

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Stavba:

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest, Miletíčova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava

Projektant:

Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Podzhotoviteľ:

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 128 Obratisko a odstavná plocha pre BUS pri križovatke „I“

Vypracoval za podzhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. STRABAG s.r.o.	Kontroloval a predkladá za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. SSC IVSC
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Dátum: 10.11.2018	Dátum: 10.11.2018	Dátum: 1/2019

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov
2. Protokoly skúšok
3. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom
4. TP a KSP

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



1. SPRÁVA K DOKUMENTÁCII KVALITY STAVEBNÝCH PRÁC A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra (Stredisko integrovaných služieb)
Číslo a názov objektu: SO 128 Obratisko a odstavná plocha pre BUS pri križovatke „I“
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Charakter stavby: Novostavba

Objednávateľ:

Názov a adresa: Slovenská správa cest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava

Projektant:

Hlavný projektant: Ing. Marta Kodajová
Názov a adresa: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Podzhotoviteľ:

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

ZAKLADNÉ ÚDAJE

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra – Sever, v blízkosti obcí Lužianky, Dražovce a katastrálnych územiac: Dražovce a Zbehy. V dotknutej lokalite je plánovaná nová výstavba nového strategického parku. Predmetom tohto projektu je zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento priemyselný park, vrátane ciest, mostov, parkovísk, múrov, protihlukových stien prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia a preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest.

Stavebný objekt SO 128 obratisko a odstavná plocha pre BUS pri križovatke „I“ zabezpečuje možnosť parkovania pre 17 autobusov. Objekt je navrhnutý v katastrálnom území obce Lužianky. Parkovisko je navrhnuté v blízkosti okružnej križovatky „I“ a napája sa na účelovú cestu SO 110. Premávka na objekte je navrhnutá ako jednosmerná. Vjazd na SO128 je len od okružnej križovatky

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



samostatným odbočovacím pruhom vpravo. Možnosť prístupu z účelovej cesty vľavo je zakázaný a možnosť obrátiť sa na účelovej ceste je zabezpečené na okružnej križovatke „I“. Výjazd vozidiel je riešený ako styková križovatka s SO 110 s možnosťou odbočenia vľavo aj vpravo. Vďaka blízkosti okružnej križovatky „I“ a spôsobu jednosmernej premávky na SO 128 je objekt možné využiť aj ako obratisko.

Stavebný objekt 128 pozostáva z komunikácií slúžiacich na prechod autobusov (Vetva A , Vetva B) a betónových odstavných plôch pre odstavenie 17-tich autobusov. S vetvou „A“ sa uvažuje ako s príjazdovou cestou k odstavnej ploche nákladných vozidiel (SO 130 Parkovisko a komunikácie pre nákladné auta (truck parking)), ktorá bude od parkoviska pre BUS oddelená vodiacim prahom doplneným o vodiace dosky. Objekt je rozdelený do dvoch vetiev a samotného stojiska pre autobusy.

- Vetva "A" dĺžky 281,017 m

Vetva je navrhnutá ako jednosmerná jednopruhová s minimálnou šírkou 5,5 m. V mieste výjazdu autobusov je vozovka vľavo rozšírená z dôvodu zabezpečenia potrebnej šírky na zaradenie sa autobusu. Vpravo je výhľadovo navrhnutý samostatný pruh na odbočenie vpravo pre nákladné vozidla. Maximálna šírka vetvy je 13,5 m. Na vetve je navrhnutá polotuhá asfaltová konštrukcia vozovky. Súčasťou vetvy je aj zabezpečenie prístupu k trafostanici v km 0,050. V km 0,225 je zárodok pre parkovisko nákladných vozidiel. Pozdĺž vetvy „A“ je po pravej strane navrhnutý dláždený chodník šírky 2,0m. V mieste zárodku pre SO 130 je chodník prerušený. Od km 0,205 je chodník navrhnutý po oboch stranach vetvy. Plocha asfaltovej vozovky je 3 074 m² a plocha chodníka je 640 m².

- Vetva "B" dĺžky 143,012 m

Vetva slúži na vjazd a prejazd autobusov cez obratisko. ZÚ vetvy je na vetve „A“ v km 0,054 a KÚ vetvy sa napája na vetvu „A“ v km 0,212. Súčasťou vetvy je aj zabezpečenie prístupu k ORL a regulačnej stanici. Vetva je navrhnutá ako jednosmerná jednopruhová s minimálnou šírkou 5,5 m. V mieste vjazdu autobusov je vozovka rozšírená na 9,0m. Na vetve je navrhnutá polotuhá asfaltová konštrukcia vozovky. Plocha asfaltovej vozovky je 1 271 m²

- Stojisko pre Bus

V rámci objektu sú navrhnuté odstavné miesta pre autobusy. Ich umiestnenie je medzi vetvou „A“ a vetvou „B“. Plocha je navrhnutá s tuhou betónovou vozovkou. Celková šírka plochy je 16,8m a dĺžka je 94 m. Na tejto ploche je navrhnutých 17 šíkmých parkovacích miest s rozmerom 20 m* 3,5 m. Stojiska sú po stranach od asfaltových vetiev oddelené zelenými

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



ostrovčekmi. Ostrovčeky sú navrhnuté aj po každých 6-tich parkovacích miestach. Celkový počet ostrovčekov je 4. Plocha jedného ostrovčeka je 74 m². Plocha betónovej vozovky je 1 425 m²

Technické riešenie

Po vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí sme v krátkosti postupovali nasledovne:

1. odstránili sme existujúce stromy a kríky v území
2. odhumusovali sme územie v rámci záberov objektu 128 resp. súvisiacich objektov,
3. zrealizovali sme objekty preložiek a úprav inžinierskych sietí (objekty IS),
4. zrealizovali sme zemné práce objektu 128 a súvisiacich objektov
5. zrealizovali sme prvky odvodnenia, vozovky a objekty verejného osvetlenia
6. zrealizovali sme zahumusovanie svahov deliacich ostrovčekov,
7. na záver sme zrealizovali vybavenie komunikácie -dopravné značenia.

Z dôvodu výstavby objektu 128 neboli dotknuté existujúce inžinierske siete. Pred zahájením stavebných prác sme si vytýčili všetky podzemné vedenia, chránili sme ich a dbali na to, aby sme ich počas výstavby neporušili.

V rámci predmetného objektu sme nerealizovali žiadne búracie práce. V rámci zemných prác obj. sme zrealizovali odhumusovanie na hrúbku podľa pedologického prieskumu, t.j. približne 0,35 m. Ďalej sme realizovali výkopy a výmenu podložia v rámci sanačných úprav, násypov, dosypávok krajníc a zahumusovania svahov cestného telesa. Sklon svahov sme realizovali jednotne v skлоне 1:2. Pri vykonávaní zemných prác sme dodržiavalí príslušné normy STN 73 3050, SSTN 73 6133 ako aj Technicko-kvalitatívne podmienky SSC/MDPT – TKP02 Zemné práce. Práce sme realizovali tak, aby sme dodržali požadovanú mieru zhutnenia v podloží násypu pre súdržné zeminy $D \geq 95\%$ PS, pre nesúdržné zeminy $ID \geq 0,75$ pri dosiahnutí hodnoty modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$ a pomeru modulov pretvárnosti $E_{def,2} / E_{def,1} \leq 2,5$. Ak sa nám nedarilo dosiahnuť hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$, t.j. podložie násypu nemalo dostatočnú únosnosť, podložie násypu sme upravili a teda vykonali sanačné opatrenia. Projektom požadovaná únosnosť upraveného podložia násypu bola vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti a predstavovala hodnotu $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$ a pomer modulov pretvárnosti $E_{def,2} / E_{def,1} \leq 2,5$. Podložie bolo zlepšené s použitím hydraulického spojiva spoločnosťou SAT pre zhотовiteľa STRABAG s.r.o.. Uvedené zlepšenie bolo realizované v etape HTÚ iným zhотовiteľom a bolo zdokladované a prevzaté v rámci predchádzajúcich etáp realizácie HTÚ, preto skúšky nie sú súčasťou tejto záverečnej dokumentácie kvality stavebného objektu. Zhотовiteľ si zrealizoval len overovacie skúšky v menšej početnosti.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Avšak vzhľadom na roznos zaťaženia, veľkosť zaťaženia od dopravy, ako aj skutočnosť, že úprava podložia s ohľadom na hladinu podzemnej vody bola v mnohých prípadoch súčasťou zemného telesa, boli v súlade s PD zrealizované sanácie podložia, kde PD predpokladalo hodnotou modulu **pretvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa.** V miestach nízkych násypov sme išli až na hodnotu modulu pretvárnosti **Edef,2 = min. 60 MPa v úrovni zemnej pláne pre komunikácie.** V podloží násypu sme si v žiadnom prípade neponechali zeminy ako organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. V daných morfologických podmienkach stavby sa nenachádzal terén so sklonom viac ako 10%, preto sme zemné teleso nemuseli zakladať na stupne. Na záver zemných prác sme si zahumusovali všetky svahy cestného telesa a zelené ostrovčeky humusom hrúbky min. 0,20 m a následne sme ich zatrávnili hydroosevom.

Sanačné opatrenia

V rámci nášho predmetného objektu sme realizovali 2 typy sanácií. V mieste nízkeho násypu do 0,6 m sme uskutočnili sanáciu Typ I. s Edef,2=60 MPa z dôvodu, aby sme dosiahli únosnosť podložia vozovky a v mieste vyššieho násypu sme zrealizovali sanáciu Typ II. s Edef,2=45 MPa, do násypu sme použili kvalitný štrkovitý materiál, ktorý nám rovno slúžil aj ako aktívna zóna.

Sanácia podložia TYP I

Sanačné opatrenie typu I sme realizovali ako úpravu podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,800 m, uskutočnili sme úpravu zeminy pomocou hydraulického pojiva a aplikovali sme 1x dvojosú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,300 m. Pôvodný terén sme najprv odhumusovali v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sme si zlepšili parametre zeminy hydraulickým pojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,5m. Následne sme si uložili a zhubnili presyp so štrkodrvy s hrúbkou 0,100m. Položili sme si dvojosú geomrežu ARMATEX G65/65. Následne na ňu sme umiestnili 0,2 m hrubú vrstvu štrkodrvy a zrealizovali jej dôkladné zhubnenie. Štrkodrvu na sanačné vrstvy podložia sme použili s fr.0-63 mm, ID = min. 0,75. Deformačné parametre podložia sme dodržali podľa normy STN 73 6133. Na takto pripravené a vymenené podložie sme si umiestnili prvú vrstvu násypu s hrúbkou 0,3 m ,ktorú sme následne zhubnili.

Sanácia podložia TYP II

Sanačné opatrenie typu II sme realizovali ako úpravu podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,800m, zeminu sme si upravili hydraulickým pojivom a následne aplikovali 1x dvojosú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,300m. Pôvodný terén sme si najprv odhumusovali v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sme si zlepšili parametre zeminy hydraulickým pojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,5m. Následne sme si uložili a zhubnili presyp so štrkodrvy s hrúbkou 0,100m. Položili sme si dvojosú geomrežu ARMATEX G40/40. Následne na ňu sme umiestnili 0,2m hrubú vrstvu štrkodrvy a zrealizovali sme jej dôkladne zhubnenie. Štrkodrvu na sanačné vrstvy podložia sme použili s fr.0-63 mm, ID = min. 0,75. Deformačné parametre podložia sme dodržali podľa normy

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



STN 73 6133. Na takto pripravené a vymenené podložie sme si umiestnili prvú vrstvu násypu s hrúbkou 0,3 m, ktorú sme následne zhutnili.

Vetva „A“ a Vetva „B“ sú navrhnuté ako polotuhé vozovky

- asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I 40 mm
- spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²
- asfaltový betón ložný ACL 22; PMB 45/80-75; I 70 mm
- spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²
- asfaltový betón podkladný ACP 22; 35/50; I 70 mm
- infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m²
- cementom stmelená zmes CBGM C8/10 200 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 31,5 Gc 220 mm

Celková hrúbka vozovky je 600 mm

Požadovaná únosnosť zemnej pláne vozovky Edef2 bolo min. 90 MPa.

Stojiská pre autobusy sú navrhnuté ako tuhé vozovky

- cementový betón CB II; 220 mm
- cementom stmelená zmes CBGM C5/6; 160 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 31,5 Gc 220 mm

Celková hrúbka vozovky je 600 mm

Požadovaná únosnosť zemnej pláne vozovky Edef2 bola min. 60 MPa.

Chodníky pozdĺž vetvy „A“

- zámková dlažba DL; 60 mm
- lôžko L; 30 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 31,5 Gc 170 mm

Celková hrúbka je 260 mm

Chodník je od vozovky oddelený cestným obrubníkom s výškovým rozdielom 0,15 m. Navrhnuté ostrovčeky pri státiach BUS sú riešené ako vyvýšené zatrávnené oddelené od stojísk cestným betónovým obrubníkom (1000x250x150). Vnútro ostrovčeka je zahumusované.

Odvodnenie

Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhnutých odvodňovacích zariadení. Z odvodňovacích zariadení sú zrealizované líniové štrbinové žľaby doplnené o uličné vpusty, ktoré sú zaústené do navrhnutého kanálu (SO 518). Cestná pláň je odvodnená cez

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



trativody do navrhnutej kanalizácie (SO 518). Chodník je priečnym sklonom odvodnený smerom k vetve „A“ Použité odvodňovacie zariadenia:

- Líniový odvodňovací štrbinový žľab dĺžky: 121,50 m
- Uličné vpusť: 7 ks
- Trativod dĺžky: 122,00 m
- trativodné šachty 4 ks

Samotné zatrávnenie na objekte:

Zeminu určenú na zahumusovanie plôch a svahov komunikácií sme používali len zo skládky, na ktorej bola zemina riadne ošetrovaná. Ošetrovanie zeminy na skládke pozostávalo z postreku proti nežiaducim burinám a z prevrstvovania, prípadne prevápnenia zeminy. Ak by sa zemina na skládke riadne neošetrovala, obsahovala by množstvo semien nielen bežných burín, ale aj rôznych expanzívnych a najmä inváznych druhov rastlín, ktoré by nám po rozprestretí zeminy veľmi rýchlo vyrástli a okrem toho, mohli znehodnotiť aj kvalitne vykonaný výsev kvalitnou trávnou zmesou, čiže sa tak mohli stať zdrojom rýchleho šírenia týchto rastlín do okolitého prostredia, aj do prírodnnej krajiny (a blízkych chránených území). Ošetrovanie už navozenej zeminy by nemal taký účinok ako kompletne riadne ošetrovanie skládky zeminy.

Na pripravených plochách, z ktorých sme vyzbierali kamene nachádzajúce sa na povrchu. Pôdu sme nemali uťahnutú, a práce sme realizovali vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október). Vykonali sme zatrávnenie metódou hydroosevu. Samotná metóda spočívala v rovnomernom nanesení osiva, vody, umelých hnojív, rašelin, slamy, odvodnenej ihličnatnej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií:

1. nástredek : časť vody, navlhčenie pôdy pripravenej na osev
2. nástredek : všetky umelé hnojivá s časťou vody, spolu s trávnym semenom
3. nástredek : všetka sukovina ihličnatá odvodnená čistá s časťou vody
4. nástredek : všetka antieróza s ostatnou vodou

Vybavenie komunikácií

Záhytné bezpečnostné zariadenia

V miestach oddelenia cesty pre pruh pre príjazd nákladných vozidiel k parkovisku NA (SO130) a pruh pre odjazd autobusov je zrealizovaný vodiaci pruh KLEMMFIX doplnený o vodiace dosky. Pri priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizačné prvky ako vodiace línie, varovné pásy a signalizačné pásy. V miestach prechodu chodníka na vozovku sú chodníky znížene tak, aby zabezpečili bezbariérový prístup.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Dopravné značenie

Komunikáciu sme vybavili zvislým a vodorovným dopravným značením. Definitívne (trvalé) dopravné značenie sme zrealizovali podľa *dokumentácie (Trvalé dopravné značenie)*. Trvalé dopravné značky sme osadili o veľkosťi základného rozmeru a zrealizovali sme ich v stupni reflexnosti 2. Vodorovné dopravné značenie sme vyhotovili ako plastové. Pred jeho realizáciou sme si aplikovali nástrek jednozložkovou farbou.

Záverečné hodnotenie

SO 128 Obratisko a odstavná plocha pre BUS pri križovatke „I“, je zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie stupňa DRS, STN EN, TKP a odsúhlásených zmien voči DRS Autorským Dozorom, TDI a združením Doprastav – Strabag. Zmeny sú zakreslené v DSV. Všetky materiály boli zdokladované preukaznými skúškami, skúškami typu, príslušnými certifikátmi, vyhláseniami o parametroch, vyhláseniami o zhode a ich zabudovanie bolo overené kontrolnými a preberacími skúškami v zmysle kontrolno-skúšobného plánu stavebného objektu.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

2. PROTOKOLY SKÚŠOK

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Dátum odberu	Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra					Počet skúšok (dlžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky				
ZDROUZENIE INFRASTRUKTÚRY NITRA Bogdánov STRASCO									
7.8.2017	32/5/2017/2.7/ZV	128-00	0,050-0,200	vápnene podložie	troxler	II	6	95%	99,4
30.8.2017	40/5/2015/2.7/ZV	128-00	0,025(0,00-0,050)	vápnene podložie	troxler	II	3	95%	99,4
10.8.2017	265/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,075(0,050-0,200)	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	51,17
10.8.2017	266/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,125(0,050-0,200)	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	52,31
10.8.2017	267/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,175(0,050-0,200)	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	57,41
31.8.2017	310/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,025(0,00-0,050)	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	58,85
31.8.2017	596/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,100 PS	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	56,05
31.8.2017	597/5/2017/2.2/ZV	128-00	0,150 PS	vápnene podložie	S2S	II	1	45MPa	61,95
7.8.2017	57/1/2017/2.16/ZV	128-00		vápnene podložie	IBI	II	1	min 15	34,00
7.8.2017	58/1/2017/2.16/ZV	128-00		vápnene podložie	IBI	II	1	min 15	30,00
29.8.2017	58/1/2017/2.16/ZV	128-00		vápnene podložie	IBI	II	1	min 15	20,00
29.8.2017	58/1/2017/2.16/ZV	128-00		vápnene podložie	CBR	II	1	min 20	31,00

Protokol č.: 8/2017/NITRA - meranie dávkowania spojiva

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Úsek: SO 128-00

Spojivo: Vápno CL 90-Q

Požadovaná hodnota. 11,5kg/m² – 30 MPa
18,8kg/m² – 45 MPa
25kg/m² – 60 MPa

Spôsob merania: Meranie dávkowania spojiva sa vykonalo nadávkovaním spojiva na štvorcový plech s bočnicami so stranou 0,5m a následným odvážením.

dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	kg/m ²
8.8.2017	4,8	4,8		19,2
8.8.2017	5,0	5,0		19,8

Dátum: 30.8.2017

Vypracoval: Ing. Juraj Kováčik

Doprastav a.s.
ZÁVOD BRATISLAVA
Drieňová 31, 821 01 Bratislava
+421 2 3395 11 11

Protokol o skúške / Protocol about the test

číslo / number: 32/5/2017/2.7/ZV

Denník č. / Number of dairy: 5/2017/2.7/ZV

číslo / number PNI :

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍ A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava závod 15	Objekt/Object: SO 128-00
Odberateľ/Customer: 1505	Konštrukcia/Construction: zlepšené podložie hydraulickým spojivom
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	
Stančenie/Stationing : km: 0,050 - 0,200	Počet meraní: 6
Skušaný materiál/Tested material: F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Condicions: polohasno 24°C
Z lokality/ From quarry locality: miestny	Dátum skúšky / Test date: 7-8.8.2017
Max. objemová hmotnosť $\rho_{d,max}$ [kg.m ⁻³]	Dátum vystavenia / Date of issuance: 31.8.2017
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%] :	
24,0	

Normy / Norms: STN 73 1375 Rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv. Číslo SP/Number of TP: SP-2.7
 Meraci prístroj/Measuring instrument: Radiačný hutnomer TROXLER Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m. number	Miesto a stančenia / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m ³]		Vlhkosť/ Danmpness	Miera zhutnenia/ measured value
		vlhká/dampy pw	suchá/dry pd		
1	7.8.2017 km 0,075 LS	1840	1456	26,4	100,2
		1807	1444	25,1	99,4
		1836	1469	25,0	101,1
		1828	1456	25,5	100,2
2	7.8.2017 km 0,100 LS	1789	1433	24,9	98,6
		1788	1427	25,3	98,2
		1806	1449	24,7	99,7
		1795	1436	25,0	98,8
3	7.8.2017 km 0,180 LS	1785	1421	25,6	97,8
		1790	1430	25,2	98,4
		1767	1424	24,1	98,0
		1781	1425	25,0	98,1
4	8.8.2017 km 0,175 PS	1822	1472	23,8	101,3
		1790	1441	24,2	99,2
		1803	1460	23,5	100,5
		1805	1458	23,8	100,3
5	8.8.2017 km 0,100 PS	1827	1454	25,6	100,1
		1815	1462	24,2	100,6
		1797	1450	23,9	99,8
		1813	1455	24,6	100,2
6	8.8.2017 km 0,050 PS	1790	1431	25,1	98,5
		1811	1456	24,4	100,2
		1790	1425	25,6	98,1
		1797	1438	25,0	98,9
7					

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6124 (tab. č.15)

Požadovaná hodnota - Required value D [%] = min 97 % Dosiahnutá Ø D [%] 99,4

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN 73 6124 / Controlled bed conforme to the requirements STN 73 6124

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný

len celý, jeho časť iba po pisomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they

aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Skúšal/Tested by

Jozek

Kontroloval/Controlled by

Doprastav a.s.
 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
 Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
 0994-
 otáčacie pečiatky

Protokol o skúške / Protocol about the test

číslo / number: 40/5/2017/2.7/ZV
 Denník č. / Number of dairy: 5/2017/2.7/ZV
 číslo / number PNI :

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍ A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava závod 15	Objekt/Object: SO 128-00
Odberateľ/Customer: 1505	Konštrukcia/Construction: zlepšené podložie hydraulickým spojivom
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	
Stanoviště/Stationing : km: 0,000 - 0,050 PS LS	Počet meraní: 3
Skušaný materiál/Tested material: F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Condicions: polojasno 24°C
Z lokality/ From quarry locality: miestny	Dátum skúšky/ Test date: 30.8.2017
Max. objemová hmotnosť $\rho_{d,max}$ [kg.m ⁻³]: 1453	Dátum vystavenia / Date of issuance: 31.8.2017
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%] : 24,0	

Normy / Norms: STN 73 1375 Rádiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv. Číslo SP/Number of TP: SP-2.7
 Meraci prístroj/Measuring instrument: Radiačný hutnomer TROXLER Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m. number	Miesto a stanovištia / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m ³]		Vlhkosť/ Danmpness	Miera zhutnenia/ measured value
		vlhká/dampy pw	suchá/dry pd		
1	km 0,025 PS priemer z troch meraní	1817	1457	24,7	100,3
		1843	1473	25,1	101,4
		1808	1447	24,9	99,6
		1823	1459	24,9	100,4
2	km 0,050 OS priemer z troch meraní	1818	1454	25,0	100,1
		1793	1437	24,8	98,9
		1799	1449	24,2	99,7
		1804	1447	24,7	99,6
3	km 0,050 LS priemer z troch meraní	1828	1457	25,4	100,3
		1860	1476	26,0	101,6
		1802	1460	23,4	100,5
		1830	1465	24,9	100,8
4					
5					
6					
7					

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6124 (tab. č.15)

Požadovaná hodnota - Required value D [%] = min 97 % Dosiahnutá Ø D [%] 100,3

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN 73 6124 / Controlled bed conforme to the requirements STN 73 6124

Prehľásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný

len celý, jeho časť iba po pisomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they

aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Skúšal/Tested by

Jozek

Kontroloval/Controlled by

Doprastav
 Doprastav a.s.
 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
 Lúbochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
 očíslo 0994

Doprastav

Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronska 1, 960 93 Zvolen

**SNAS**

Reg. No. 060/S-094

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 265/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :**STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST**

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15						Odberateľ/Customer:	1505							
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra						Objekt/Object:	128-00							
Stančenie/Stationing:	km: 0,075 LS (0,050 - 0,200)						Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým spojivom							
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)						Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 30°C							
Lokalita/Localita:	miestny						Dátum skúšky / Test date:	10.8.2017							
Poissonove číslo/Poisson No:	v = 0,40						Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017							
							Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54							
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190						Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2							
Meraci prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm odchylkomer						Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121							
Údaje o skúške - Information about the test :	Zaťažovaci cyklus - Load cycle														
	I.				odfahčenie - unloading		II.								
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0				
0	0,25	0,60	1,38	2,18	1,81	1,51	0,93	1,10	1,36	1,82	0,97				
$h_1 =$	0,78 0,5						$h_2 =$	0,46 mm							
$E_{def1} =$	30,18 MPa						$E_{def2} =$	51,17 MPa							
	$E_{def2} / E_{def1} = 1,70$														

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrdzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po pisomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by		Jozek Kontroloval / controlled by	
----------------------------	--	--------------------------------------	--

Strana: 1 z 1

Doprastav, a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SÉRVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
- 0994 -

Doprastav

Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronska 1, 960 93 Zvolen

**SNAS**

Reg. No. 060/S-094


Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 266/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odbornatel/Customer:	1505
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	128-00
Stančenie/Stationing:	km: 0,125 OS (0,050 - 0,200)	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým spojivom
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 30°C
Lokalita/Localita:	miestny	Dátum skúšky / Test date:	10.8.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	v = 0,40	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017
		Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54

Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2								
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191								
	odchylkomer		ZV 2121								
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovaci cyklus - Load cycle									
	I.	II.									
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,22	0,57	1,33	2,21	1,86	1,60	1,00	1,15	1,38	1,83	1,05
$h_1 =$	0,76	0,5					$h_2 =$	0,45 mm			
$E_{def1} =$	30,97 MPa						$E_{def2} =$	52,31 MPa			
							$E_{def2} / E_{def1} =$	1,69			



Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenaňahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skušal/Tested by		Jozek Kontroloval / controlled by			Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava -0994
----------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

Doprastav

Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS

Reg. No. 060/S-094

číslo : 267/5/2017/2.2/ZV


denník číslo: 5/2017/2.2/ZV

číslo / number PNI :

Protokol o skúške - Protocol about the test

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15		Oberatel/Customer:	1505																																						
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Objekt/Object:	128-00																																						
Stanoviště/Stationing:	km: 0,175 PS (0,050 - 0,200)		Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým. spojivom																																						
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)		Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 30°C																																						
Lokalita/Localita:	miestny		Dátum skúšky/ Test date:	10.8.2017																																						
Poissonovo číslo/Poisson No:	v =	0,40	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017																																						
			Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54																																						
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190		Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																						
Meraci prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm odchylkomer		Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121																																						
Údaje o skúške - Information about the test :																																										
Zaťažovaci cyklus - Load cycle																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odraženie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,15</td> <td>0,51</td> <td>1,22</td> <td>1,91</td> <td>1,54</td> <td>1,35</td> <td>0,84</td> <td>0,99</td> <td>1,18</td> <td>1,59</td> <td>0,90</td> </tr> </tbody> </table>							I.					odraženie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,15	0,51	1,22	1,91	1,54	1,35	0,84	0,99	1,18	1,59	0,90
	I.					odraženie - unloading		II.																																		
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																															
0	0,15	0,51	1,22	1,91	1,54	1,35	0,84	0,99	1,18	1,59	0,90																															
$h_1 =$	0,71 0,5		$h_2 =$	0,41 mm																																						
$E_{def1} =$	33,15 MPa		$E_{def2} =$	57,41 MPa																																						
	$E_{def2} / E_{def1} =$		1,73																																							



Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav Doprastav, a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
----------------------------	--------------------------------------	--

Doprastav

Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS

Reg. No. 060/S-094

Protokol o skúške - Protocol about the test


číslo : 310/5/2017/2.2/ZV

denník číslo: 5/2017/2.2/ZV

číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15		Odbereť/Customer:	1505							
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Obejekt/Object:	128-00							
Stanoviště/Stationing:	km: 0,025 OS		Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým spojivom							
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)		Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 28°C							
Lokalita/Localita:	miestny		Dátum skúšky/ Test date:	31.7.2017							
Poissonovo číslo/Poisson No:	v =	0,40	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.7.2017							
			Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54							
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190		Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2							
Meraci prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm odchylkomer		Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121							
Údaje o skúške - Information about the test :	Zaťažovaci cyklus - Load cycle										
	I.		odťahčenie - unloading		II.						
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,20	0,51	1,13	1,76	1,39	1,15	0,64	0,81	1,01	1,41	0,73
$h_1 =$	0,62 0,5		$h_2 =$	0,4 mm							
$E_{def1} =$	37,97 MPa		$E_{def2} =$	58,85 MPa							
	$E_{def2} / E_{def1} = 1,55$										



Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a ne nahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by		Jozek Kontroloval / controlled by		
----------------------------	--	--------------------------------------	--	--



Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS

Reg. No. 060/S-094

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 596/5/2017/2.2/ZV

denník číslo: 5/2017/2.2/ZV

číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odberateľ/Customer:	1505									
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	128-00									
Stanoviště/Stationing:	km: 0,100 PS (0,050 - 0,200)	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým. spojivom									
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 30°C									
Lokalita/Localita:	miestny	Dátum skúšky / Test date:	10.8.2017									
Poissonovo číslo/Poisson No:	v = 0,40	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017									
		Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54									
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2									
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochier ECI Ø 357 mm odchykomer	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121									
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle										
	I.				odťahčenie - unloading		II.					
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	
0	0,26	0,64	1,50	2,38	2,02	1,73	1,19	1,38	1,59	2,01	1,26	
$h_1 =$	0,86	0,5					$h_2 =$	0,42 mm				
$E_{def1} =$	27,37 MPa						$E_{def2} =$	56,05 MPa				
					$E_{def2} / E_{def1} =$	2,05						

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po súhlasu s týmto skúšobným laboratóriom.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by		Jozek Kontroloval / controlled by		Technický a skúšobný servis Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
Strana: 1 z 1				Otačák pečiatky F-SP-2.2-8



Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen

Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS

Reg. No. 060/S-094


Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 597/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odbornatel/Customer:	1505
Stavba/Budíng:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	128-00
Stanoviště/Stationing:	km: 0,150 LS (0,050 - 0,200)	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým. spojivom
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Condicions:	polojasno 30°C
Lokalita/Localita:	miestny	Dátum skúšky/ Test date:	10.8.2017
Poissonovo číslo/Poisson No:	v = 0,40	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017
		Doporučené hodnoty/Recomended value k =	23,54

Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2								
Meraci prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191								
	odchylikomer		ZV 2121								
Údaje o skúške - Information about the test :											
		Zaťažovací cyklus - Load cycle									
	I.	odťahčenie - unloading	II.								
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,33	0,79	1,71	2,79	2,56	2,34	1,88	2,07	2,25	2,63	1,94
$h_1 =$	0,92	0,5					$h_2 =$	0,38 mm			
$E_{def1} =$	25,59 MPa						$E_{def2} =$	61,95 MPa			
		$E_{def2}/E_{def1} =$	2,42								



Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) \geq 45 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq$ 2,5

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť alebo časť sa môže použiť iba s písomnou súhlasom laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tesled by	 Jozek	 Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - Otačok pečiatky
----------------------------	-----------	---------------------------------	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

Číslo/Number: 57/1/2017/2.16/ZV


Denník/Diary: 1/2017/2.16/ZV

STANOVENIE INDEXU OKAMŽITEJ ÚNOSNOSTI - IBI

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry -strat.park Nitra	Objekt/Object:	128-00
Staničenie/Stationing:	neudané	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie
Názov zeminy/Specif. soil:	F8 CH + CaO	Odborný lístok/Mar.of sample	118/2017/Z/ZV
Druh / Type :	zmes	Dátum skúšky/Test date:	7.8.2017
Lokalita/locality:	miestny	Dátum vyst./Date of issuance:	8.8.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13286-47	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.16
Merací prístroj/Measuring instrument:	CBR váha	Ev. karta meradla/Registration card	ZV 2163 ZV 1008

Údaje o skúške- Information about the test :

Penetrácia (mm)	Štandardná sila (kN)	Zaťaženie F (kN)	Korekcia F'	IBI (%)	Hodnota zaokruhlene	Údaje o vzorke
0		0				
0,5		0,60	0			
1,0		1,81	0			
1,5		2,81	0			
2,0		3,50	0	IBI _{2,5}	IBI _{2,5}	Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)
2,5	13,2	4,09	0	31,0	31,0	Maximálna objemová hmotnosť suchá podľa PS (kg.m ⁻³)
3,0		4,73	0			Vlhkosť vzorky (%)
4,0		5,87	0	IBI _{5,0}	IBI _{5,0}	Optimálna vlhkosť (%)
5,0	20,0	6,72	0	33,6	34,0	
7,5		8,19	0			
10,0		9,83	0			Doba od zamiešania zmesi
						80 min.

Závislosť penetrácie od penetračnej sily

Vyhodnotenie/Evaluation: TKP MDV SR, časť 27 Zlepšovanie zemin

Dosiahnutá hodnota: IBI₃₄**Prehlásenie/Resolution:**

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the .

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Mgr. Hrončiaková Skúšal/Tested by	Róbert Szudor - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by	 Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
--------------------------------------	---	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

Číslo/Number: 58/1/2017/2.16/ZV

Denník/Diary: 1/2017/2.16/ZV


STANOVENIE INDEXU OKAMŽITEJ ÚNOSNOSTI - IBI

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry -strat.park Nitra	Objekt/Object:	128-00
Staničenie/Stationing:	neudané	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie
Názov zeminy/Specif. soil:	F8 CH + CaO	Odborný lístok/Mar.of sample	130/2017/Z/ZV
Druh / Type :	zmes	Dátum skúšky/Test date:	8.8.2017
Lokalita/locality:	miestny	Dátum vyst./Date of issuance:	9.8.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13286-47	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.16
Merací prístroj/Measuring instrument:		Ev. karta meradla/Registration card	
CBR		ZV 2163	
váha		ZV 1008	

Údaje o skúške- Information about the test :

Penetrácia (mm)	Štandardná sila (kN)	Zaťaženie F (kN)	Korekcia F'	IBI (%)	Hodnota zaokruhlené	Údaje o vzorke
0		0				
0,5		0,82	0			Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)
1,0		1,49	0			1463
1,5		2,11	0			Maximálna objemová hmotnosť suchá podľa PS (kg.m ⁻³)
2,0		2,70	0	IBI _{2,5}	IBI _{2,5}	1507
2,5	13,2	3,23	0	24,5	25,0	Vlhkosť vzorky (%)
3,0		3,74	0			20,6
4,0		4,78	0	IBI _{5,0}	IBI _{5,0}	Optimálna vlhkosť (%)
5,0	20,0	5,92	0	29,6	30,0	23,2
7,5		7,95	0			
10,0		10,18	0			Doba od zamiešania zmesi
						80 min.

Závislosť penetrácie od penetračnej sily



Vyhodnotenie/Evaluation: TKP MDV SR, časť 27 Zlepšovanie zemin

Dosiahnutá hodnota: IBI₃₀

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the .

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Mgr. Hrončiaková Skúšal/Tested by <i>[Signature]</i>	Róbert Szudor - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by <i>[Signature]</i>	Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava Odtlačok OPIEKAOL/Copy stamp RL: <i>[Signature]</i>
--	---	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

Číslo/Number: 67/1/2017/2.16/ZV

Denník/Diary: 1/2017/2.16/ZV


STANOVENIE INDEXU OKAMŽITEJ ÚNOSNOSTI - IBI

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry -strat.park Nitra	Objekt/Object:	128-00
Stančenie/Staioning:	neudané	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie
Názov zeminy/Specif. soil:	F8 CH + CaO	Odborný listok/Mar.of sample	156/2017/Z/ZV
Druh / Type :	zmes	Dátum skúšky/Test date:	29.8.2017
Lokalita/locality:	miestny	Dátum vyst./Date of issuance:	30.8.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13286-47	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.16
Meraci prístroj/Measuring instrument:		Ev. karta meradla/Registration card	
CBR		ZV 2163	
váha		ZV 1008	

Údaje o skúške- Information about the test :

Penetrácia (mm)	Štandardná sila (kN)	Zaťaženie F (kN)	Korekcia F'	IBI (%)	Hodnota zaokruhlene	Údaje o vzorke
0		0				
0,5		0,37	0			
1,0		0,85	0			
1,5		1,26	0			
2,0		1,94	0	IBI _{2,5}	IBI _{2,5}	Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)
2,5	13,2	2,47	0	18,7	19,0	Maximálna objemová hmotnosť suchá podľa PS (kg.m ⁻³)
3,0		2,99	0			Vlhkosť vzorky (%)
4,0		3,60	0	IBI _{5,0}	IBI _{5,0}	Optimálna vlhkosť (%)
5,0	20,0	3,95	0	19,8	20,0	
7,5		4,86	0			
10,0		5,73	0			Doba od zamiešania zmesi
						90 min.

Závislosť penetrácie od penetračnej sily



Vyhodnotenie/Evaluation: TKP MDV SR, časť 27 Zlepšovanie zemin

Dosiahnutá hodnota: IBI₂₀

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the .

Neistoty merania sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Mgr. Hrončiaková Skúšal/Tested by	Róbert Szudor - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by	 TESS control TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava IČT: 47 716 363, DIČ: 2024071654
--------------------------------------	---	---

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny deník

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stanicačie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	ZDROŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA		Požadavka podľa TRP/STN/PD	Počet skúšok (dĺžka)	Požadavka podľa TRP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevhovuje
							Dopravca	STRABAG					
9.3.2018	SPB/2017/600h	SO 128, 131, 153		sanačná vrstva	rádiometrické meranie objemovej statická zaťažovacia skúška	0/63 Pohranice	3	min. 95%	104,5%; 102,2%; 101,6%			Vyhovuje	
9.3.2018	SPB/2018/445	SO 128	bod č.1	sanačná vrstva	statická zaťažovacia skúška	0/63 Pohranice	1	Edef2 min. 60 Mpa	65,26 Mpa (2,4)			Vyhovuje	
22.3.2018	SPB/2018/665	SO 128	bod č.2	sanačná vrstva	statická zaťažovacia skúška	0/63 Pohranice	1	Edef2 min. 60 Mpa	62,29 Mpa (1,5)			Vyhovuje	
21.3.2018	SPB/2017/529a	SO 128, 153		sanačná vrstva	zrnotosť	0/63 Pohranice	1			v súlade		Vyhovuje	
19.4.2018	SPB/2017/1128a	SO 128, 153		sanačná vrstva	zrnotosť	0/63 Pohranice	1			v súlade		Vyhovuje	

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/600h

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO : 128;131,153
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štítkodrvina	Odobral: Sampler:	KUCHÁR Jaroslav
Druh materiálu: Material type:	ŠD Pohranice	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	09.03.2018
Miesto merania: Measuring site:	stavba	Prezatiae (dátum-čas): Entrance (date-time):	09.03.2018
	Stanovište: Stationing:	viď. nižšie	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/600h
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ , vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ , vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ , vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} , vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	SO:128 bod.č.1	1902	1907	1891	1900	1,00	1900	104,5
		2,00	2,10	1,80	1,97			
2	SO:131 bod.č.1	1854	1861	1860	1858	1,00	1858	102,2
		2,80	2,40	2,40	2,53			
3	SO:153 trafostanica	1850	1844	1846	1847	1,00	1847	101,6
		3,00	3,20	3,10	3,10			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:				15/2017/PS/Z/ZV			1818	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:

95,0 %

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.03.2018

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Výjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nenhodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-Z07-1-03/18

(N) - neakreditované / unaccredited

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2018/445

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ... Norm, regulation, ...	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylyky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2017 príloha F	SP-Z08	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina

Material name:

Druh materiálu: 0/63 Pohranice

Material type:

Miesto merania: stavba


Stančenie:
Stationing:
bod č.1

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/445

Počasie:
Weather:
oblačno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 09.03.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 09.03.2018



Modul deformácie / Module of deformation [Mpa]	E_{def1}	Modul deformácie / Module of deformation [Mpa]	E_{def2}	Pomer / Ration
27,41		65,26		2,4

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]
 ≥ 60
 pomer
 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán.

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 12.03.2018

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav




Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú posúdované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súdu a rezultátu sa vzťahuje len na súlad, nevhodnosť kvality skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.







Protokol / Protocol: SPB/2018/529a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128; 153
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štirkodrvina Pohrancie	Označenie vzorky: Markings of sample:	24/2018/JS/K	Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Stanovište: Stationing:	neudané	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	13.3. 2018
Miesto odboru: Sampling site:	stavba			Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	21.03.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/529a Metóda: mokrý rozbor 21.03.2018
 Records note nr.: Method: wet analysis Koniec skúšky (dátum-čas): 21.03.2018
 Test ending (date-time):

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[10 ⁻³ kg]	[%]					
125			100				
90	0,0	0,0	100				
63	2435,2	4,3	96				
56			91				
45	5478,4	9,6	86				
31,5	9383,0	16,5	70				
22,4	8121,7	14,3	55				
16	9124,3	16,0	39				
11,2	8827,2	15,5	24				
8	3732,7	6,6	17				
5,6	2647,9	4,7	13				
4	1604,7	2,8	10				
2,8			8				
2	1505,1	2,6	7				
1	676,2	1,2	6				
0,5	437,6	0,8	5				
0,25	357,6	0,6	5				
0,125	334,1	0,6	4				
0,063	282,3	0,5	3,4				
0,063P	447,0						
0,063T	1485,0						
Σ	56880,0	100,0	-				

Čiara zrnitosti / Grading curve

Kategórie podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-] [mm]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	96	70	-	-	0,063
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85		-				3,4

Požiadavka - Requirement:
Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia: 21.03.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAD Maroš



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada sa vzťahuje len na súlad, nehnodiť kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1128a

Zrnotosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra

Objekt / Building object: SO 128 a 153

Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylyky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina	Označenie vzorky: Markings of sample:	49/2018/JS/K	Odobr.: Sampler:	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Stanovište: Sampling site:	neudané	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	19.04.2018
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Stanovište: Sampling site:	neudané	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2018/1128	Metóda: Method:	mokrý rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	01.05.2018
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	03.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]			55,440	51,620	3,820
125		100					
90	0,0	0,0	100				
63	3329,9	6,0	94				
56			86				
45	8452,1	15,2	79				
31,5	5140,3	9,3	70				
22,4	3410,7	6,2	63				
16	3018,6	5,4	58				
11,2	3247,0	5,9	52				
8	2954,3	5,3	47				
5,6	3212,6	5,8	41				
4	3184,2	5,7	35				
2,8			30				
2	5440,1	9,8	25				
1	3930,1	7,1	18				
0,5	2354,2	4,2	14				
0,25	1420,6	2,6	11				
0,125	1203,9	2,2	9				
0,063	1055,4	1,9	7,4				
0,063P	266,0						
0,063T	3820,0	7,4	0,0				
Σ	55440,0	100,0	-				



Kategórie podľa / Category according to:

Sito / Sieve: [mm]	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
125	100	90	63	31,5	-	-	-	0,063
90	100	100	94	70	-	-	-	7,4
63		G _A 85		-				f _g

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 03.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALADÁK Miroš

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCÍK Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

DPA

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjednávanie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, neodpol. kvalitu používaneho materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZDROŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA							
Dátum odberu				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra			
Protokol č.	Objekt	Stančenie [profil]	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD
24.4.2018	SPB/2017/1086	128	aktívna zóna	troxler	0/63 Pohranice	2	min. 97% 115,1%; 111,5%
10.5.2018	SPB/2017/1257	128	aktívna zóna	troxler	0/63 Pohranice	2	Vyhovuje 106,5; 107
20.4.2018	SPB/2018/1047	128	bod č.1	aktívna zóna	S2S 0/63 Pohranice	1	Vyhovuje 137,04; 2,8
20.4.2018	SPB/2018/1048	128	bod č.2	aktívna zóna	S2S 0/63 Pohranice	1	Vyhovuje 114,20; 1,9
24.4.2018	SPB/2018/1083	128	bod č.1	aktívna zóna	S2S 0/63 Pohranice	1	Vyhovuje 124,58; 2,4
10.5.2018	SPB/2018/1254	128	bod č.1	aktívna zóna	S2S 0/63 Pohranice	1	Vyhovuje 137,04; 2,1
10.5.2018	SPB/2018/1255	128	bod č.2	aktívna zóna	S2S 0/63 Pohranice	1	Vyhovuje 152,27; 2,3
17.5.2018	SPB/2018/1742a	128	aktívna zóna	rovinatosť	0/63 Pohranice úsek max 40mm; max 30mm	0 - 24mm	Vyhovuje
4.6.2018	185/1/2018/4.4/7V	SO rady 100	násyp, obrys, pláň	zmitosť	0/63 Pohranice		G3 G-F v súlade
5.6.2018	187/1/2018/4.4/7V	SO rady 100	násyp, obrys, pláň	zmitosť	0/63 Pohranice		G3 G-F v súlade



Protokol / Protocol: SPB/2018/1086

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: aktívna vrstva

Skuška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Štrkodrvina	Odobral:	SMATANA Zoltán
Material name:	Sampler:	
Druh materiálu: 0/63 Pohranice	Odber (dátum-čas):	24.04.2018
Material type:	Sampling (date-time):	
Miesto merania: stavba	Prevzatie (dátum-čas):	24.04.2018
Measuring site:	Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1086
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
		vlhk. / moist. , [kg/m ³] / [%]	vlhk. / moist. , [kg/m ³] / [%]	vlhk. / moist. , [kg/m ³] / [%]	vlhk. / moist. , [kg/m ³] / [%]			
1	bod č.1	2106	2074	2100	2093	1,00	2093	115,1
		1,50	1,90	1,40	1,60			
2	bod č.2	2000	2053	2028	2027	1,00	2027	111,5
		1,50	1,70	1,80	1,67			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal build density specified in protocol:						1818	[kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Dátum vystavenia:
Date of issuance:

25.04.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jareš

T.P.A.



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reproducovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu v následku sa vzťahuje len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1257

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: aktívna vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štirkodrvina	Odbor: Odobral: Sampler:	SMATANA Zoltán
Druh materiálu: Material type:	0/63 Pohranice	Ober (dátum-čas): Sampling (date-time):	10.05.2018
Miesto merania: Measuring site:	stavba	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	10.05.2018
Stanovište: Stationing:	Stanovište: viac. nižšie	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	10.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1257
 Records note nr.: Test ending (date-time): 10.05.2018

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ , vlhk. ₁ / moist. ₁ , [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ , vlhk. ₂ / moist. ₂ , [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ , vlhk. ₃ / moist. ₃ , [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} , vlhk. _{pr} / moist. _{avr} , [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	bod č.1	1967	1927	1944	1946	1,00	1946	107,0
		1,90	1,60	1,50	1,67			
2	bod č.2	1951	1923	1937	1937	1,00	1937	106,5
		1,70	1,50	1,90	1,70			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal build density specified in protocol:				15/2017/PS/Z/ZV			1818	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Dátum vystavenia: 10.05.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANČS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nenehotnosť kvality skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1047

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO:128

Konštrukcia / Construction: aktívna zóna

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylyky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2017 príloha F	SP-Z08	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štvrkovina
Druh materiálu: Material type:	Pohranice
Miesto merania: Measuring site:	stavba
	Stančenie: Stationing:
	bod č. 1

(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2018/1047	Počasie: Weather:	slniečno	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	20.04.2018
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	20.04.2018

**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 90 pomer ≤ 2,5

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

KUCHÁR Jaroslav

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 23.04.2018


Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

**Schválil - Confirmed by:**

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nevhodnosť kvality skúšaného materiálu. Results of the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.





Protokol / Protocol: SPB/2018/1048

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO:128

Konštrukcia / Construction: aktívna zóna

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2017 príloha F SP-Z08 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name: Pohranice
 Druh materiálu: Miesto merania: stavba

Stanovište: Stationing: bod č.2


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1048

Počasie: Weather: sineačno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
 Test begining (date-time): 20.04.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas):
 Test ending (date-time): 20.04.2018

(N)

**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥90 pomer ≤2,5

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:


SMATANA Zoltán


Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 23.04.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nevhodnosť kvality skúšeného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.











Protokol / Protocol: SPB/2018/1742a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:
Material name:

štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type:

Pohranice 0/63

Miesto merania:
Measuring site:

stavba

Stanovište:
Stationing:

viď. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.:

SPB/2018/1742

Metóda:
Method:

3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test begining (date-time): 17.05.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 17.05.2018

Meraná rovinatlosť: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1		vetva "A"	vetva "A"	vetva "A"	vetva "A"
2	km 0,050	24	32	15	18
3	km 0,150	19	22	19	13
4	km 0,250	34	30	20	12
5		vetva "B"	vetva "B"	vetva "B"	vetva "B"
6	km 0,030	20	24	14	19
7	km 0,130	18	16	17	21
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa nariem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] priečna [mm]
 ≤ 40 ≤ 30

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 11.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jánoslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po pisomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehnodiť kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/non-compliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Protokol o skúške

číslo: 185/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Priprava cestnej infraštruktúry strat. park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Stanovište:	skladka	Konštrukcia:	násyp, obsyp, plán
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	4.6.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	6.6.2018
Lokalita:	lom Pohranice	Dátum vystavenia:	7.6.2018
Odobral ^{1.} :	Zošiak	Odborný listok:	129/2018/Z 73/2018/Nr

Metóda merania: STN EN 933-1 + A1

Číslo SP: SP-4.4

Meraci prístroj:
sada sít
váha

Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne

Ev. karta meradla:


ZV1132-ZV1149

ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sítia (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov Mx (%)	celkový podiel prepadov (%)	
0,0	0,0	100,0		
125	0,000	0,0	100,0	
90	0,000	0,0	100	
D 63	0,000	0,0	100	
45	4,281	9,1	91	
31,5	5,928	12,6	78	
22,4	7,864	16,7	62	
16	6,392	13,6	48	
11,2	4,615	9,8	38	
8	4,105	8,7	30	
5,6	3,208	6,8	23	
4	2,017	4,3	18	
2	1,386	2,9	16	
1	1,114	2,4	13	
0,5	0,934	2,0	11	
0,25	0,675	1,4	10	
0,125	0,283	0,6	9	
0,063	0,176	0,4	8,8	
Dno	0,0010	0,024	0,1	
Hmotnosť vz. M2	43,002	91,3		
pod sítom 0,063	4,103	8,7		
hmot. vz. M1	47,105	100,0		
Hmotnosť vz. M2	43,057			

Celkový podiel prepadov (%)



Čiara zrnitosti

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 8,8 %
Platnosť výsledkov:	0,1 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnitosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krvosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza lekutosti/limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť"

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL

Hrončiaková Skúšal:	Róbert Szúdor-vedúci OL ZV Kontroloval:	TESScontrol, s. r. o. Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Odielacok pešiatky
------------------------	--	---

Protokol o skúške


číslo: 187/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odbereť:	Združenie
Stavba:	Priprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Stanoviště:	skládka	Konštrukcia:	násyp, obsyp, pláň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	5.6.2018
Trieda :	G3 G-F	Dátum skúšky:	6.6.2018
Lokalita:	Iom Pohranice	Dátum výstavenia:	7.6.2018
Odobral ^{1/} :	Zošiak	Odberný listok:	131/2018/Z
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		74/2018/Nr
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	sada sít váha	Ev. karta meradla:	ZV1132-ZV1149 ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sítia (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov Mx (%)	celkový podiel prepádov (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100
D 63	1,209	2,6	97
45	3,427	7,4	90
31,5	6,008	12,9	77
22,4	6,934	14,9	62
16	5,641	12,1	50
11,2	4,735	10,2	40
8	4,468	9,6	30
5,6	2,944	6,3	24
4	2,517	5,4	19
2	1,836	3,9	15
1	1,304	2,8	12
0,5	0,875	1,9	10
0,25	0,452	1,0	9
0,125	0,371	0,8	8
0,063	0,208	0,4	7,8
Dno	0,0010	0,033	0,1
Hmotnosť vz. M2	42,962	92,3	
pod sítom 0,063	3,588	7,7	
hmotn. vz. M1	46,550	100,0	
Hmotnosť vz. M2	42,985		



Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 7,8 %
Platnosť výsledkov:	0,1 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnitosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krvosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť"

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL

Hrončiaková Skúšal:	Róbert Szúdor-vedúci OL ZV Kontroloval:	
------------------------	--	--

TESScontrol, s. r. o.
Odtlačok pečiatky 81 04 Bratislava

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stanovičenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TRP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevhovuje
21.5.2018	SPB/2018/1709a	SO 128	vetva A	podsyp	rovinatosť	UMŠD 0/31,5	celý úsek	max 20mm	0 - 14mm	vyhovuje
21.5.2018	SPB/2018/1743	SO 128	vetva A	podsyp	rovinatosť	UMŠD 0/31,5	celý úsek	max 20mm	0 - 12mm	vyhovuje
26.5.2018	SPB/2018/1744	SO 128	vetva B	podsyp	rovinatosť	UMŠD 0/31,5	celý úsek	max 20mm	0 - 13mm	vyhovuje
19.5.2018	SPB/2018/1357	SO 128	vetva A, km 0,180	podsyp	SZS	UMŠD 0/31,5	1	Mpa; E2/E1 < 2,2	152,27 Mpa; 2,1	vyhovuje
21.5.2018	SPB/2018/1492	SO 128	vetva A, km 0,240	podsyp	SZS	UMŠD 0/31,5	1	Mpa; E2/E1 < 2,2	152,27 Mpa; 2,1	vyhovuje
26.5.2018	SPB/2018/1496	SO 128	vetva B, km 0,100	podsyp	SZS	UMŠD 0/31,5	1	Mpa; E2/E1 < 2,2	152,27 Mpa; 2,1	vyhovuje
26.5.2018	SPB/2018/1497	SO 128	vetva B, km 0,050	podsyp	SZS	UMŠD 0/31,5	1	Mpa; E2/E1 < 2,2	152,27 Mpa; 2,1	vyhovuje
18.5.2018	SPB/2018/1489w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,42; 3,55	vyhovuje
21.5.2018	SPB/2018/1490w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,43; 3,62	vyhovuje
26.5.2018	SPB/2018/1517w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,43; 3,58	vyhovuje
15.5.2018	SPB/2018/1524w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,46; 3,63	vyhovuje
15.5.2018	SPB/2018/1525w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,37; 3,58	vyhovuje
16.5.2018	SPB/2018/1526w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,45; 3,54	vyhovuje
16.5.2018	SPB/2018/1527w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,42; 3,54	vyhovuje
25.5.2018	SPB/2018/1528w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,45; 3,57	vyhovuje
18.5.2018	SPB/2018/1529w	SO 128		podsyp	Vlhkosť	UMŠD 0/31,5	2	+ - 3 % wopt	3,40; 3,58	vyhovuje
18.5.2018	SPB/2018/1489a	SO 128; 153		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
21.5.2018	SPB/2018/1490	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
26.5.2018	SPB/2018/1517a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
15.5.2018	SPB/2018/1524a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
15.5.2018	SPB/2018/1525a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
16.5.2018	SPB/2018/1526a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
16.5.2018	SPB/2018/1527a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
25.5.2018	SPB/2018/1528a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	
28.5.2018	SPB/2018/1529a	SO 128		podsyp	Zrnitosť	UMŠD 0/31,5	1		v súlade	



Protokol / Protocol: SPB/2018/1709a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	UM (ŠD) - Dmax 31,5	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	21.05.2018
Druh materiálu: Material type:	Pohranice 0/31,5	Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	21.05.2018
Miesto merania: Measuring site:	stavba	Stanovište: Stationing:	vetva "A"

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2018/1709	Metóda: Method:	3m lata	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	21.05.2018
--	---------------	--------------------	---------	--	------------

Meraná rovinatosť: Measured evenness:			Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral	
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Priečna / Lateral Ľavá strana / Left side [mm]
1	0,202	11;7;12;13;13;9;9;7;10;11	9;12;11;12;5;12;7;7;14;14	
2	0,222	5;10;7;7;8;10;5;12;10	14;5;4;13;6;8;6;9;8;10	
3	0,242	10;4;11;8;6;8;7;13;5;10	11;9;9;8;14;9;10;11;12;12	8
4	0,262	5;4;12;9;13;8;7;13;13	5;9;5;8;9;9;5;5;12	6
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] priečna [mm]
 ≤ 20 ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 07.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po pisomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súčasť, nehnodnosť kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1743a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5
 Material name: Material name:

Druh materiálu: Pohranice 0/31,5
 Material type: Material type:

Miesto merania: stavba
 Measuring site: Measuring site:

Stanovište:
 Stationing:

vetva "A"

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Metóda:	Koniec skúšky (dátum-čas):	21.05.2018
Records note nr.:	Method:	Test beginning (date-time):	

Meraná rovinatosť: Measured evenness:		Pozdižna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdižna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,002	10;7;11;11;11;9;8;7;9;10	9;10;10;11;5;10;7;7;12;12		
2	0,022	6;9;7;7;7;8;9;6;10;9	12;6;5;12;6;8;6;8;8;9		
3	0,042	9;5;10;7;7;8;7;12;6;9	10;9;9;8;12;8;9;10;10;11	6	8
4	0,062	6;5;11;8;12;8;7;11;11;7	6;9;6;7;9;8;6;6;10;6		
5	0,082	11;7;6;11;9;11;8;5;9;10	7;7;11;7;8;9;7;7;8;10		
6	0,102	8;8;8;7;7;8;9;6;11	8;9;9;10;7;9;6;10;12;8		
7	0,122	6;9;10;10;5;12;10;12;6;12	6;9;10;6;8;11;7;6;6;9		
8	0,142	7;9;9;10;8;10;11;10;6;8	8;6;11;5;6;5;7;11;12;5	10	7
9	0,162	9;10;11;7;9;9;11;7;7;10	8;11;8;8;8;12;7;5;10;8		
10	0,182	7;6;12;9;11;7;7;11;7;8	10;9;6;11;6;8;9;6;12;10		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdižna [mm]
 ≤ 20

priečna [mm]
 ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 11.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho a odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s normou nesúladu sa vztahuje len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1744a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategic park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5
 Material name: UM (ŠD) - Dmax 31,5

Druh materiálu: pohranice 0/31,5
 Material type: pohranice 0/31,5

Miesto merania: stavba Stanovište: Stationing: vetva "B"

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1744 Metóda: Metoda: 3m lata Koniec skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Records note nr.: SPB/2018/1744 Method: Method: 3m lata Test ending (date-time): 26.05.2018

Meraná rovinatost: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	stanovište stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,002	11;7;12;12;12;9;9;7;10;11	9;11;11;11;5;11;7;7;13;13		
2	0,022	6;10;7;7;8;10;6;11;10	13;6;5;13;6;8;7;9;8;10	7	9
3	0,042	9;5;10;8;7;8;7;13;6;10	11;9;9;8;13;9;10;10;11;12		
4	0,062	6;5;12;9;12;8;8;12;12;7	6;9;6;8;9;9;6;6;11;6		
5	0,082	11;7;7;12;10;12;9;5;9;10	7;8;12;8;8;10;7;8;8;11		
6	0,102	9;8;8;9;7;7;9;10;7;11	8;9;9;10;7;10;7;11;13;8		
7	0,122	6;9;11;11;5;13;11;13;6;13	6;9;11;6;8;11;7;6;6;9	8	11
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] priečna [mm]
 ≤ 20 ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 11.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

(N) - neakreditované / unaccredited

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

Vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1357
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírené neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2017 príloha F SP-Z08 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5

Druh materiálu: Pohranice 0/31,5

Miesto merania: stavba Staničenie: Stationing: vetva "A" ; km 0,180


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1357

Počasie: Weather: slnečno

Zečiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time): 19.05.2018

Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 19.05.2018



Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def1} 72,13 Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def2} 152,27 Pomer / Ration 2,1

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥120 pomer ≤2,2

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 21.05.2018 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reproducovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s normou sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Result from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1492

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO:128

Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva zo ŠD

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírené neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN 736133:2017 príloha F SP-Z08 6,0% Ziadne

(N)

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Štrkodrvina

Material name:

Druh materiálu: Pohrancice

Material type:

Miesto merania: stavba

Stanovište:
Stationing:

vetva A v km 0,240

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový číslo: SPB/2018/1492

Počasie: Weather:

slnnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):


21.05.2018

Test begining (date-time):

21.05.2018

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):



Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def1} Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def2} Pomer / Ration

72,13

152,27

2,1

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Agostin

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

E_{def2} [MPa]
 ≥120 pomer
 ≤2,2

(N)

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2018

Date of issuance:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenehrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po psomnom súhlase laboratória. Výjadrenie súdu / nesúdu se vzťahuje len na súd, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-208-03/18

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2018/1496

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2017 príloha F SP-Z08 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5

Druh materiálu: Pohranice 0/31,5

Material type: Material type:

Miesto merania: stavba Staničenie: vetva "B" ; km 0,100

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:


Záznamový lis č.: SPB/2018/1496

Počasie: slnečno

Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Test begining (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥120 pomer 52,2

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 28.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s rezulátu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency or the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1497

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylinky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2017 príloha F SP-Z08 6,0% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5

Druh materiálu: Pohranice 0/31,5

Miesto merania: stavba

Stančenie: Stationing: vetva "B" ; km 0,050


Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Test begining (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Test ending (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1497

Počasie: Weather: slnečno



Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def1} Modul deformácie / Module of deformation [Mpa] E_{def2} Pomer / Ration
 72,13 152,27 2,1

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 120 pomer $\leq 2,2$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 28.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Výjadrenie súlada s následu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1489a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranné vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Odobral: Sampler:	KUCHÁR Jaroslav
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/31,5	Označenie vzorky: Markings of sample:	67/2018/JS/K
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Stanovište: Stationing:	neudané
		Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	18.05.2018
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2018/1489	Metóda: Method:	mokrý rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	24.05.2018
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	25.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]					
125			100				
90			100				
63			100				
56			100				
45	0,0	0,0	100				
31,5	186,2	1,3	99				
22,4	1648,7	11,7	87				
16	1822,6	12,9	74				
11,2	1388,3	9,8	64				
8	1156,1	8,2	56				
5,6	1371,5	9,7	46				
4	1073,3	7,6	39				
2,8			35				
2	1030,8	7,3	31				
1	794,9	5,6	26				
0,5	1125,9	8,0	18				
0,25	776,8	5,5	12				
0,125	613,1	4,3	8				
0,063	481,8	3,4	4,5				
0,063P	50,0		0,0				
0,063T	592,0						
Σ	14112,0	100,0	-				



Kategórie podľa /Category according to:

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,5

Dosiahnuté kategórie / Achieved categories

G_A 85

f₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystúpenia:
Date of issuance: 25.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAD Miroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reproducovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nenechávať kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1490a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákreka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: Material name:	UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Označenie vzorky: Markings of sample:	68/2018/JS/K	Odobral: Sampler:	KUCHÁR Jaroslav
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/31,5	Stanovište: Stationing:	neudané	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	21.05.2018
Miesto odberu: Sampling site:	stavba			Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1490 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis

Zečiatok skúšky (dátum-čas):
Test begining (date-time): 24.05.2018
 Konec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 25.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]				M ₁ [kg]				M ₂ [kg]				M ₁ - M ₂ [kg]			
			15,197				14,560				0,637							
125		100																
90		100																
63		100																
56		100																
45	0,0	0,0	100															
31,5	200,6	1,3	99															
22,4	1774,9	11,7	87															
16	1962,8	12,9	74															
11,2	1495,1	9,8	64															
8	1244,5	8,2	56															
5,6	1476,5	9,7	46															
4	1155,3	7,6	39															
2,8		35																
2	1109,5	7,3	31															
1	856,1	5,6	26															
0,5	1211,9	8,0	18															
0,25	836,6	5,5	12															
0,125	659,7	4,3	8															
0,063	518,9	3,4	4,6															
0,063P	57,6	4,6	0,0															
0,063T	637,0																	
Σ	15197,0	100,0	-															



Kategórie podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	63	45	31,5	16	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	99	74	-	-	4,6
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-			f ₅

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia: 25.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁJ Miroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sú týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezádnost / nesúladu skúšeneho materiálu. Resultats from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1517a Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne


Technické údaje o vzorku a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)

Názov materiálu: UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Označenie vzorky: 72/2018/js/k	Odobrat: Sampler:	KUCHÁR Jaroslav
Material name: Material name:	Markings of sample:	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	26.5. 2018
Frakcia materiálu: 0/31,5	Stanovište: neudané	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	
Material fraction: Sampling site: stavba		Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	26.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1517 Metóda: mokrý rozbor Koniec skúšky (dátum-čas): 26.05.2018
 Records note nr.: Method: wet analysis Test ending (date-time): 27.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	
125		100	
90		100	
63		100	
56		100	
45	0,0	0,0	100
31,5	179,1	1,3	99
22,4	1584,5	11,7	87
16	1752,5	12,9	74
11,2	1334,9	9,8	64
8	1111,4	8,2	56
5,6	1318,5	9,7	46
4	1031,3	7,6	39
2,8			35
2	990,9	7,3	31
1	764,9	5,6	26
0,5	1082,3	8,0	18
0,25	747,0	5,5	12
0,125	588,7	4,3	8
0,063	463,8	3,4	4,6
0,063P	50,2		
0,063T	569,0	4,6	0,0
Σ	13569,0	100,0	-



Kategórie podľa /Category according to:

Sito / Sieve: [-]	[mm]	STN EN 13242						
		2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve: [%]		63	45	31,5	16	-	-	0,063
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		100	100	99	74	-	-	4,6

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystávania: 06.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Mareš

[Signature]

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1524a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)


Názov materiálu: UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Označenie vzorky: 73/2018/jš/k	Odobral: KUCHÁR Jaroslav
Material name: Material name:	Markings of sample:	Sampler:
Frakcia materiálu: 0/31,5	Stanovište: neudané	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time): 15.5. 2018
Material fraction: Sampling site: stavba	Stationing:	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1524 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis

Zečiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time): 15.05.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 16.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]					
125			100				
90			100				
63			100				
56			100				
45	0,0	0,0	100				
31,5	193,4	1,3	99				
22,4	1711,8	11,7	87				
16	1892,7	12,9	74				
11,2	1441,7	9,8	64				
8	1199,8	8,2	56				
5,6	1423,5	9,7	46				
4	1114,3	7,6	39				
2,8			35				
2	1069,6	7,3	31				
1	826,0	5,6	26				
0,5	1168,4	8,0	18				
0,25	806,8	5,5	12				
0,125	636,3	4,3	8				
0,063	500,9	3,4	4,6				
0,063P	54,8						
0,063T	614,0	4,6	0,0				
Σ	14654,0	100,0	-				

**Kategórie podla / Category according to:**

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,6

Dosiahnuté kategórie / Achieved categoriesG_A 85f₅**Požiadavka - Requirement:****Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia: 06.06.2018
 Date of issuance:**Kontroloval - Controlled by:**

Ing. HALAJ Maroš

Skušobné laboratórium akreditované
 EAK
 Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny
 -A2

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol/môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1525a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)


Názov materiálu: Material name:	UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/31,5	Samplér:	
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	15.5. 2018
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1525 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis

Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time): 15.06.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 16.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]			15,740		
125			100				
90			100				
63			100				
56			100				
45	0,0	0,0	100				
31,5	207,7	1,3	99				
22,4	1838,1	11,7	87				
16	2032,9	12,9	74				
11,2	1548,5	9,8	64				
8	1289,2	8,2	56				
5,6	1529,5	9,7	46				
4	1196,2	7,6	39				
2,8			35				
2	1149,5	7,3	31				
1	887,1	5,6	26				
0,5	1255,5	8,0	18				
0,25	866,5	5,5	12				
0,125	683,0	4,3	8				
0,063	537,9	3,4	4,6				
0,063P	58,4	4,6	0,0				
0,063T	660,0						
Σ	15740,0	100,0	-				



Kategórie podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-] [mm]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	63	45	31,5	16	-	-	0,063
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		100	100	99	74	-	-	4,6
		G_A 85		-		f₅		

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁJ Miroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystävania: 06.06.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sú týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1526a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: Material name:	UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Odobral: Sampler:	Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/31,5	Označenie vzorky: Markings of sample:	75/2018/Js/k
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Stanovište: Stationing:	neudané
		Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	16.5. 2018
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1526 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis

Zečiatok skúšky (dátum-čas):
Test begining (date-time): 16.05.2018
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 17.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]					
125			100				
90			100				
63			100				
56			100				
45	0,0	0,0	100				
31,5	222,1	1,3	99				
22,4	1965,4	11,7	87				
16	2173,0	12,9	74				
11,2	1655,3	9,8	64				
8	1377,5	8,2	56				
5,6	1634,5	9,7	46				
4	1279,3	7,6	39				
2,8			35				
2	1228,2	7,3	31				
1	948,3	5,6	26				
0,5	1341,5	8,0	18				
0,25	926,3	5,5	12				
0,125	730,6	4,3	8				
0,063	575,0	3,4	4,6				
0,063P	63,0		0,0				
0,063T	705,0						
Σ	16825,0	100,0	-				

**Kategórie podľa / Category according to:**

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,6

Dosiahnuté kategórie / Achieved categories

G_A 85

f₅

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia: 06.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

halaj



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reproducovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nenočnosť kvality skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1527a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra

Objekt / Building object: SO 128

Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)

Názov materiálu: UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Označenie vzorky: 76/2018/js/k	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:	Markings of sample:	Sampler:	
Frakcia materiálu: 0/31,5	Stanovište:	Odber (dátum-čas):	16.5. 2018
Material fraction:	Stationing:	Sampling (date-time):	
Miesto odberu: stavba	neudané	Prevzatie (dátum-čas):	
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1527 Metóda: mokrý rozbor Koniec skúšky (dátum-čas): 16.05.2018
 Records note nr.: Method: wet analysis Test ending (date-time): 17.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]				M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
				17,911		17,160			
125		100							
90		100							
63		100							
56		100							
45	0,0	0,0	100						
31,5	236,4	1,3	99						
22,4	2091,7	11,7	87						
16	2313,3	12,9	74						
11,2	1762,0	9,8	64						
8	1466,9	8,2	56						
5,6	1740,5	9,7	46						
4	1361,3	7,6	39						
2,8		35							
2	1307,9	7,3	31						
1	1009,5	5,6	26						
0,5	1428,6	8,0	18						
0,25	986,0	5,5	12						
0,125	777,2	4,3	8						
0,063	611,0	3,4	4,6						
0,063P	67,7								
0,063T	751,0	4,6	0,0						
Σ	17911,0	100,0	-						

**Kategórie podľa /Category according to:**

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,6

Dosiahnuté kategórie / Achieved categories

G_A 85

**Požiadavka - Requirement:****Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁK Miroš

Dátum vystavenia: 06.06.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1528a

Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: SKúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)

Názov materiálu: UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Material name:	Označenie vzorky: 77/2018/js/k	Odber (dátum-čas): 25.05.2018
Frakcia materiálu: 0/31,5	Material fraction:	Markings of sample:	Sampling (date-time):
Miesto odberu: stavba	Sampling site:	Stanovište: neudané	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1528 Metóda: mokrý rozbor (wet analysis) Začiatok skúšky (dátum-čas): 25.05.2018
 Records note nr.: Koniec skúšky (dátum-čas): 26.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]		Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
	[kg]	[%]			18,996		
125			100				
90			100				
63			100				
56			100				
45	0,0	0,0	100				
31,5	250,7	1,3	99				
22,4	2219,0	11,7	87				
16	2453,5	12,9	74				
11,2	1868,8	9,8	64				
8	1555,3	8,2	56				
5,6	1845,4	9,7	46				
4	1444,4	7,6	39				
2,8			35				
2	1386,6	7,3	31				
1	1070,7	5,6	26				
0,5	1514,6	8,0	18				
0,25	1045,8	5,5	12				
0,125	824,8	4,3	8				
0,063	649,1	3,4	4,6				
0,063P	71,3		4,6				
0,063T	796,0		0,0				
Σ	18996,0	100,0	-				

**Kategórie podľa /Category according to:**

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,6

Dosiahnuté kategórie / Achieved categoriesG_A 85**Požiadavka - Requirement:****Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystavenia: 06.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁJ Mareš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1529a Zrnitost' kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 128
 Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylyky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	UM ŠD 0/31,5 Pohranice	Označenie vzorky: Markings of sample:	78/2018/js/k	Odobral: Sampler:	Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/31,5	Stanovište: Stationing:	neudané	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	28.05.2018
Miesto odberu: Sampling site:	stavba			Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1529 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis

Koniec skúšky (dátum-čas):
 Test ending (date-time): 29.05.2018

Začiatok skúšky (dátum-čas):
 Test begining (date-time): 28.05.2018

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]			
			M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]	
125		100	20,082	19,240	0,842	
90		100				
63		100				
56		100				
45	0,0	0,0				
31,5	265,0	1,3	99			
22,4	2345,3	11,7	87			
16	2593,7	12,9	74			
11,2	1975,6	9,8	64			
8	1644,7	8,2	56			
5,6	1951,4	9,7	46			
4	1526,3	7,6	39			
2,8			35			
2	1466,5	7,3	31			
1	1131,7	5,6	26			
0,5	1601,8	8,0	18			
0,25	1105,5	5,5	12			
0,125	871,4	4,3	8			
0,063	686,2	3,4	4,6			
0,063P	74,9	4,6	0,0			
0,063T	842,0					
Σ	20082,0	100,0	-			



Kategórie podľa /Category according to:

Sito / Sieve: [-] [mm]	STN EN 13242						
	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
63	45	31,5	16	-	-	-	0,063
100	100	99	74	-	-	-	4,6

Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:

Dosiahnuté kategórie / Achieved categories

G_A 85

f₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Dátum vystávania: 06.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

* očakávané
Antonie

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stanovičenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál Síca	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevhovuje	
29.5.2018	SPB/2018/1717-O *	SO 128; 153	stmelena vŕstva	troxler	CBGM C 8/10	2	min. 97%	97,2 - 97,5%	Vyhovuje		
29.5.2018	SPB/2018/1647c-O *	SO 128; 153	stmelena vŕstva	pevnosť 7 dní	CBGM C 8/10	1		5 Mpa	v súlade		
29.5.2018	SPB/2018/1648c-O *	SO 128; 153	stmelena vŕstva	pevnosť 28 dní	CBGM C 8/10	1	6 - 10 Mpa	9,5 Mpa	Vyhovuje		
4.6.2018	SPB/2018/1833a-1	SO 128; 153	stmelena vŕstva	rovinatosť	CBGM C 8/10	celý úsek	max 20mm	0 - 4mm	Vyhovuje		
22.5.2018	SPB/2018/1715	SO 128	stmelena vŕstva	troxler	CBGM C 8/10	4	+ 3% wopt	5,0 - 6,0	Vyhovuje		
23.5.2018	SPB/2018/1488	SO 128	Vetva A	stmelena vŕstva	troxler	CBGM C 8/10	4	min. 97%	97,0 - 98,3%	Vyhovuje	
28.5.2018	SPB/2018/1716	SO 128	Vetva B	stmelena vŕstva	troxler	CBGM C 8/10	2	min. 97%	97,0 - 97,1%	Vyhovuje	
22.5.2018	SPB/2018/1651c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 7 dní	CBGM C 8/10	1		5,5 Mpa	Vyhovuje		
22.5.2018	SPB/2018/1452c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 7 dní	CBGM C 8/10	1		6,0 Mpa	Vyhovuje		
23.5.2018	SPB/2018/1454c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 7 dní	CBGM C 8/10	1		3,2 Mpa	Vyhovuje		
23.5.2018	SPB/2018/1455c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 7 dní	CBGM C 8/10	1		4,7 Mpa	Vyhovuje		
22.5.2018	SPB/2018/1453	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 28 dní	CBGM C 8/10	1	8 - 12 Mpa	10,5 Mpa	Vyhovuje		
23.5.2018	SPB/2018/1456c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 28 dní	CBGM C 8/10	1	8 - 12 Mpa	10,0 Mpa	Vyhovuje		
28.5.2018	SPB/2018/1460c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 28 dní	CBGM C 8/10	1	8 - 12 Mpa	8,0 Mpa	Vyhovuje		
28.5.2018	SPB/2018/1561-c	SO 128	stmelena vŕstva	pevnosť 28 dní	CBGM C 8/10	1	8 - 12 Mpa	11,5 Mpa	Vyhovuje		
23.5.2018	SPB/2018/1710a	SO 128	vetva A	stmelena vŕstva	rovinatosť	CBGM C 8/10	celý úsek	max 20mm	0 - 7mm	Vyhovuje	



Protokol / Protocol: SPB/2018/1717-O

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128, 153
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	CBGM C5/6 - CEM III/B 32.5N	Odbor:	Mgr. TOKOŠ Marek
Druh materiálu: Material type:	CBGM C5/6	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	29.05.2018
Miesto merania: Measuring site:	stavba	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	29.05.2018
	Stanoviště: Stationing:	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	29.05.2018
	vetva "B"	Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	29.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1717
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. / moist. [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. / moist. [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. / moist. [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. / moist. [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	km 0,070	2079 6,10	2071 6,20	2080 5,80	2077 6,03	1,00	2077	97,5
2		2068 5,70	2076 5,90	2069 6,30	2071 5,97			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							2130	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Výrobca: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava; betónáreň Nitra

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 07.06.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1647c-O

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128, SO: 153

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ... Norm, regulation, ...	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírené neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu: Concrete identif.: CBGM C5/6 CEM III/B 32,5 N	Označenie vzorky: Markings of sample: NRS/196,197,198	Odobral: Sampler: KUCHÁR Jaroslav
Receptúra č. / CE: Prescriptions n./	Stanovište: Stationing: vetva "B"	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time): 29.05.2018
Miesto odberu: Sampling site: stavba	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time): 30.05.2018	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.: SPB/2018/1647c-O	Teplota: Temperature: [°C] 21,0	Zečiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time): 05.06.2018
---	------------------------------------	---

Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 05.06.2018

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Prísady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/196	NRS/197	NRS/198
Dodací list / Dispatch note:	113839	113839	113839
ŠPZ / MVRP:	ZM137CD	ZM137CD	ZM137CD
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dní]	7	7	7
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,20	150,30	150,10
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	120,60	119,60	120,30
Plocha / Area: [cm²]	177,19	177,42	176,95
Objem / Volume: [cm³]	2136,86	2121,97	2128,71
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,878	4,841	4,852
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2280	2280	2280
Sila / Power: [kN]	92,9	91,3	89,5
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	5,0	5,0	5,0
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]	5,0		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface: mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface: -	-	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen: -	-	-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:**

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Mopika

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 05.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schváli - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s nesúladu sa vztahuje len na súlad, nepochodnosť kvality skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1648c-O

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka FCCC

Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128, SO: 153

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmenená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN EN 13286-41:2007: SP-B03/2 4,1% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu: Concrete identif.: CBGM C5/6 CEM III/B 32,5 N	Označenie vzorky: Markings of sample: NRS/199,200,201	Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time): 29.05.2018	(N) KUCHÁR Jaroslav
Receptúra č. / CE: Prescriptions n./ -	Stanovište: Stationing: vetva "B"	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time): 30.05.2018	
Miesto odberu: Sampling site: stavba		Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time): 26.06.2018	
		Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 26.06.2018	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.: SPB/2018/1648c-O	Teplota: Temperature: [°C] 20,9	
--	---------------------------------	--

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Pripravy / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/199	NRS/200	NRS/201	
Dodaci list / Dispatch note:	113839	113839	113839	
ŠPZ / MVRP:	ZM137CD	ZM137CD	ZM137CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dní]	28	28	28	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,50	149,70	150,10	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	120,60	121,30	121,10	
Plocha / Area: [cm²]	177,89	176,01	176,95	
Objem / Volume: [cm³]	2145,41	2134,98	2142,87	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,835	4,844	4,829	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2250	2270	2250	
Sila / Power: [kN]	158,7	173,1	155,3	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	9,0	10,0	9,0	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		9,5		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich noriem [MPa] ≥ 6


Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

Ing. CARASECOVÁ Mopika

Dátum vystavenia: 28.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej

**Schválil - Confirmed by:**

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Report môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SZV/2018/1833a-1

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka
 FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:128 + SO:153
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C8/10 CEM IIB 32,5 N
 Material name: CBGM C8/10 CEM IIB 32,5 N

Druh materiálu: CBGM
 Material type: CBGM

Miesto merania: stavba Stančenie: Stationing: viď. nižie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SZV/2018/1833-1 Metóda: 3m lata, planograf Test beginning (date-time): 04.06.2018
 Records note nr.: Method: 3m lata, planograf Test ending (date-time): 04.06.2018

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral				
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]
1	SO: 128			
2	vetva "A"			
3	km 0,000	číslo skúšky 2		
4	až	počet presahujúcich		
5	km 0,100	hodnôt : 0		
6		graf v prílohe		
7	km 0,010			4
8	km 0,087			3
9				
10	SO:153			
11	km 0,000	číslo skúšky 3		
12	až	počet presahujúcich		
13	km 0,020	hodnôt : 0		
14		graf v prílohe		
15	km 0,010			4
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Pre meranie planografiom zoznam všetkých nameraných údajov len na vyžiadanie.

Požiadavka - Requirement:

Podľa norem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] priečna [mm]
 ≤ 20 ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SABACKÝ Peter

Dátum vystavenia: 21.06.2018
 Date of issuance: 21.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKÁ Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert


Vedení laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada sa vzťahuje len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Číslo skúšky: 17
Dátum : 11.6.2018


Meranie pozdĺžnych nerovností planografiom

Strana: 1



Číslo skúšky: 18
Dátum : 11.6.2018

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom



TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. Skúšobné laboratórium

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735

v oblasti stavebníctva pre kontrolu
 zemín, asfaltov, asfaltových zmesí
 kameniva, betónov, stmelených zmesí
 a konštrukčných vrstiev.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1715

Rádiometrické meranie vlhkosti / Radiometric testing of moisture

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN 731375:1971 SP-V09 - žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C8/10 - CEM III/B 32.5N

Material name:

Druh materiálu: CBGM C8/10

Material type:

Miesto merania: stavba

Stanovište:
Stationing:

vetva "A"

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1715
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

22.05.2018

Test begining (date-time):

22.05.2018

Koniec skúšky (dátum-čas):

23.05.2018

Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie stationing	W ₁ [%]	W ₂ [%]	W ₃ [%]	W priemer / average [%]	Vyhodnotenie / Evaluation
1	22.05.2018	5,3	5,6	5,7	6,0	vyhovuje
2	22.05.2018	5,9	5,7	5,8	6,0	vyhovuje
3	23.05.2018	6,1	5,4	5,5	6,0	vyhovuje
4	23.05.2018	5,2	5,1	5,3	5,0	vyhovuje
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Optimálna vlhkosť určená v protokole: Optimal water content specified in protocol:			SK12/16/086/0906			4,0 [%]

Požiadavka - Requirement:

Dovolený rozsah vlhkosti podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

[%]

-2,0 + +2,0

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 07.06.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán



TPA Spoločnosť
pre zabezpečenie kvality
a inovácie s. r. o.

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú pečaťou orgánu štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu SK nesie vedeckú hodnotu len na súlad, nehodnoti kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svorostí 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
Reg. No. 211/S-176

TPA

Protokol / Protocol: SPB/2018/1488

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO:128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odcinky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Materiel name:	CBGM C8/10 CEM IIB 32,5 N	Odbor / Sampler:	KUCHÁR Jaroslav
Druh materiálu: Materiel type:	CBGM C8/10	Ober (dátum-čas): Sampling (date-time):	23.05.2018
Miesto merania: Measuring site:	stavba	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	23.05.2018
Stanovište: Stationing:	vŕd. nižšie	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	23.05.2018
		Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	23.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový číslo: SPB/2018/1488
Records note nr.:

P.č. No.	stanovište a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	SO128 vetva A km 0,240	2155 5,40	2147 5,80	2145 5,40	2149 5,47	1,00	2149	97,6
2	SO128 vetva A km 0,250	2140 4,80	2134 5,10	2135 5,00	2136 4,97	1,00	2136	97,0
3	km 0,160	2164 5,50	2161 5,40	2170 5,60	2165 5,50	1,00	2165	98,3
4	km 0,140	2149 5,30	2152 5,40	2155 5,30	2152 5,33	1,00	2152	97,7
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole:
Maximal build density specified in protocol:

ČB/2014/11/0226

2202 [kg/m³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:

97,0 %

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

(N)

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2018
Date of issuance:

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z 1

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenechádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Výsledky súložu / nesúložu sa vzťahujú len na súlož, nehniodní kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1716

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemin / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylinky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN 731375:1971

SP-Z07

7,4%

žiadne

Technické údaje o vzorku a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C8/10 - CEM III/B 32.5N

Material name: CBGM C8/10 - CEM III/B 32.5N

Druh materiálu: CBGM C8/10

Material type:

Miesto merania: stavba

Measuring site:

Stanovište:

Stationing:

vetva "B"

Odobral:

Sampler:

Mgr. TOKOŠ Marek

Odber (dátum-čas):

Sampling (date-time):

28.05.2018

Prezatiaie (dátum-čas):

Entrance (date-time):

28.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1716
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. / moist., [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	km 0,130	2075	2083	2077	2078	1,00	2078	97,1
		5,80	5,60	5,70	5,70			
2	km 0,100	2086	2070	2073	2076	1,00	2076	97,0
		5,90	6,00	5,80	5,90			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal build density specified in protocol:						SK12/16/086/0906	2140	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Výrobca: ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava; betónareň Nitra

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 07.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán



Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súdu / nesúdnu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-Z07-1-03/18

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2018/1451c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betónareň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C8/10 CEM III/B 32,5N	Označenie vzorky:	NRS/163, 164, 165	Odbor (dátum-čas):	KUCHÁR Jaroslav
Concrete identif.:		Markings of sample:		Sampling (date-time):	22.5.2018
Receptúra č. / CE:	-	Stanovište:	0,16	Prevzatie (dátum-čas):	24.05.2018
Prescription n./		Stationing:		Entrance (date-time):	
Miesto odboru:	stavba			Začiatok skúšky (dátum-čas):	28.05.2018
Sampling site:				Test begining (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2018/1451c	Teplota:	Temperature: [°C]	20,0	Koniec skúšky (dátum-čas):	28.05.2018
Records note nr.:					Test ending (date-time):	28.05.2018

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Príslady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/163	NRS/164	NRS/165	
Dodaci list / Dispatch note:	13419	13419	13419	
ŠPZ / MVRP:	ZC 905BF	ZC 905BF	ZC 905BF	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dn]	6	6	6	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,60	149,80	150,00	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	121,20	121,20	120,00	
Plocha / Area: [cm²]	175,77	176,24	176,71	
Objem / Volume: [cm³]	2130,37	2136,07	2120,58	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,791	4,793	4,752	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2250	2240	2240	
Sila / Power: [kN]	107,6	93,3	100,1	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	6,0	5,5	5,5	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		5,5		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovanie povrchu telesa: Line-upping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:**

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Monika

Dátum vystavenia: 28.05.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schváli - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nevhodnosť kvality skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1452c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.
FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13286-41:2007 SP-B03/2 4,1% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu: Concrete identif.: CBGM C8/10 CEM III/B 32,5N	Označenie vzorky: Markings of sample: NRS/166, 167, 168	Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time): 22.5.2018
Receptúra č. / CE: -	Prescription n./	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time): 24.05.2018
Miesto odberu: stavba	Stančenie: Stationing: km 0,160	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time): 29.05.2018
		Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 29.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1452c Teplota: Temperatúra: [°C] 20,7

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N
 Prisady / additions: -
 Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/166	NRS/167	NRS/168
Dodatačný list / Dispatch note:	13419	13419	13419
ŠPZ / MVRP:	ZC 905BF	ZC 905BF	ZC 905BF
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dní]	7	7	7
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,90	150,20	150,50
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	123,20	121,50	120,50
Plocha / Area: [cm²]	176,48	177,19	177,89
Objem / Volume: [cm³]	2174,22	2152,81	2143,63
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,861	4,849	4,844
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2240	2250	2260
Sila / Power: [kN]	100,8	105,2	103,6
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	5,5	6,0	6,0
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		6,0	
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-upping of specimen surface:	-	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:**

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Monika

Dátum vystavenia: 29.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada sa vzťahuje len na súlad, neodnoľí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1454c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.
 FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13286-41:2007 SP-B03/2 4,1% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu: Concrete identif.: CBGM C8/10 CEM III/B 32,5N	Označenie vzorky: Markings of sample: NRS/172, 173, 174	Odbor: Sampler: KUCHÁR Jaroslav
Receptúra č. / CE: -	Prescription n./	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time): 23.5.2018
Miesto odberu: stavba	Sampling site: Staničenie: Stationing: vetva A; km 0,245	Prevratie (dátum-čas): Entrance (date-time): 24.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.: SPB/2018/1454c	Teplota: Temperature: [°C] 20,0	Zečiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time): 28.05.2018
		Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 28.05.2018

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Prísady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/172	NRS/173	NRS/174	
Dodatečný list / Dispatch note:	113523	113523	113523	
ŠPZ / MV/RP:	ZM 137CD	ZM 137CD	ZM 137CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dn]	5	5	5	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,80	149,50	149,80	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	121,00	123,50	120,80	
Plocha / Area: [cm²]	176,24	175,54	176,24	
Objem / Volume: [cm³]	2132,55	2167,90	2129,02	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,777	4,835	4,754	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2240	2230	2230	
Sila / Power: [kN]	55,2	59,7	53,4	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	3,1	3,4	3,0	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		3,2		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-upping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Mopika

Dátum vystavenia: 28.05.2018

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1455c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorku a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C8/10 CEM III/B 32,5N	Odber (dátum-čas):	KUCHÁR Jaroslav
Concrete identif.:		Sampling (date-time):	
Receptúra č. / CE:	-	Prevzatie (dátum-čas):	23.5.2018
Prescriptions n./	-	Entrance (date-time):	24.05.2018
Miesto odberu:	stavba	Stationing:	vetva A, km 0,245
Sampling site:		Začiatok skúšky (dátum-čas):	30.05.2018
		Test begining (date-time):	
Záznamový lis č.:	SPB/2018/1455c	Koniec skúšky (dátum-čas):	30.05.2018
Records note nr.:		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2018/1455c	Teplota:	Teplota: [°C] 20,9
Records note nr.:		Temperature:	

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Prisady / additions: -

Primesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/175	NRS/176	NRS/177	
Dodatek list / Dispatch note:	113523	113523	113523	
ŠPZ / MVRP:	ZM 137CD	ZM 137CD	ZM 137CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dní]	7	7	7	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,90	150,20	150,30	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	122,20	120,80	120,20	
Plocha / Area: [cm²]	176,48	177,19	177,42	
Objem / Volume: [cm³]	2156,57	2140,41	2132,61	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,812	4,821	4,810	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2230	2250	2260	
Sila / Power: [kN]	82,8	85,3	80,8	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	4,7	4,8	4,6	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		4,7		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Monika

Dátum vystavenia: 30.05.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:
 REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nestúpalo sa vztahuje len na súlad, nevhodnosť kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency or the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1453c
Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C 8/10 CEM III/B 32,5N	Odbor:	KUCHÁR Jaroslav
Concrete identif.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:	-	Odber (dátum-čas):	22.5.2018
Prescriptions n./		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	24.05.2018
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2018/1453c	Teplota:	Temperature: [°C] 20,7	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	19.06.2018
Records note nr.:				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	19.06.2018

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N
 Príslušky / additions: -
 Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/169	NRS/170	NRS/171
Dodaci list / Dispatch note:	13419	13419	13419
ŠPZ / MVRP:	ZC 905BF	ZC 905BF	ZC 905BF
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dní]	28	28	28
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,50	149,90	150,10
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	121,80	121,30	120,80
Plocha / Area: [cm²]	175,54	176,48	176,95
Objem / Volume: [cm³]	2138,06	2140,69	2137,56
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,775	4,782	4,769
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2230	2230	2230
Sila / Power: [kN]	180,1	181,4	195,4
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	10,5	10,5	11,0
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		10,5	
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich noriem

[MPa]

≥ 10

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Mopika

Dátum vystavenia: 19.06.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súlada / nesúlada / sa vztahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1456c
Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu: Concrete identif.:	CBGM C 8/10 CEM III/B 32,5N	Označenie vzorky: Markings of sample:	NRS/178, 179, 180	Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	KUCHÁR Jaroslav
Receptúra č. / CE: Prescriptions n./	-	Stanica:		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	23.5.2018
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Stanica:	vetva "A" ; km 0,245	Zečiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time):	24.05.2018

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2018/1456c	Teplota: Temperature:	[°C] 20,5	Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	20.06.2018
--	----------------	--------------------------	-----------	--	------------

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement/Cement: CEM III/B 32,5 N

Prísady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/178	NRS/179	NRS/180	
Dodatačný list / Dispatch note:	113523	113523	113523	
ŠPZ / MVRP:	ZM 137CD	ZM 137CD	ZM 137CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dní]	28	28	28	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,40	149,80	149,90	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	121,50	121,20	120,90	
Plocha / Area: [cm²]	175,30	176,24	176,48	
Objem / Volume: [cm³]	2129,94	2136,07	2133,63	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,780	4,774	4,783	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2240	2230	2240	
Sila / Power: [kN]	172,9	166,9	176,4	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	10,0	9,5	10,0	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		10,0		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich noriem

[MPa]

≥ 10

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Mopika

Dátum vystavenia: 20.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1560c
Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.
FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 128
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C8/10	Odbor:	Ing. HALAJ Maroš
Concrete identif.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:	-	Odber (dátum-čas):	28.05.2018
Prescriptions n./		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	29.05.2018
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2018/1560c	Teplosta:	Temperature: [°C] 20,9	Začiatok skúšky (dátum-čas):	04.06.2018
Records note nr.:				Koniec skúšky (dátum-čas):	04.06.2018
				Test ending (date-time):	

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Príslady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/190	NRS/191	NRS/192	
Dodaci list / Dispatch note:	113763	113763	113763	
ŠPZ / MVRP:	ZM 139 CD	ZM 139 CD	ZM 139 CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dny]	7	7	7	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,50	150,30	150,20	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	122,30	121,60	121,80	
Plocha / Area: [cm²]	177,89	177,42	177,19	
Objem / Volume: [cm³]	2175,65	2157,45	2158,13	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,886	4,928	4,892	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2250	2280	2270	
Sila / Power: [kN]	133,0	144,2	141,2	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	7,5	8,0	8,0	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		8,0		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. CARASECOVÁ Monika

Dátum vystavenia: 05.06.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Report može byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Result from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
 Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1561c-O

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strength in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 3357/23, 84101 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

FCCC

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128, SO: 110

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyly od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

STN EN 13286-41:2007 SP-B03/2 4,1% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Oznámenie betónu: Concrete identif.: CBGM 8/10 CEM III/B 32,5N	Označenie vzorky: Markings of sample: NRS/193,194,195	Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time): 28.05.2018	(N) Ing. HALAJ Maroš
Receptúra č. / CE: Prescriptions n./	-	Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time): 29.05.2018	
Miesto odberu: Sampling site: stavba	Stanovište: Stationing: -	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time): 25.06.2018	
ZáZNAMOVÝ IS: Records note nr.: SPB/2018/1561c-O	Teplota: Temperature: [°C] 20,9	Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 25.06.2018	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

ZáZNAMOVÝ IS: Records note nr.: SPB/2018/1561c-O	Teplota: Temperature: [°C] 20,9	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test begining (date-time): 25.06.2018	Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time): 25.06.2018
--	---------------------------------	--	--

Zloženie zmesi / componets of concrete mix:

Cement / Cement: CEM III/B 32,5 N

Prísady / additions: -

Prímesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/193	NRS/194	NRS/195	
Dodací list / Dispatch note:	113763	113763	113763	
ŠPZ / MVRP:	ZM 139 CD	ZM 139 CD	ZM 139 CD	
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-	
Vek telesa / Specimen age: [dn]	28	28	28	
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,30	150,10	150,40	
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	123,10	122,80	121,80	
Plocha / Area: [cm ²]	177,42	176,95	177,66	
Objem / Volume: [cm ³]	2184,07	2172,95	2163,88	
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,929	4,874	4,918	
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m ³]	2260	2240	2270	
Sila / Power: [kN]	219,2	190,5	208,1	
Pevnosť v tlaku: Compression strength: [MPa]	12,5	11,0	11,5	
Priemerná pevnosť v tlaku: Average compression strength: [MPa]		11,5		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet	
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-	
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-	

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich nariem

[MPa]

≥ 10

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
Ing. CARASECOVÁ Monika

Dátum vystavenia: 28.06.2018
Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej



Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1710a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhodnotiteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 128

Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C8/10 - CEM III/B 32.5N

Druh materiálu: CBGM C8/10

Miesto merania: stavba Staničenie: Stationing: vetva "A"

(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1710 Metóda: 3m lata Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2018
 Records note nr.: Method: Koniec skúšky (dátum-čas): 23.05.2018 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,202	5;5;5;5;5;5;6;5;6	5;6;6;6;5;6;5;7;5		
2	0,222	4;6;6;6;4;7;6;7;4;7	5;6;6;4;5;6;5;4;5;6		
3	0,242	5;6;6;6;5;6;6;4;5	5;4;7;4;4;4;5;7;7;4	5	4
4	0,262	6;6;7;5;6;6;7;5;5	5;7;5;5;7;5;4;6		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] priečna [mm]

≤ 20 ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Dátum vystavenia: 07.06.2018

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Výjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súčasť, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.