

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	45	



Foto: 118_1a
28,92m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 120_2a
43,32m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 121_3a
44,3m, Prípojka, ľavá strana




Foto: 122_4a
48,53m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 46	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC6
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC7
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 34,91 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
Označenie:	

Poznámka:


1:275

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň



14,98 m //



15,97 m //



32,93 m //



33,90 m //



34,91 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	46	



Foto: 119_1a
14,98m, Prípojka, ľavá strana




Foto: 123_2a
15,97m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 124_3a
32,93m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 125_4a
33,9m, Prípojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	46	




Foto: 126_5a
34,91m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 47	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC4
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC5
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 49,05 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:




Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	47	




Foto: 128_1a
24,72m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 138_2a
25,89m, Prípojka, ľavá strana




Foto: 139_3a
49,05m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 48	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: AS1
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 0,8 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:




Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	48	




Foto: 129_1a
0,36m, Prípojka, strop



Foto: 130_2a
0,8m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 49	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC4
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 46,58 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Označenie:

Poznámka:




Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Dátum: 20.06.2018	Názov úseku: 49	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Foto: 131_1a
0,33m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 132_2a
7,29m, Netesná stena rura, viditeľný nanos, strop



Foto: 133_3a
23,78m, Prípojka, ľavá strana




Foto: 134_4a
24,37m, Prípojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	49	



Foto: 135_5a
44,3m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 136_6a
45,27m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 137_7a
46,58m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 50	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover	Výkres č.1:	z: SO-103
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: HV4
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 13,55 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dažďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Označenie:

Poznámka:

1:100 Pozícia Kód Pozorovanie Stupeň

SO-103

HV4

13,55

EH Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 51	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover	Výkres č.1:	z: SO-102
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: HV2
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 16,67 m

Príčina pozorovania: **Všeobecná kontrola stavu**

Druh kanalizácie: **dážďová kanalizácia**

Ochranné pásmo:

Profil:
Materiál: **kruh 300 mm**
PP-polypropylén Dĺžka:

Ochrana, výstelka:

Označenie:

Poznámka:

1:125

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SO-102



16,67 m //

HV2

16,67

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land rover

Ulica:
Nitra Land rover

Dátum:
20.06.2018

Názov úseku:
51

Číslo úseku:



Foto: 141_1a
16,67m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 52	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover	Výkres č. 1:	z: SO-102
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č. 2:	do: HV1
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 15,48 m


Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SO-102



15,48 m //

HV1

15,48

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land rover

Ulica:
Nitra Land rover

Dátum:
20.06.2018

Názov úseku:
52

Číslo úseku:




Foto: 142_1a
15,48m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 53	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover	Výkres č.1:	z: SO-103
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: HV3
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 18,71 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
Označenie:	

Poznámka:

1:150


Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SO-103



18,71 m //

HV3

18,71

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land rover

Ulica:
Nitra Land rover

Dátum:
20.06.2018

Názov úseku:
53

Číslo úseku:





Foto: 143_1a
18,71m, Koniec pozorovania

S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 48,11 m

SD7


SD8



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 28,99 m

SD8


SD9



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 48,06 m

SD5


SD6



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 49,06 m

SD6


SD7



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 12,15 m

SD3


SD4



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 800 mm, Dĺžka úseku: 49,35 m

SD4


SD5



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka D, PVC-polyvinylchlorid, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 12,29 m

SD3


SD10



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 16,1 m

SE2


SE3



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 16,96 m

SE3


SE4



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 7,53 m

SE4


SE5



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 16,67 m

SE2


SE6



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 17,02 m

SE6


SE7



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 25,94 m

SE2


SE1



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 36,19 m

SE1


ZU E



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka E, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 7,53 m

SE5


SE4



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 96,54 m

SA1


SA2



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 600 mm, Dĺžka úseku: 0,44 m

SA1


Cerpacka



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 38,49 m

SA1


SB12



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 1,02 m

SA1


SB19



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 17,57 m

SB19


SB20



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 22,05 m

SA4


SA5



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 48,81 m

SA5


SA6



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 14,01 m

SA6


SA7



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 20,04 m

SA4


SA3



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 72,59 m

SA2


SA3



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 47,08 m

SA10


SA11



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 47,64 m

SA10


SA9



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 23,24 m

SA9


SA8



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka A-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 22,74 m

SA8


SA3



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 36,83 m

SB13


SB14



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 13,24 m

SB14


SB15



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 8,05 m

SB15


SB16



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 10,62 m

SB13


SB12



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 23,52 m

SB21


SB20



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 30,05 m

SB21


SB22



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 7,09 m

SB22


SB23



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 11,55 m

SB25


SB26



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 12,04 m

SB25


SB24



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B-1, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 9,1 m

SB24


SB23



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 12,61 m

SB17


SB18



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka B, PP-polypropylén, Dizka : , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 7,04 m

SB17


SB16



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 34,95 m

SC7


SC8



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 14,46 m

SC8


SC9



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 14,12 m

SC9


SC10



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 48,53 m

SC5


SC6



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 34,91 m

SC6


SC7



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 700 mm, Dĺžka úseku: 49,05 m

SC4


SC5



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 0,8 m

SC3


AS1



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover Stoka C, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 46,58 m

SC3


SC4



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover, PP-polypropylén, Dizka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 13,55 m

SO-103


HV4



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 16,67 m

SO-102


HV2



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 300 mm, Dĺžka úseku: 15,48 m

SO-102


HV1



S. park Nitra Land rover, Nitra Land rover, PP-polypropylén, Dĺžka: , krúh 300 mm, Dĺžka úseku: 18,71 m

SO-103

HV3





Σ Ø

Ulica :	Druh kanalizácie:	Zodpovedný:	Dátum : 19.06.2018
---------	-------------------	-------------	-----------------------

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
50	SO-103	HV4	20.06.2018	Nitra Land rover		PP-polypropylén	* 13,55	13,55
51	SO-102	HV2	20.06.2018	Nitra Land rover		PP-polypropylén	16,67	16,67
52	SO-102	HV1	20.06.2018	Nitra Land rover		PP-polypropylén	15,48	15,48
53	SO-103	HV3	20.06.2018	Nitra Land rover		PP-polypropylén	18,71	18,71
21	SA4	SA5	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	22,05	22,05
22	SA5	SA6	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	48,81	48,81
23	SA6	SA7	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	14,01	14,01
24	SA4	SA3	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	20,04	20,04
26	SA10	SA11	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A-1		PP-polypropylén	47,08	47,08
27	SA10	SA9	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A-1		PP-polypropylén	47,64	47,64
28	SA9	SA8	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A-1		PP-polypropylén	23,24	23,24
29	SA8	SA3	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A-1		PP-polypropylén	22,74	22,74
30	SB13	SB14	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	36,83	36,83
31	SB14	SB15	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	13,24	13,24
32	SB15	SB16	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	8,05	8,05
33	SB13	SB12	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	10,62	10,62
40	SB17	SB18	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	12,61	12,61
41	SB17	SB16	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	7,04	7,04
34	SB21	SB20	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	23,52	23,52
35	SB21	SB22	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	30,05	30,05
36	SB22	SB23	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	7,09	7,09
37	SB25	SB26	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	11,55	11,55
38	SB25	SB24	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	12,04	12,04
39	SB24	SB23	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	9,1	9,1
48	SC3	AS1	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	0,8	0,8
49	SC3	SC4	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	46,58	46,58
7	SD3	SD10	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PVC-polyvinylchlorid	12,29	12,29
8	SE2	SE3	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	16,1	16,1
9	SE3	SE4	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	16,96	16,96
10	SE4	SE5	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	7,53	7,53
11	SE2	SE6	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	16,67	16,67
12	SE6	SE7	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	17,02	17,02
13	SE2	SE1	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	25,94	25,94
14	SE1	ZU E	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	36,19	36,19
15	SE5	SE4	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka E		PP-polypropylén	7,53	7,53

Profil: KRUH 300 MM = 695,4 m (695,4 m)

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
17	SA1	Cerpacka	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	0,44	0,44

Profil: KRUH 600 MM = 0,4 m (0,4 m)

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
42	SC7	SC8	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	34,95	34,95
43	SC8	SC9	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	14,46	14,46
44	SC9	SC10	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	14,12	14,12
45	SC5	SC6	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	48,53	48,53
46	SC6	SC7	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	34,91	34,91
47	SC4	SC5	20.06.2018	Nitra Land rover Stoka C		PP-polypropylén	49,05	49,05

Profil: KRUH 700 MM = 196 m (196 m)

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
1	SD7	SD8	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	48,11	48,11
2	SD8	SD9	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	28,99	28,99



Σ Ø

Ulica :

Druh kanalizácie:

Zodpovedný:

Dátum :
19.06.2018

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
3	SD5	SD6	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	48,06	48,06
4	SD6	SD7	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	49,06	49,06
5	SD3	SD4	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	12,15	12,15
6	SD4	SD5	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka D		PP-polypropylén	49,35	49,35

Profil: KRUH 800 MM = 235,7 m (235,7 m)

Číslo	Zo šachty	Od šachty	Dátum	Ulica	Videozáznam číslo	Materiál	m	(m)
16	SA1	SA2	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	96,54	96,54
25	SA2	SA3	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka A		PP-polypropylén	72,59	72,59
18	SA1	SB12	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka B		PP-polypropylén	38,49	38,49
19	SA1	SB19	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	1,02	1,02
20	SB19	SB20	19.06.2018	Nitra Land rover Stoka B-1		PP-polypropylén	17,57	17,57

Profil: KRUH 1000 MM = 226,2 m (226,2 m)

Všetky úseky = 1353,8 m (1353,8 m)




Protokol monitoringu

Dátum: 30.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 1	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: nie	Zatriedenie:

Ulica: Strategicky p. Nitra Stoka C	Výkres č.1:	z: SC3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC4
Umiestnenie: Chodník pre chodcov alebo cyklistov	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,6 m
Pričina pozorovania: Pred opravou	Profil:	kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	Označenie:
Poznámka:		

1:75 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň



7,6 m //

SC3

SC4

7,60

GE Dosiahnutie referenčného bodu

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Strategický p. Nitra Stoka C	30.06.2018	1	




Foto: 1_1a
7,6m, Dosiahnutie referenčného bodu



Protokol monitoringu

Dátum: 30.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 2	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: nie	Zatriedenie:

Ulica: Strategický p. Nitra Stoka C	Výkres č.1:	z: SC3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC4
Umiestnenie: Chodník pre chodcov alebo cyklistov	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,5 m
Príčina pozorovania: Pred opravou	Profil:	kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
Označenie:		
Poznámka:		

1:75 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň



SC4

7,50

7,50

7,50


II Info: Lokálna oprava umiestnená na pozadované miesto

GE Dosiahnutie referenčného bodu


EH Koniec pozorovania



7,5 m //



7,5 m //



7,5 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Strategický p. Nitra Stoka C	30.06.2018	2	



Foto: 2_1a
7,5m, Info: Lokálna oprava umiestnená na pozadované miesto



Foto: 3_2a
7,5m, Dosiahnutie referenčného bodu




Foto: 4_3a
7,5m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 30.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 3	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: nie	Zatriedenie:

Ulica: Strategický p. Nitra Stoka D	Výkres č.1:	z: SD8
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD7
Umiestnenie: Chodník pre chodcov alebo cyklistov	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 15,9 m
Pričina pozorovania: Pred opravou	Profil:	kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
	Označenie:	

Poznámka:

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SD8



15,9 m //

SD7

15,90

GE Dosiahnutie referenčného bodu

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Strategický p. Nitra Stoka D	30.06.2018	3	



Foto: 5_1a
15,9m, Dosiachnutie referenčného bodu



Protokol monitoringu

Dátum: 30.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 4	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: nie	Zatriedenie:

Ulica: Strategicky p. Nitra Stoka D	Výkres č. 1:	z: SD8
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č. 2:	do: SD7
Umiestnenie: Chodník pre chodcov alebo cyklistov	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 15,87 m
Pričina pozorovania: Pred opravou	Profil:	kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
Označenie:		
Poznámka:		

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SD8



15,87 m //



15,87 m //



15,87 m //

SD7

15,87

II Info: Lokálna oprava umiestnená na požadované miesto

15,87

GE Dosiahnutie referenčného bodu

15,87

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Strategický p. Nitra Stoka D	30.06.2018	4	



Foto: 6_1a
15,87m, Info: Lokálna oprava umiestnená na pozadované miesto



Foto: 7_2a
15,87m, Dosiahnutie referenčného bodu



Foto: 8_3a
15,87m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 09.07.2018	Číslo objednávky:	Počasia:	Obsluha:	Názov úseku: 1	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: S. park Nitra Land rover	Výkres č.1:	7:	SA3
Miesto: Strategicky park Nitra rover	Výkres č.2:	do:	SA2
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku:	92,57 m
Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil:	kruh 1000 mm	
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén	
	Ochrana, výstelka:	Dĺžka:	
Umiestnenie pozoru:	Umiestnenie:		

Poznámka:




Foto monitoringu

Miesto:
Strategický park Nitra
rower

Ulica:
S. park Nitra Land rower

Dátum:
09.07.2018

Názov úseku:
1

Číslo úseku:



Foto: 5_5a
91,12m, Pripojka, strop




Foto: 6_6a
92,57m, Koniec pozorovania

Strategický park Nitra rower, S. park Nitra Land rower, PP-polypropylén, Dĺžka: , kruh 1000 mm, Dĺžka úseku: 92,57 m

SA3

SA2

