

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav


STRABAG

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Projektant: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zhotoviteľ stav. objektu: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP

Vypracoval za zhotoviteľa:	Kontroloval a predkladá za zhotoviteľa:	Schválil za stavebný dozor:
Ing. Dušan Koščo	Ing. Dušan Putirka, PhD.	Mgr. Ivana Šimková, PhD.
EUROVIA SK, a.s.	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	SSC IVSC
Podpis:	Podpis: 	Podpis: 
Dátum:	Dátum: 12.10.2018	Dátum: 23.10.2018

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov
2. Protokoly skúšok
3. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



1. SPRÁVA K DOKUMENTÁCII KVALITY STAVEBNÝCH PRÁC A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
Číslo a názov objektu: SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
Katastrálne územie: k.ú. Lužianky, Zbehy, Čakajovce
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Charakter stavby: Novostavba

Stavebník:

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Projektant:

Hlavný projektant: Ing. Marta Kodajová
Názov a adresa: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu:

EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska
681/26, 058 01 Poprad

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



ZAKLADNÉ ÚDAJE

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever, v blízkosti obcí Lužianky, Dražovce a katastrálnych územiach: Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor. Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov, súvisiacich s výstavbou a prevádzkou strategického parku bolo potrebné vybudovať novú cestnú infraštruktúru aj mimo samotný priemyselný park s napojením na nadradenú cestnú sieť (cesta I/64 a rýchlostná cesta R1A) ale aj na ostatné jestvujúce komunikácie v dotknutom území. Predmetom tohto projektu bolo zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento strategický park, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do ciest.

Stavebný objekt slúži ako verejná komunikácia, ktorá obsluhuje okolie terminálu intermodálnej prepravy TIP. Komunikácia bola navrhovaná ako účelová, avšak v parametroch podľa STN 73 6101.

SO 125 začína napojením na okružnú križovatku SO 126 a končí napojením na SO 113 pre odbočenie v smere staničenia SO 113. Komunikácia je s SO 113 prepojená aj dvomi križovatkami - vetvou „1“ v km 0,356 pre obojsmerné odbočenie a vetvou „2“ v km 1,085 pre odbočenie proti smeru staničenia SO 113.

Základné údaje:

Kategória: Jednosmerná jednopruhovú parkovisková komunikácia

Celková dĺžka: 1161,3 m

Križovatky: výjazdy na účelovú komunikáciu SO 113
napojenie z okružnej križovatky SO 126
pripojenie na objekt SO 113 do pripájacieho pruhu

Odhumusovanie

Pri trvalom zábere pôdy, ktoré slúžilo pre konštrukciu cestného telesa sa humózná vrstva odstránila a uložila na skládky humusu. V rámci stavby boli plochy určené pre skládky humusu navrhnuté rovnomerne po celej dĺžke trasy. Zhrnutá vrstva humusu sa z časti použila pre ďalšie stavebné práce v rámci SO 125 (zahumusovanie svahov cestného telesa). Prebytok humusu sa použil na zahumusovanie v iných objektoch stavby resp. na zahumusovanie plôch medzi objektmi.

V rámci predmetného objektu bolo navrhnuté odhumusovanie v hrúbkach podľa pedologického prieskumu. Odhumusovanie bolo riešené v trvalom zábere trasy SO 125. Hrúbka humóznej vrstvy bola vzhľadom na pôdne pomery variabilná.

Sanácia podložia

Požiadavky na druh podkladu a minimálny modul deformácie Edef,2 boli stanovené normou STN 73 61 33 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií. Ak sa v podloží násypu nachádzali stlačiteľné a málo únosné podložie (CBR<3%, Edef <10MPa) museli sa navrhnuť opatrenia na urýchlenie konsolidácie a zvýšenie únosnosti podložia násypu. V podloží násypu nesmeli byť ponechané zeminy ako organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. Požadované minimálne hodnoty miery zhutnenia, modulu deformácie a ich pomerov boli stanovené normou STN 73 6133. Požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu pre jemnozrnné zeminy (F) je $D \geq 95\%$ PS, pri dosiahnutí modulu pretvárnosti Edef,2 = min. 30 MPa a pomeru modulov pretvárnosti Edef,2 / Edef,1 $\leq 2,5$. Požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu pre hrubozrnné zeminy (S, G), $ID \geq 0,75$ pri dosiahnutí modulu pretvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa a pomeru modulov pretvárnosti Edef,2 / Edef,1 $\leq 2,6$. Avšak vzhľadom na roznos zaťaženia, veľkosť zaťaženia od dopravy, ako aj skutočnosť, že zlepšenie podložia s ohľadom na hladinu podzemnej vody bolo v mnohých prípadoch

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

súčasťou zemného telesa, bola navrhovaná na hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. V miestach nízkych násypov, kde dochádzalo ku kontaktu zemnej pláne a podložia bolo nevyhnutné dosiahnuť hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$. V daných morfológických podmienkach stavby sa nenachádzal terén so sklonom viac ako 10%, preto zemné teleso nebolo zakladané na stupne. Pôvodný terén bol po celej dĺžke trasy odhumusovaný podľa požiadaviek pedologického prieskumu, resp. bol odstránený ruderalný porast (vegetačný kryt). Dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia, ako aj požadovaného modulu pretvárnosti bolo potrebné preukázať priamo na stavbe skúškami in situ. V rámci sanačných opatrení pod zemným telesom komunikácie sa uvažovalo so zlepšením zemín vhodným hydraulickým spojivom. Voľba spojiva a jeho dávkovanie záviselo od laboratórnych skúšok konkrétnych vzoriek zeminy v mieste stavby. Pre zlepšenie zeminy spojivom bolo potrebné dodržanie nasledovných podmienok: Najmenšia teplota vzduchu nesmela klesnúť pod $+5^{\circ}\text{C}$, pričom teplota vzduchu za posledných 24h nesmela klesnúť pod $+3^{\circ}\text{C}$. Vlhkosť zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmela odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenou skúškou proctor standard o viac ako $\pm 5\%$. Ďalšia vrstva sa nemohla položiť bez prevzatia vrstvy stavebným dozorom. Miesta nedostatočného zhutnenia ťažkými valcami, ako napr. v blízkosti kanalizačných skruží, bolo potrebné dostatočne zhutniť napr. vibračnou doskou. Počas tuhnutia a tvrdnutia vrstvy upravenej hydraulickým spojivom bolo potrebné chrániť vrstvy proti rýchlemu odparovaniu vody. Takto upravené vrstvy hydraulickým spojivom museli byť do začatia mrazov prekryté nadložnou vrstvou. Receptúra spojiva a hrúbka zlepšenia bola spresnená po skúškach kvality jemnozrnnej zeminy.

Sanácia podložia TYP II

Sanačné opatrenie typu II predstavovalo zlepšenie podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,80 m, zeminu zlepšenú hydraulickým spojivom, 1x dvojosú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,30 m. Pôvodný terén sa najprv odhumusoval v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sa zlepšili parametre zeminy hydraulickým spojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,5 m. Následne sa uložil a zhutnil presyp zo štrkodrvy s hrúbkou 0,10 m. Položila sa dvojosá geomreža ARMATEX G40/40. Následne sa umiestnila 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy. Štrkodrva sanačnej vrstvy podložia bola fr.0-63 mm, ID = min. 0,75. Na takto pripravené vymenené podložie sa umiestnila prvá vrstva násypu s hrúbkou 0,30 m. Sanácia podložia typ II bola zrealizovaná v rámci celého objektu SO 125.

Zemné teleso

Pláň násypu bola tvorená sanačnou vrstvou. Požiadavky na druh podkladu a minimálny modul deformácie $E_{def,2}$ boli stanovené normou STN 73 61 33 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií. Vzhľadom na roznos zaťaženia, veľkosť zaťaženia od dopravy, ako aj skutočnosť, že úprava podložia bola v mnohých prípadoch súčasťou zemného telesa, je navrhovaná na hodnotou modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. V miestach nízkych násypov, kde dochádza ku kontaktu zemnej pláne a podložia bolo nevyhnutné dosiahnuť hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$.

Zemné teleso sa budovalo so sklonom svahov 1:2. Zemné teleso sa budovalo po vrstvách. V úsekoch, kde je medzi sanačnou vrstvou a pláňou vozovky mocnosť vrstvy menšia ako 0,80 m, bolo potrebné zemné teleso budovať z vhodného štrkovitého materiálu.

Výškové vedenie

Výškové vedenie trasy hlavnej vetvy SO 125 bolo navrhnuté s max. pozdĺžnym sklonom $s=0,729\%$ a min. $0,003\%$. Výškové vedenie bolo navrhnuté s ohľadom na plynulé napojenie SO 126 a SO 113. Minimálny polomer výškového oblúka je $R= 1000 \text{ m}$. Výškové vedenie začína v osi SO 126 a k staničeniu 0,010 klesá sklonom $0,225\%$ po vydutý výškový oblúk $R= 1000 \text{ m}$, ďalej trasa stúpa

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

sklonom 0,284 % k staničeniu 0,109 893 po vypuklý oblúk s polomerom $R = 5000$ m. Ďalej trasa pokračuje stúpaním 0,003 % k staničeniu 1,063 039, v ktorom je stred vypuklého oblúku s polomerom $R = 3500$ m odkiaľ klesá sklonom 0,729 % k staničeniu 1,097 629 a vydutému oblúku s polomerom $R = 2500$ m. Trasa ďalej pokračuje stúpaním 0,500% a plynule sa napojí na SO 113.

Výškové vedenie vetvy „1“ bolo navrhnuté s max. pozdĺžnym sklonom $s = 4,000$ % a min 2,500 %. Výškové vedenie bolo navrhnuté s ohľadom na plynulé napojenie na hlavnú vetvu SO 125 a SO 113. Minimálny polomer výškového oblúka je $R = 200$ m. Výškové vedenie vetvy „1“ sa odpája od hlavnej vetvy klesaním so sklonom 2,500 % po staničenie km 0,004 034, v ktorom je stred vypuklého oblúku s polomerom $R = 500$ m. Trasa pokračuje klesaním so sklonom 4,000 % po staničenie km 0,032 375 a vydutý oblúk s polomerom $R = 200$ m. Trasa pokračuje stúpaním 2,500% a plynule sa napojí na SO 113.

Výškové vedenie vetvy „2“ bolo navrhnuté s max. pozdĺžnym sklonom $s = 4,150$ % a min. 0,750 %. Výškové vedenie bolo navrhnuté s ohľadom na plynulé napojenie na hlavnú vetvu SO 125 a SO 113. Minimálny polomer výškového oblúka je $R = 200$ m. Výškové vedenie začína plynule s hlavnou vetvou SO 125 klesaním 0,750 % po staničenie km 0,006 625, kde je stred vypuklého výškového oblúka s polomerom $R = 1000$ m. Výškové vedenie ďalej pokračuje klesaním so sklonom 1,470% po staničenie km 0,010 562. Po vypuklom výškovom oblúku s polomerom $R = 1000$ m nasleduje klesanie v sklone 1,800 % po staničenie 0,021 448 a stred vydutého výškového oblúka s polomerom $R = 200$ m. Výškové vedenie pokračuje stúpaním v sklone 4,150 % po staničenie 0,041 866, v ktorom je stred vypuklého výškového oblúka s polomerom $R = 250$ m. trasa ďalej pokračuje stúpaním 1,600 % a plynule sa napojí na SO 113.

Šírkové usporiadanie

- šírkové usporiadanie - jednosmerná jednopruhovú parkovisková komunikácia
- jazdný pás - 1 x 6m
- spevnená krajnica 2 x 0,5 m
- časť nespevnenej krajnice započítavaná do voľnej šírky 2 x 0,50 m

Konštrukcia vozovky

- asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 L; PMB 45/80-75; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m²; STN 73 6129
 - cementom stmelená zmes CBGM C5/6 0/31,5; 170 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
 - štrkodrvina UM ŠD; 0/31,5 Gc; min. 180 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
- Celková hrúbka konštrukcie min. 530 mm**

Požadovaná únosnosť na pláni vozovky Edef,2 = min. 90 MPa. Požadovaný pomer medzi Edef2 / Edef1 = max. 2,5.

Riešenie odvodnenia

Odvodnenie vozovky navrhovanej komunikácie bolo riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do terénu, resp. do štrbinového žľabu, odkiaľ bude voda cez uličné vpusty (spolu 6 kusov, vrátane kalových antikoročných košov) a odvodňovacie potrubia DN150 vyvedená do kanalizácie SO

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

513. Vľavo v km 0,060 – 0,305 bol navrhnutý štrbinový žlab dĺžky 245,24 m. Rozmiestnenie uličných vpustov bolo popísané v prílohe 3.14 Výkaz uličných vpustov. Štrbinový žlab sa nachádza v prílohe 3.13 Štrbinový žlab D400 – schéma skladby. Detail uličného vpustu bol priložený v prílohe 3.5 Detaily. Odvodnenie pláne vozovky bolo riešené priečnym sklonom 3% s vyvedením na svah cestného telesa.

Záverečné hodnotenie

Výstavba stavebného objektu SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie stupňa DRS s výnimkou zmien zakreslených v DSRS, zmluvných podmienok, platných TKP, STN. Všetky materiály boli zdokladované preukaznými skúškami, skúškami typu, príslušnými certifikátmi, vyhláseniami o parametroch, vyhláseniami o zhode a ich zabudovanie bolo overené kontrolnými a preberacími skúškami v zmysle kontrolno-skúšobného plánu stavebného objektu.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

3. CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM

UMŠD:

- Certifikát č. SK 04-ZSV-2173
- VoP

CBGM:

- Certifikát č. SK 12-ZSV-0726
- VoP č. 7/NR-ST/2016
- Certifikát č. SK 12-ZSV-0599
- VoP

Asfaltová zmes AC 22 P:

- Certifikát č. 1480-CPR-0057
- VoP č. 29/KA50
- Certifikát č. 1480-CPR-0046
- VoP č. ZH 15

Asfaltová zmes AC 22 L:

- Certifikát č. 1480-CPR-0057
- VoP č. 31/KA50

Asfaltová zmes SMA 11:

- Certifikát č. 1480-CPR-0057
- VoP č. 32/KA50

CB kryt:

- Certifikát č. SK12-ZSV-0758
- Vyhlásenie o parametroch č. CB II/NR/2018

Kamenivo fr. 0/22:

- Certifikát č. 1301-CPR-0093
- VoP

Hydroosev:

- Miešací protokol
- Posudok vzorky osiva
- Skúšky klíčivosti

Betón:

- Certifikát SK12-ZSV-0725
- Vyhlásenie o parametroch č. 13/NR/2016
- Vyhlásenie o parametroch č. 17/NR/2016

Geotextília:

- Vyhlásenie o parametroch Armatex G 40/40
- Technický list
- Vyhlásenie o parametroch Kortex GTPP 40/40
- Vyhlásenie o parametroch č. Mactex BN 40.1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Štrbinový žľab:

- Certifikát č. 050-021175
- Vyhlásenie o parametroch č. STD1510

Uličné vpusty:

- Certifikát č. SK 04-ZSV-1119
- Vyhlásenie o parametroch č. 01/2016
- Vyhlásenie o parametroch č. 04/2016
- Vyhlásenie o parametroch č. 03/2016
- Vyhlásenie o parametroch č. 02/2016

Smerový stĺpik:

- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0143/1

Zvodidlový odrážač:

- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0127
- VoP č. 2/2015
- VoP č. 1/2015

Nosiče zvislých dopravných značiek:

- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0078
- VoP č. 1/2018

Zvislá dopravná značka:

- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0147/1
- VoP č. 1/2017
- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0124
- VoP č. 16/2017
- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0125
- VoP č. 17/2017
- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0126
- VoP č. 19/2017
- Certifikát o nemennosti parametrov č. 1358 – CPR- 0150/1
- VoP č. 1/2017

Dopravný gombík:

- VoP č. 015-CPR2014-02-21

Jednozložková akrylátová náterová látka:

- Certifikát č. SK 05-ZSV-0349

Dvojzložková plastická hmota:

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

- Certifikát č. SK 05-ZSV-0331

Oceľové zvodidlo jednostranné:

- Certifikát č. 1020-CPR-090-032429

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRAVNÝ - STRABAG
Ovčárske náb. 10, 260 01 Bratislava**Popradkav****STRABAG**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
- časť sanácia podložia a násyp po aktívnu zónu

KSP

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
1	1 620,0	kpl	kontrolné	Prípravné práce	PD	pred začatím	1	
2	1	kpl	preberacia	vyčívací protokol	PD	pred začatím	1	
3	1	kpl	kontrolné	protokol o vyčítaní IS	plán BOZP	príbežne	1	
				vizuálne				
				Zemné práce				
4	1 620,0	m3	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch	STN EN 14 227 - 1 STN 73 6124, Zákon č. 133/2013 Z.z.	1/druh	1	
			kontrolné	pevnosť hydraulického spojiva	STN 196 - 1	1 x mesačne	1 x mesačne	
				vhkosť	STN EN 1097-5 TKP Časť 27	2x denne	2x denne	
				kalfimorský pomer únosnosti CBR	STN EN 13286-47 TKP Časť 27	1x za dva dni	1x za dva dni	
				dávkovanie spojiva	TKP Časť 27	1 x denne	zápis v SD	
				únosnosť	TKP Časť 21, STN 73 6133	1 sk./2000 m2	11	
			preberacie	miera zhutnenia	TKP Časť 21, STN 73 6133	1 sk./1000 m3 (1sk./1500 m2)	15	
				index okanzkej únosnosti IBI	STN EN 12386-47	1x denne	1x denne	
5	9042 +20433	m3	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN 73 6133 STN EN 933 - 1 STN 73 3050	každý druh sypaniny	1	
			kontrolné	miera zhutnenia/únosnosť	STN 73 6133 STN 73 3050 TKP Časť 2	1 sk./2000 m3	27	
				zmilosť	STN EN 933-1 736133 TKP Časť 2	1sk/5000 m3	7	
			preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN 73 6133 STN EN 933 - 1	každý druh sypaniny	1	
7	10 855	m3	preukazná	miera zhutnenia/únosnosť	STN EN 933-1 736133 TKP Časť 2	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	16/16	
			preberacie	rovinatosť priečna		po 100 m	príbežne	
				rovinatosť pozdĺžna		po 100 m	príbežne	
				zmilosť		1sk/5000 m3	4	
				celistvosť povrchu		príbežne vizuálne	príbežne vizuálne	
8	20 964	m2	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	STN 73 6133 STN EN 933 - 1	každý druh sypaniny	1	
			preberacie	miera zhutnenia/únosnosť	STN EN 933-1 736133	1 sk./1000 m2	27	
				zmilosť		1sk/5000 m3	5	
9	30 140	m2	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 605 56 Bratislava



Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
1	m2	25 000	preukazná	PST vrátane VoP	STN 73 6126	každý typ sypaniny	1	
	m3	4 563						
1	Ochranná vrstva UM ŠD 0/31,5 Gc hr:180 mm		kontrolné	Edef,2 (min.120 Mpa); Edef,2/Edef,1(max. 2,2) statická zaťažovacia skúška	STN 73 6126 TKP 5/2014	1 sk./2000 m2	13	
				miera zhutnenia (troxler min. 97 %)	TKP 5/2014	1 sk./1500 m2	25	
				zrnitosť	EN 933-1	1 sk./1000 m3	6	
				vlhkosť	STN EN 1097-5	2x denne	2x denne	
				nerovnosť - priečna (max.20 mm)	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	
				nerovnosť - pozdĺžna (max.20 mm)	TKP 5/2014	priebežne	priebežne	
				celistvosť povrchu	TKP 5/2014	priebežne	vizuálne	
				geodetické zameranie, porovnanie s PD, odchýlka od priečneho sklonu, hrúbka vrstvy	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Dieľňová 27, 826 56 Bratislava



Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba

A	B	C	M.j.	Druh skúšky	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
2	CBGM C ₂₈ . 0/31,5, hr.170mm STN 736124-1	m2	15 468	preukazná výroba	zhuťovací pokus	-	1 x stavba	1
		m3	3 093		PST vrátane VoP	STN EN 14 227-1	každý typ zmesi	1
				kontrolné stavba	vstupné materiály	TKP 5/2014	1x mesačne	min. 1
					pevnosť R28 (6 0-10,0 MPa) pevnosť R7	TKP 5/2014	1x denne	7
					miera zhrutnenia (min. 97%)	TKP 5/2014	1 sk./1500 m2	13
					nerovnosť - priečna (max. 20 mm)	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m
					nerovnosť - pozdĺžna (max. 20 mm)	TKP 5/2014	priebežne	priebežne
				celistvosť povrchu	TKP 5/2014	priebežne	vizuálne	
				geodetické zameranie, porovnanie s PD, odchýlka od priečneho sklonu, hrúbka vrstvy	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 020 56, BratislavaPríprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
3	Infiltračný postrek 0,8 kg/m ²	16 422	preukazná preukazná	vyhlásenie o parametroch vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP zhutňovací pokus vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ) vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ) vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	Zákon 133/2013 Z.z. Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 6 TKP časť 6, TP 2/2009 STN EN 933-1;3;4 STN EN 933-1;10 STN EN 1426; STN EN 1427	H každá dodávka variant asfaltovej zmesi variant asfaltovej zmesi	1 1 1/ variant asfaltovej zmesi	
4	Podkladové vrstvy z asfaltových zmesí asfaltový betón AC 22 P; 35/50 l; hr:70 mm, STN EN 13108-1	1600	kontrolné, preberacie	rozbor asfalt. zmesi objemová hmotnosť, medzerovitost' pomer pevnosti v priečnom ťahu (citlivosť na vodu) miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch meranie teploty zmesi hrúbka vrstvy (vývrt) nerovnosť - pozdĺžna nerovnosť - priečna max.pomerná hĺbka vyjazdenej kolajne PRD air max. sklon vyjazdenej kolajne WTS air	STN EN 12697-1, 2+A1 STN EN 12 697-6+A1, STN EN 12 697-8 STN EN 12 697-12 STN EN 12 697-6+A1 STN EN 12697-13 STN EN 12 697-36 STN EN 13036-7 alebo Plannograph STN EN 13036-7 STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007 STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007	1 sk./ 1000 t 1 sk./ 1000 t 1 sk./ 5000 t 1 sk./ 2000 m ² 1sk/auto 1 sk./ 2000 m ² priebežne po 40 m 1/3000 t 1/3000 t	2 2 2 6 každé auto 6 celý úsek každých40m	
5	Spojovací postrek 0,5 kg/m ²	16 406	preukazná	geodetické zameranie vyhlásenie o parametroch	PD Zákon 133/2013 Z.z.	každú vrstvu každá dodávka	1 v profiloch	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 BratislavaPríprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba

A	B	C	M.j.	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	D	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
6 Ložné vrstvy z asfaltových zmesí asfaltový betón modifikovaný AC 22 L; 45/80-75; l, hr. 70mm STN EN 13108-1	m2	11 514	preukazná	vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 6	H	1	
				zhuftovací pokus	TKP časť 6, TP 2/2009	variant asfaltovej zmesi	1/variant asfaltovej zmesi	
				vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	STN EN 933-1;3;4	1sk/2000t	3	
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	STN EN 933-1,10	1sk/600t	5	
				vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	STN EN 1426; STN EN 1427	1sk/300t	3	
				rozbor asfalt. zmesi	STN EN 12697-1, 2+A1	1 sk./ 500 t	3	
				objemová hmotnosť, medzerovitosť	STN EN 12 697-5, STN EN 12 697-6+A1	1 sk./ 500 t	3	
				pomer pevnosti v priechom tahu (citlivosť na vodu)	STN EN 12 697-12	1 sk./ 5000 t	2	
				mera zhutnenia vrstvy na vývrtoch	STN EN 12 697-6+A1	1 sk./ 2000 m2	7	
				meranie teploty zmesi	STN EN 12697-13	1sk/auto	každé auto	
hrúbka vrstvy (vývrt alebo niveláciou)	STN EN 12 697-36	1 sk./ 2000 m2	7					
nerovnosť - pozdĺžna	STN EN 13036-7 alebo Plannograph	priebežne	celý úsek					
nerovnosť - priečna	STN EN 13036-7	po 40 m	každých 40m					
max.pomerná hĺbka vyjazdenej kolajje PRD air	STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007	1/3000 t	2					
max. sklon vyjazdenej kolajje WTS air	STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007	1/3000 t	2					
geodetické zameranie	PD	každú vrstvu	v profiloch					

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG
Generálne nadsúťažbo, Drieňová 27, 825 56 Bratislava**Doprastav****STRABAG**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
7	Spojovací postrek 0.5 kg/m ²	16 389	preukazná preukazná	vyhlásenie o parametroch vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	Zákon 133/2013 Z.z. Zákon č. 133/2013 Z.z., TKP časť 6	H každá dodávka	1 1	
8	m ²	11 525	kontrolné, preberacie	zhuťovací pokus	TKP časť 6, TP 2/2009	variant asfaltovej zmesi	1/variant asfaltovej zmesi	
				vstupné marené-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	STN EN 933-1;3;4	1sk/2000t	1	
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobni AZ)	STN EN 933-1;10	1sk/600t	3	
				vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	STN EN 1426 STN EN 1427	1sk/300t	6	
				rozbor asfalt. zmesi	STN EN 12697-1, 2+A1	1 sk./ 500 t	3	
				mera zhrnutia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)	STN EN 12 697-6+A1	1 sk./ 1000 m ²	12	
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	STN EN 12 697-6+A1, STN EN 12 697-8	1 sk./ 500 t	3	
				hrúbka vrstvy (niveláciou)	STN EN 12 697-36	1 sk./ 2000 m ²	12	
				meranie teploty zmesi stekavost'	STN EN 12697-13 STN EN 12697-18	1sk/auto 5000t	každé auto 1	
				min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom	STN EN 12697-8	1 sk./ 500 t	3	
m ³	461	1106	kontrolné, preberacie	nerovnosť - pozdižna	STN EN 13036-7 alebo Plannograph	priebežne	celý úsek	
				nerovnosť - priečna max.pomerná hĺbka	STN EN 13036-7	po 40 m	každých40m	
				vyjazdenej koľaje PRD air	STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007	1 sk./5000 t	1	
				pomer pevnosti v priečnom tahu (citlivosť na vodu)	STN EN 12 697-12	1 sk./ 3000 t	1	
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	STN EN 12697-22+A1 TP 1/2007	1 sk./5000 t	1	
				geodetické zameranie	PD	každú vrstvu	v profiloch	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG
Generálne riadietstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



**Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
KSP - časť vrchná stavba**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hodnotený prvok	Zabudované množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Počet vykonaných skúšok	
9	Založenie trávniká hydroosevom m2	6 226	preukazná preukazná kontrolné	technológia vykonávania hydroosevu zloženie trávnej zmesi skúšky kľúčivosti, miešací protokol, posudok vzorky osiva, hnojivo a pomocné látky	TKP 25/2012, TP 035 TKP 25/2012, TP 035 TKP 25/2012, TP 035	1 x stavba 1 x stavba 1 x stavba	1 1 1	
10	Dopravné značky, zvislé 26	ks	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	
11	Vodorovné dopravné značenie 1 590	m2	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	
12	Podkladný betón C 8/10 X0 (SK) m3	15	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	
13	Podkladný betón C 16/20 X0 (SK) m3	1	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	
14	Zhutnená krajnica m	2 322	preukazná kontrolné	vyhlásenie o parametroch posúdenie vhodnosti materiálu Parameter zhutnenia ľahkou dynamickou doskou	Zákon č. 133/2013 Z.z. STN 73 6133	1 x celok každý typ sypaniny	1 24	
15	Štrbinový žlab m	246	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	
16	Uličné vpusty ks	15	preukazná	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	

Prevzatie TDI
prevzatie konštrukčných vrstiev vozovky
prevzatie zabudovania ostatných prvkov

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN - KSP CB II

Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)

SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP

P.č.	Popis položky	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Početnosť skúšok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				preukazná	PST, VoP	TKP 8/2011	1/druh	1
				kontrolná - kamenivo	zrnitosť z frakcie	STN EN 933-1	1 sk. /2000 m ³ betónu	1
				kontrolná - kamenivo	jemné zrná	STN EN 933-1	2 sk. /2000 m ³ betónu	1
				kontrolná - cement	doba tuhnutia a objemová stálosť	STN EN 196-3+ A1	1 sk. /1200 t	1
				kontrolná - cement	stanovenie pevnosti po 28 dňoch	STN EN 196-1	1 sk. /1200 t	1
				kontrolná prísady	pH, obsah sušiny, hustota	STN EN 934-2	výrobca 1 x z výrobnéj šarže podľa potreby	1
					konzistencia ČB 20-40 mm; ±10 mm	STN EN 12350-2	1 sk. / 200 m ³	6
					teplota ČB min. 5°C max. 30°C	STN EN 12350-2	pri každej skúške ČB	Podľa skutočnosti
			1100 4980	kontrolná - pri výrobe	obsah vzduchu	STN EN 12350-7	prvá zmes po zahájení výroby, každá ďalšia do ustálenia hodnôt, potom každé 2 hodiny	Podľa skutočnosti
					konzistencia ČB 10-30 mm; ±10 mm	STN EN 12350-2	3 x denne v prípade pochybností	Podľa skutočnosti
				kontrolná - v mieste pokládky	teplota ČB min. 5°C max. 30°C	STN EN 12350-2	pri každej skúške ČB	Podľa skutočnosti
					obsah vzduchu	STN EN 12350-7	každú hodinu	Podľa skutočnosti
					pevnosti v ťahu pri ohybe (na trámcoch) min. 5,0 N/mm ²	STN EN 12390-5	1 sk./300 m ³ , max. 3 sk./deň	Podľa skutočnosti
				kontrolná - v mieste výroby aj pokládky	odolnosti voči CHRL (100 cyklov, stupeň porušenia 2 do 1000g/m ²)	STN 73 1326	1 sk./4000 m ³ min. 1 sk./ 3 mesiace	1

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN - KSP CB II

Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)

SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP


P.č.	Popis položky	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Početnosť skúšok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CB II jednovrstvový nevystužený cementobetónový kryt tl. 210 mm	m ³ m ² m	1100 4980 281	kontrolná - na vozovke (vývrty)	hrúbka krytu: odchýlka hrúbky na jednotlivých vývrtoch ≤ 5mm pevnosť betónu v tlaku min. 30 MPa objemová hmotnosť betónu min. 95% odolnosť voči CHRL (100 cyklov, metóda A alebo C, max. odpad 1000g/m ²)	STN EN 13863-3 STN EN 12504-1 STN EN 12390-7 STN 73 1326	1 sk./2000 m ² 1 sk./2000 m ² 1 sk./2000 m ² 1 sk./2000 m ²	3 3 3 3
1	CB II; 210 mm; STN 73 6123; CI 0,4; D _{max} 32; S1			kontrolná - na hotovej vrstve	odchýlka od projektových výšok ± 10 mm s pravdepodobnosťou 90 % rovnosť povrchu pozdĺžna max. 6 mm rovnosť povrchu priečna max. 6 mm		v priečných rezoch každých 20 m pozdĺžna priebežne v osi každého jazdného pruhu	15 4 pruhy
2	Klizné tŕne, ø 25mm, dĺ. 500 mm	ks		preukazná	VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	
3	Kotvy, ø 20mm, dĺ. 800 mm	ks		kontrolná	kontrola polohy a množstva		každých 250 mm	vizuálne
3				preukazná	VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	
3				kontrolná	kontrola polohy a množstva		3 ks na dosku	vizuálne
4	Tesnenie pozdĺžnych a priečných škár	m	2225	preukazná	VoP	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
<small>ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA</small> <small>Popisovateľ</small> STRANAO										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Material	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
18.5.2017	SPB/2017/2387	125-00	km 0,250 - 0,450	zlepšené podložie	troxler	IL F 8 CH	4	0,95	99 - 101,2	Vyhovuje
22.5.2017	SPB/2017/2388	125-00	km 0,600 - 0,750	zlepšené podložie	troxler	IL F 8 CH	4	0,95	98,4 - 99,9	Vyhovuje
23.5.2017	SPB/2017/2389	125-00	km 0,800 - 1,050	zlepšené podložie	troxler	IL F 8 CH	5	0,95	98,1 - 99,6	Vyhovuje
24.5.2017	SPB/2017/2390	125-00	km 0,050 - 0,150	zlepšené podložie	troxler	IL F 8 CH	2	0,95	98,9 - 100,3	Vyhovuje
19.5.2017	SPB/2017/2198	125-00	km 0,270	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	34,64	Vyhovuje
19.5.2017	SPB/2017/2199	125-00	km 0,350	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	31,83	Vyhovuje
19.5.2017	SPB/2017/2200	125-00	km 0,500	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	30,20	Vyhovuje
23.5.2017	SPB/2017/2223	125-00	km 0,600	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	34,17	Vyhovuje
23.5.2017	SPB/2017/2224	125-00	km 0,700	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	35,15	Vyhovuje
23.5.2017	SPB/2017/2225	125-00	km 0,800	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	37,28	Vyhovuje
24.5.2017	SPB/2017/2260	125-00	km 0,980	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	31,54	Vyhovuje
24.5.2017	SPB/2017/2259	125-00	km 1,080	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	61,51	Vyhovuje
24.5.2017	SPB/2017/2262	125-00	km 0,830	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	36,18	Vyhovuje
24.5.2017	SPB/2017/2263	125-00	km 0,880	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30	30,75	Vyhovuje
25.5.2017	SPB/2017/2315	125-00	km 0,050	zlepšené podložie	SZS	IL F 8 CH	1	30Mpa	30,99 Mpa; 1,8	Vyhovuje

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2198
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Záказka č. / Order nr. neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,: STN 736133:2010 príloha F
 Norma, regulation,: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure: SP-Z08/1 6,0% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina (N)
 Materiál name: stabilizovaná zemina
 Druh materiálu: stabilizovaná zemina
 Material type: stabilizovaná zemina
 Miesto merania: stavba
 Measuring site: stavba
 Stančenie: km 0,270
 Stationing: km 0,270

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2198
 Records note nr.: SPB/2017/2198
 Počasie: slnečno
 Weather: slnečno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
 Test beginning (date-time): 19.05.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
 Test ending (date-time): 19.05.2017

Tlak Pressure [kPa]:	Sadnutie Sag [mm]:
0	0,00
50	0,32
100	0,76
200	1,70
300	2,74
100	1,86
50	1,48
0	0,70
50	1,00
100	1,32
200	2,00
300	2,80
100	1,92
50	1,56
0	0,86



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa] 25,06

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa] 34,64

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1} 1,4

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 30 pomer $\leq 3,0$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2017
 Date of issuance: 25.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Protocol can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2199
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odkchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba

Staničenie: km 0,350


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2199
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
Test ending (date-time):

Tlak Pressure [kPa]:	Sednutie Sag [mm]:
0	0,00
50	0,28
100	0,80
200	1,82
300	3,08
100	2,14
50	1,68
0	0,82
50	1,18
100	1,54
200	2,28
300	3,14
100	2,26
50	1,86
0	1,02



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa]
23,09

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa]
31,83

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1}
1,4

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 30 $\leq 3,0$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Mgr. TOKOŠ Marek


Kontroloval - Controlled by:
Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 25.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2200
Statická zatažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne
 Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,500
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2200
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.05.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 30 $\leq 3,0$
 (N)

Poznámky - Comments:

spojivo: DOROLIME 30

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 25.05.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2223
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: 125-00
Konštrukcia / Construction: Zlepšené podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Material name: stabilizovaná zemina

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Material type: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba

Measuring site: stavba

Staničenie: km 0,600

Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2223


Records note nr.:

Počasie: Jasno

Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test begining (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test ending (date-time):

Tlak [kPa]:	Sadnutie [mm]:
0	0,00
50	0,48
100	1,32
200	2,82
300	4,94
100	4,50
50	3,80
0	2,32
50	3,10
100	3,80
200	4,52
300	5,20
100	4,82
50	4,12
0	2,60



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa]
16,40

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa]
34,17

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1}
2,1

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 30 $\geq 3,0$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.05.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2224
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Zlepšené podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Norm, regulation, ...: Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchyľky od skúšobného postupu: žiadne
 Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina
 Material name: stabilizovaná zemina
 Druh materiálu: stabilizovaná zemina
 Material type: stabilizovaná zemina
 Miesto merania: stavba
 Measuring site: stavba

Staničenie: km 0,700
 Stationing:

(N)


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2224
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
 Test ending (date-time):

Tlak Pressure [kPa]:	Sadnutie Sag [mm]:
0	0,00
50	0,32
100	0,88
200	2,10
300	3,94
100	3,46
50	2,70
0	1,48
50	1,82
100	2,18
200	2,88
300	4,02
100	3,62
50	2,98
0	1,72



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa]
20,17

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa]
35,15

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1}
1,7

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] ≥ 30
 pomer ≥ 3,0
 (N)

Poznámky - Comments:


Skúšal - Tested by:
ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.05.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2225
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Zlepšené podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina


Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,800

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2225
 Počasie: Jasno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
 Test beginning (date-time): 23.05.2017
 Konec skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
 Test ending (date-time): 23.05.2017

Tlak Pressure [kPa]:	Sadnutie Sag [mm]:
0	0,00
50	0,26
100	0,66
200	1,74
300	3,18
100	2,44
50	1,90
0	1,04
50	1,28
100	1,64
200	2,30
300	3,24
100	2,74
50	2,18
0	1,22



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa]
 22,78

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa]
 37,28

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1}
 1,6

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 30 $\geq 3,0$
 (N)

Poznámky - Comments:


Skúšal - Tested by:
 ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.05.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2259
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Billing): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Materiál name: stabilizovaná zemina


Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Materiál type: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba
 Stationing: km 1,080

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2259
 Počasie: pohooblačno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
 Test beginning (date-time): 24.05.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
 Test ending (date-time): 24.05.2017



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa] 37,28
 Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa] 61,51
 Pomer / Ration E_{def2} / E_{def1} 1,7

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 30
 pomer $\leq 3,0$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:


Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2260
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Název materiálu: stabilizovaná zemina
Druh materiálu: stabilizovaná zemina
Miesto merania: stavba
Staničenie: km 0,980

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2260
Počasie: pohooblačno
Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 24.05.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 30
pomer $\leq 3,0$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:
Ing. HALAJ Maroš


Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2261
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis,: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina (N)
 Materiál name: stabilizovaná zemina
 Druh materiálu: stabilizovaná zemina
 Materiál type: stabilizovaná zemina
 Miesto merania: stavba
 Measuring site: stavba
 Stančenie: km 0,880
 Stationing: km 0,880

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2261
 Records note nr.: SPB/2017/2261
 Počasie: pohooblačno
 Weather: pohooblačno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
 Test begining (date-time): 24.05.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
 Test ending (date-time): 24.05.2017




Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa] 22,78
 Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa] 30,75
 Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1} 1,4

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem
 Poznámky - Comments: E_{def2} [MPa] ≥30 pomer ≤3,0 (N)

Skúšal - Tested by: Mgr. TOKOŠ Marek
 Kontroloval - Controlled by: Ing. HALAJ Maroš
 Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2017
 Date of issuance: 25.05.2017
 Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2262
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,830

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2262

Počasie: pohooblačno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
Test ending (date-time):



Modul deformácie / Module of deformation E_{def1} [MPa]
27,96

Modul deformácie / Module of deformation E_{def2} [MPa]
36,18

Pomer / Ratio E_{def2} / E_{def1}
1,3

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]	pomer
≥ 30	≤ 3,0
	(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Mgr. TOKOŠ Marek


Kontroloval - Controlled by:
Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.05.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Protocol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulatory. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2313
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, ,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyľky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: stabilizovaná zemina
 Druh materiálu:
Material type: stabilizovaná zemina
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,050

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2313

Počasie:
Weather: pohooblačno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 25.05.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 25.05.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 30 pomer $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)


Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontrolova / Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCŠ Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 25.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2387

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General Information

Zákazka č. / Order nr.

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA

neudaná

Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra

Objekt / Building object: SO: 125

Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norme, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Rozšírená neistota U(k=2):

Odchylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Expanded uncertainty U(k=2):

Deviation from test procedure:

STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971

SP-Z07

7,4%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Odobral:

Mgr. TOKOŠ Marek

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Sampler:

Odber (dátum-čas):

18.05.2017

Sampling (date-time):

Prevzatie (dátum-čas):

18.05.2017

Entrance (date-time):

Začiatok skúšky (dátum-čas):

18.05.2017

Test beginning (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas):

18.05.2017

Test ending (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:

SPB/2017/2387

Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁		OH ₂ / BD ₂		OH ₃ / BD ₃		OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp.degree	
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	[kg/m ³]	[%]					
1	km 0,250	1682	1673	1675	1677	16,30	16,80	16,90	16,67	1,00	1677	101,2
2	km 0,300	1676	1653	1648	1659	16,80	16,50	17,10	16,80	1,00	1659	100,1
3	km 0,350	1636	1647	1640	1641	16,50	17,30	17,20	17,00	1,00	1641	99,0
4	km 0,450	1639	1630	1652	1640	17,60	17,20	17,90	17,57	1,00	1640	99,0
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:				SPB/2017/1648							1657	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia:

30.05.2017

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2388

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	stabilizovaná zemina	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	stabilizovaná zemina	Odber (dátum-čas):	22.05.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	22.05.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	22.05.2017
	Stationing:	Test beginning (date-time):	
	vid. nižšie	Koniec skúšky (dátum-čas):	22.05.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2388
Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)	
1	km 0,600	1620 18,20	1637 17,50	1634 18,60	1630 18,10	1,00	1630	98,4	
2	km 0,650	1645 18,00	1612 17,40	1638 17,80	1632 17,73	1,00	1632	98,5	
3	km 0,700	1659 18,00	1642 18,90	1648 18,50	1650 18,47	1,00	1650	99,6	
4	km 0,750	1657 17,40	1663 17,50	1647 17,80	1656 17,57	1,00	1656	99,9	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		SPB/2017/1648						1657 [kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %
(N)

Poznámky - Comments:


Skúšal - Tested by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 30.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2389

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Záказka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971
Skúšobný postup: SP-Z07
Rozšírená neistota U(k=2): 7,4%
Odchýlky od skúšobného postupu: Žiadne
Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina
Druh materiálu: stabilizovaná zemina
Miesto merania: stavba
Staničenie: vid. nižšie
Odobral: Mgr. TOKOŠ Marek
SAMPLER: Mgr. TOKOŠ Marek
Odber (dátum-čas): 23.05.2017
Sampling (date-time): 23.05.2017
Prevzatie (dátum-čas): 23.05.2017
Entrance (date-time): 23.05.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2389
Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test beginning (date-time): 23.05.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test ending (date-time): 23.05.2017

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)	
1	km 0,800	1620 16,20	1634 16,50	1630 15,90	1628 16,20	1,00	1628	98,2	
2	km 0,850	1612 16,50	1629 15,80	1637 16,20	1626 16,17	1,00	1626	98,1	
3	km 0,900	1652 16,30	1641 16,90	1659 16,40	1651 16,53	1,00	1651	99,6	
4	km 0,950	1638 15,90	1647 15,90	1655 16,40	1647 16,07	1,00	1647	99,4	
5	km 1,050	1634 16,30	1610 16,20	1645 16,70	1630 16,40	1,00	1630	98,4	
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:								1657	[kg/m ³]

SPB/2017/1648

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %
(N)

Poznámky - Comments:


Skúšan - Tested by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 30.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2390

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Billing): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbore - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	stabilizovaná zemina	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	stabilizovaná zemina	Odber (dátum-čas):	24.05.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	24.05.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
		Staničenie:	vid' nižšie
		Stationing:	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2390
Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 24.05.2017
Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	km 0,050	1672 20,30	1661 20,10	1654 20,80	1662 20,40	1,00	1662	100,3
2	km 0,150	1644 19,70	1640 20,10	1630 20,40	1638 20,07	1,00	1638	98,9
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		SPB/2017/1648			1657	[kg/m ³]		

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:


Mgr. TOKOŠ Marek

Handwritten signature

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Handwritten signature



Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Handwritten signature

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 30.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svomosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2416

Pomerná únosnosť zemín (CBR) / California Bearing Ratio (CBR) of soils

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, Bratislava

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra
Objekt / Building object: SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
Konštrukcia / Construction: podložie násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-47:2012	SP-Z03	1,5%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	stabilizovaná zemina	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Materiál name:		Sampler:	
Druh materiálu:	zshcs	Odber (dátum-čas):	24.5.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Označenie vzorky:	160/2017/js/z
		Markings of sample:	
		Stančenie:	km 0,050
		Stationing:	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/2416	Zhutňovacia práca:	ps	Začiatok skúšky (dátum-čas):	24.05.2017
Records note nr.:		Compaction energy:		Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	24.05.2017
				Test ending (date-time):	

Penetrácia Penetration: [mm]	Štandardná sila Standard force [kN]	Sila (tlak) vz.č.1 - Force (press) sample n.1 [kN]		Sila (tlak) vz.č.2 - Force (press) sample n.2 [kN]	
		Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face	Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face
0,5			0,10		0,61
1,0			0,31		1,02
1,5			0,51		1,45
2,0			0,84		1,84
2,5	13,2	1,90	1,15	2,25	2,21
3,0			1,45		2,54
4,0			2,15		2,98
5,0	20,0	3,60	2,89	3,54	3,45
7,5			4,25		4,65
10,0			5,49		5,61
Hodnota / Value	IBI _{2,5} =		14,39 %		17,05 %
Hodnota / Value	IBI _{5,0} =		18,00 %		17,70 %
Výsledná hodnota / Final value				IBI _{2,5} = 16,00 %	IBI _{5,0} = 18,00 %
Vlhkosť / Moisture	[%]		19,02		
Objemová hmotnosť / Bulk density	[kg/m ³]		1699,5		



Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:
Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANGS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 31.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2415/a

Pomerná únosnosť zemín (CBR) / California Bearing Ratio (CBR) of soils

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, Bratislava

Zákazka č. / Order nr. neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra
Objekt / Building object: SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
Konštrukcia / Construction: podložie násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13286-47:2012
Skúšobný postup: SP-Z03
Rozšírená neistota U(k=2): 1,5%
Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne
Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina
Druh materiálu: zshcs
Miesto odboru: stavba
Označenie vzorky: 159/2017/js/z
Staničenie: km 0,900
Odber (dátum-čas): 23.5.2017
Prevzatie (dátum-čas):
Entrance (date-time):
Mgr. TOKOŠ Marek

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2415
Records note nr.:
Zhuŕňovacia práca: ps
Compaction energy:
Začiatok skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 23.05.2017
Test ending (date-time):

Penetrácia Penetration: [mm]	Štandardná sila Standard force [kN]	Sila (tlak) vz.č.1 - Force (press) sample n.1 [kN]		Sila (tlak) vz.č.2 - Force (press) sample n.2 [kN]	
		Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face	Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face
0,5			0,03		0,33
1,0			0,13		0,78
1,5			0,24		1,09
2,0			0,41		1,59
2,5	13,2	1,35	0,60	2,01	1,95
3,0			0,82		2,23
4,0			1,38		2,91
5,0	20,0	2,65	2,00	3,89	3,35
7,5			3,32		4,56
10,0			4,35		5,49
Hodnota / Value	IBI_{2,5} =	10,23 %	15,23 %		
Hodnota / Value	IBI_{5,0} =	13,25 %	19,45 %		
Výsledná hodnota / Final value				IBI_{2,5} = 13,00 %	IBI_{5,0} = 16,00 %
Vlhkosť / Moisture [%]			18,98		
Objemová hmotnosť / Bulk density [kg/m ³]			1678,2		



Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:
Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 31.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2415/b
Pomerná únosnosť zemín (CBR) / California Bearing Ratio (CBR) of soils

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, Bratislava

Zákazka č. / Order nr.
 neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra
 Objekt / Building object: SO 125 Komunikácie a spevnené plochy pri TIP
 Konštrukcia / Construction: podložie násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-47:2012	SP-Z03	1,5%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	stabilizovaná zemina	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	zshcs	Odber (dátum-čas):	23.5. 2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	
Sampling site:		Entrance (date-time):	
Označenie vzorky:	159/2017/js/z		
Markings of sample:			
Staničenie:	km 0,900		
Stationing:			

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/2415	Zhutňovacia práca:	ps	Začiatok skúšky (dátum-čas):	23.05.2017
Records note nr.:		Compaction energy:		Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	26.05.2017
				Test ending (date-time):	

Penetrácia Penetration [mm]	Štandardná sila Standard force [kN]	Sila (tlak) vz.č.1 - Force (press) sample n.1 [kN]		Sila (tlak) vz.č.2 - Force (press) sample n.2 [kN]	
		Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face	Horný povrch Upper face	Dolný povrch Lower face
0,5			0,16		0,58
1,0			0,35		1,15
1,5			0,59		1,65
2,0			0,95		2,17
2,5	13,2	2,18	1,26	3,81	2,84
3,0			1,69		3,36
4,0			2,51		4,25
5,0	20,0	4,21	3,41	5,10	5,05
7,5			5,36		6,78
10,0			6,78		8,49
Hodnota / Value	CBR_{2,5} =	16,52 %		28,86 %	
Hodnota / Value	CBR_{5,0} =	21,05 %		25,50 %	
Výsledná hodnota / Final value				CBR_{2,5} = 23,00 %	CBR_{5,0} = 23,00 %
Vlhkosť / Moisture	[%]	17,95			
Objemová hmotnosť / Bulk density	[kg/m ³]	1678,6			



Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Mgr. SOTÁK Jura

Kontroloval - Controlled by:
 Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny
 TPA Spoločnosť
 pre zabezpečenie kvality a inovácie

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 31.05.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špeciálnych predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY – STRATEGICKÝ PARK NITRA										
ZODRUŽENIE NERAZŠTĚTENEJŠIA NITRA										
Populácia STRAŽNÍK										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
25.5.2017	SPB/2017/2517	125-00	km 0,300	sanácia podložia	zrntosť	ŠD 0/63mm	1			v súlade s VoP a PST
31.5.2017	SPB/2017/2521	125-00	km 0,900	sanácia podložia	zrntosť	ŠD 0/63mm	1			v súlade s VoP a PST
8.6.2017	SPB/2017/2722	125-00	km 0,050	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	76,13	Vyhovuje
8.6.2017	SPB/2017/2723	125-00	km 0,250	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	65,26	Vyhovuje
8.6.2017	SPB/2017/2724	125-00	km 0,550	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	76,13	Vyhovuje
8.6.2017	SPB/2017/2725	125-00	km 0,850	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	76,13	Vyhovuje
8.6.2017	SPB/2017/2726	125-00	km 1,050	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	80,61	Vyhovuje
8.6.2017	SPB/2017/2726	125-00	km 0,100 - 1,050	sanácia podložia	troxler	ŠD 0/63mm	5	95%	102,1 - 116,9	Vyhovuje
9.11.2017	SPB/2017/6165	125-00	km 0,250	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	54,82	Vyhovuje
9.11.2017	SPB/2017/6166	125-00	km 0,050	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	97,89	Vyhovuje
14.11.2017	SPB/2017/6233	125-00	bod č.1	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	52,71	Vyhovuje
14.11.2017	SPB/2017/6234	125-00	bod č.2	sanácia podložia	SZS	ŠD 0/63mm	1	45	65,26	Vyhovuje
14.11.2017	SPB/2017/6358a	125-00		sanácia podložia	zrntosť	ŠD 0/63mm	1			v súlade s VoP a PST
14.11.2017	SPB/2017/6365	125-00	bod 1 až 4	sanácia podložia	troxler	ŠD 0/63mm	4	95%	102,1 - 116,9	Vyhovuje



CRH (Slovensko) a.s.
906 38 Rohožník
Slovensko

T 00421 34 77 65 11

www.crhslovakia.com

Štatistické hodnotenie kvality hydraulického spojiva

Obdoble: Jún 2017		Hydraulické spojivo :		DoroLime RN 30 SK04-ZSV-2316	
	jedn.	Priemer	STD	Počet skúšok	
Fyzikálne vlastnosti					
Zbytok na síte 0,090 mm	%	7.07	1.2	3	
Merný povrch	cm ² /g	5290	150	3	
Tuhnutie - začiatok	Min.	192	0.0	1	
Tuhnutie - doba	Min.	313	0.0	1	
Pevnosť v tlaku za 2 dni	MPa	6.4	0.0	1	
Chemické vlastnosti					
Strata žiháním	%	9.96	0	1	
SO ₃	%	2.27	0.5	3	
Cl-	%	1.25	0.15	3	
CaO	%	64.93	1.43	3	
Na ₂ O _{eqv}	%	1.74	0.24	3	
Sypná hmotnosť	kg/dm ³	1.008	0.044	7	
<p>CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník IČO: 40 218 823 FIK: 31 2020375874 Odb. technickej kontroly</p>					
V Rohožníku, 03.07.2017					

SAT SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Tel.: (004212) 32 62 13 13
Fax: (004212) 32 62 33 62



člen koncernu **STRABAG**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro,
vo vložke číslo 56840/B

Protokol č.: 18/2017/SIS o meraní dávkovania spojiva

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra – Cestná infraštruktúra
Úsek, staničenie: 125 - 00; 151 - 00
Vrstva: podložie násypu

Objednávateľ: STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Materiál – spojivo: DOROLIMÉ RN 30

Spôsob merania: Kontrolné dávkovanie spojiva sa meria nadávkovaním spojiva na známu plochu a následným odvážením tohto spojiva. V našom prípade je známu plochou oceľová platňa s bočnicami tvaru štvorca s dĺžkou strán 0,5 m => plocha 0,25 m². Po nadávkovaní spojiva na túto plochu spojivo z nej odvážeme a hodnotu pre násobíme štyrmi, aby sme dostali množstvo spojiva nadávkované na 1 m².

Požadovaná hodnota dávkovania: 13 kg/m² (+- 10%)

Dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	priemer/kg	kg/m ²
25.7.2017	3,38						3,38	13,5

Dátum: 01.08.2017

Vypracoval: Radoslav Mikuš

SAT SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 BRATISLAVA
- 2 -

SAT SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Tel.: (004212) 32 62 13 13
Fax: (004212) 32 62 33 62



člen koncernu **STRABAG**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro,
vo vložke číslo 56840/B

Protokol č.: 7/2017/SIS o meraní dávkovania spojiva

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra – Cestná infraštruktúra
Úsek, staničenie: 125-00; 126-00; 127-00
Vrstva: podložie násypu

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Materiál – spojivo: DOROLIME RN 30

Spôsob merania: Kontrolné dávkovanie spojiva sa meria nadávkovaním spojiva na známu plochu a následným odvážením tohto spojiva. V našom prípade je známu plochou oceľová platňa s bočnicami tvaru štvorca s dĺžkou strán 0,5 m => plocha 0,25 m². Po nadávkovaní spojiva na túto plochu spojivo z nej odvážeme a hodnotu pre násobíme štyrmi, aby sme dostali množstvo spojiva nadávkované na 1 m².

Požadovaná hodnota dávkovania: 10 kg/m² (+- 10%)

Dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	priemer/kg	kg/m ²
18.5.2017	2,36						2,36	9,4
22.5.2017	2,51						2,51	10,0
23.5.2017	2,63						2,63	10,5
24.5.2017	2,39						2,39	9,6
26.5.2017	2,54						2,54	10,2

Dátum: 26.05.2017

Vypracoval: Radoslav Mikuš

 SAT SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 BRATISLAVA

SAT SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Tel.: (004212) 32 62 13 13
Fax: (004212) 32 62 33 62



člen koncernu **STRABAG**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro,
vo vložke číslo 56840/B

Protokol č.: 7/2017/SIS o meraní dávkovania spojiva

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra – Cestná infraštruktúra
Úsek, staničenie: 125 - 00
Vrstva: podložie násypu

Objednávateľ: STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Materiál – spojivo: DOROLIME RN 30

Spôsob merania: Kontrolné dávkovanie spojiva sa meria nadávkovaním spojiva na známu plochu a následným odvážením tohto spojiva. V našom prípade je známu plochou ocelová platňa s bočnicami tvaru štvorca s dĺžkou strán 0,5 m => plocha 0,25 m². Po nadávkovaní spojiva na túto plochu spojivo z nej odvážime a hodnotu pre násobíme štyrmi, aby sme dostali množstvo spojiva nadávkované na 1 m².

Požadovaná hodnota dávkovania: 10 kg/m² (+- 10%)

Dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	priemer/kg	kg/m ²
18.5.2017	2,36						2,36	9,4
22.5.2017	2,51						2,51	10,0
23.5.2017	2,63						2,63	10,5
24.5.2017	2,39						2,39	9,6
26.5.2017	2,54						2,54	10,2

Dátum: 26.05.2017

Vypracoval: Radoslav Mikuš

 SAT SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 BRATISLAVA



Protokol / Protocol: SPB/2017/2517
Zrornosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): PSP Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: Geodoska

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 /O1:2013
Norm, regulation, ...: SP-K02
Kúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchytky od kúšobného postupu:
Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
SP-K02 3,2% Žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63 Pohranice
Material name: štrkodrvina 0/63 Pohranice
Frakcia materiálu: 0/63
Material fraction: 0/63
Miesto odberu: stavba
Sampling site: stavba
Odobral: SMATANA Zoltán
Sampler: SMATANA Zoltán
Odber (dátum-čas): 25.5.2017
Sampling (date-time): 25.5.2017
Prevzatie (dátum-čas): 25.5.2017
Entrance (date-time): 25.5.2017
Označenie vzorky: 174/2017/MH/K
Markings of sample: 174/2017/MH/K
Staničenie: km 0,300
Stationing: km 0,300

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2517
Records note nr.: SPB/2017/2517
Metóda: mokrý rozbor
Method: wet analysis
Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.05.2017
Test beginning (date-time): 26.05.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 31.05.2017
Test ending (date-time): 31.05.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Zvyšky / Residue [%]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125			100		41,645	39,997	1,648
90	0,0	0,0	100				
63	521,2	1,3	99				
56			97				
45	1345,2	3,2	96				
31,5	4058,9	9,7	86				
22,4	5987,7	14,4	71				
16	5098,3	12,2	59				
11,2	5097,5	12,2	47				
8	4581,0	11,0	36				
5,6	4031,2	9,7	26				
4	3069,7	7,4	19				
2,8			16				
2	2039,0	4,9	14				
1	1870,5	4,5	10				
0,5	604,5	1,5	8				
0,25	500,2	1,2	7				
0,125	504,0	1,2	6				
0,063	431,2	1,0	4,6				
0,063P	256,9						
0,063T	1648,0	4,6	0,0				
Σ	41645,0	100,0	-				

Kategorije podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	99	86	-	-	4,6
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-		f ₅	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Mária

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.05.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2521
Zrinitosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): PSP Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: Geodoska

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štrkodrvina 0/63 Pohranice	Odoberal: Sampler:	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Označenie vzorky: Markings of sample:	178/2017/MH/K
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	km 0,900
		Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	31.5.2017 -
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	31.5.2017 -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2017/2521	Metóda: Method:	mokry rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	05.06.2017
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	08.06.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Zvyšky / Residue [%]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125			100		44,129	42,641	1,488
90	0,0	0,0	100				
63	1543,7	3,5	97				
56			92				
45	3625,2	8,2	88				
31,5	5216,7	11,8	77				
22,4	4127,2	9,4	67				
16	3317,9	7,5	60				
11,2	3791,8	8,6	51				
8	4039,7	9,2	42				
5,6	3431,2	7,8	34				
4	2674,1	6,1	28				
2,8			25				
2	2673,0	6,1	22				
1	2066,8	4,7	17				
0,5	2978,0	6,7	11				
0,25	1299,7	2,9	8				
0,125	1007,3	2,3	5				
0,063	547,5	1,2	4,1				
0,063P	301,2						
0,063T	1488,0	4,1	0,0				
Σ	44129,0	100,0	-				



Kategorické podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	97	77	-	-	4,1
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85						f ₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Miroš	Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOTÁK Juraj	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCŠ Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance:	08.06.2017	

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2722
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,050 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/2722	Počasie:	slniečno	Začiatok skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
Records note nr.:		Weather:		Koniec skúšky (dátum-čas):	08.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥45 ≤2,5

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAU Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 09.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2723
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Material name: štrkodrvina

Druh materiálu: Pohranice 0/63

Material type: Pohranice 0/63

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,250 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2723

Počasie: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 08.06.2017
Test beginning (date-time): 08.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 08.06.2017
Test ending (date-time): 08.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥45 ≤2,5

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 09.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2724
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Záказka č. / Order nr.
zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,550 - PJP
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasia:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	08.06.2017
SPB/2017/2724	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥45 ≤2,5

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 09.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2725
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Záказka č. / Order nr.
 zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,850 - LJP
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2725
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 08.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 08.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥45 ≤2,5

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁŠ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 09.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2726
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis,:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Miesto merania: stavba
 Stationing: km 1,050 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:	Počasie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	08.06.2017
SPB/2017/2726	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement: Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem
 E_{def2} [MPa] ≥ 45 pomer $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Mgr. TOKOŠ Marek	Kontroloval - Controlled by: Ing. HALÁŠ Maroš	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 09.06.2017		

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2729

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Pohranice 0/63	Oder (dátum-čas):	08.06.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	08.06.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
Staničenie:	viď. nižšie	Začiatok skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
Stationing:		Test begining (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	08.06.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2729
Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)	
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]				
1	km 0,100 - PS	2131	2119	2124	2125	1,00	2125	116,9	
		1,90	1,60	1,80	1,77				
2	km 0,300 - LS	2112	2115	2125	2117	1,00	2117	116,4	
		1,60	1,80	1,80	1,73				
3	km 0,550 - PS	1859	1854	1859	1857	1,00	1857	102,1	
		1,00	1,00	1,10	1,03				
4	km 0,800 - LS	1998	2010	2026	2011	1,00	2011	110,6	
		1,50	1,50	1,80	1,60				
5	km 1,050 - PS	2103	2120	2128	2117	1,00	2117	116,4	
		1,90	1,50	1,70	1,70				
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		15/2017/PS/Z/ZV					1818	[kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 09.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/6165
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information
 Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne
 Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu: štrkodrvina
 Material type: štrkodrvina
 Miesto merania: stavba
 Measuring site: Staničenie: km 0,250 stred
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/6165
 Počasie: zamračené
 Weather: Začiatok skúšky (dátum-čas): 09.11.2017
 Test beginning (date-time): Koniec skúšky (dátum-čas): 09.11.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem
 E_{def2} [MPa] pomer
 ≥25 ≤2,5


Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: KUCHÁR Jaroslav
Kontroloval - Controlled by: SMATANA Zoltán
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny
 (N)

Dátum vystavenia: 10.11.2017
 Date of issuance: 10.11.2017
 Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.
 F17A-Z08-1-10/17 (N) - neakreditované / unaccredited strana / page: 1 z / of 1

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/6166
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: štrkodrvina
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: v km 0,050 LS v smere
 Stationing: staničenia

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/6166
 Records note nr.:

Počasie: zamračené
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 09.11.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 09.11.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] pomer
 ≥45 ≤2,5

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jarošlav

Kontroloval - Controlled by:
 SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 10.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6233
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125 - parkovisko
Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: bod č.1
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6233	Počasie: oblačno	Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):
		Koniec skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
		Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 45
pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 14.11.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / výsledku sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6234
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - parkovisko
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: Test procedure: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Materiál name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Materiál type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: bod č.2
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6234
 Records note nr.:

Počasie: oblačno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 45
 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 14.11.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu - sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6358a
Zrinitosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: Sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013
Skúšobný postup: SP-K02
Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
Odchytky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63 Pohranice
Material name: štrkodrvina 0/63 Pohranice
Frakcia materiálu: 0/63
Material fraction: 0/63
Miesto odberu: stavba
Sampling site: stavba
Odobral: SMATANA Zoltán
Sampler: SMATANA Zoltán
Odber (dátum-čas): 14.11.2017
Sampling (date-time): 14.11.2017
Prevzatie (dátum-čas): -
Entrance (date-time): -
Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
Test begining (date-time): 20.11.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 22.11.2017
Test ending (date-time): 22.11.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6358a
Records note nr.: SPB/2017/6358a
Metóda: moký rozbor
Method: wet analysis

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		45,850	42,940	2,910
90	0,0	100				
63	2670,0	94				
56		89				
45	4785,0	84				
31,5	3960,0	75				
22,4	4855,0	65				
16	5670,0	52				
11,2	5835,0	39				
8	4670,0	29				
5,6	3980,0	21				
4	1405,0	18				
2,8		15				
2	1970,0	13				
1	705,0	12				
0,5	980,0	10				
0,25	705,0	8				
0,125	400,0	7				
0,063	280,0	6,5				
0,063P	70,0					
0,063T	2910,0	0,0				
Σ	45850,0	100,0				



Kategoríe podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	94	75	-	-	6,5
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85					f ₇	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Ing. HALAJ Matúš

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 23.11.2017



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6365

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - parkovisko
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Odobral:	
Material name: štrkodrvina	Sampler:	SMATANA Zoltán
Druh materiálu:	Odber (dátum-čas):	14.11.2017
Material type: Pohranice 0/63	Sampling (date-time):	
Miesto merania:	Prevzatie (dátum-čas):	14.11.2017
Measuring site: stavba	Entrance (date-time):	
Staničenie:	vid. nižšie	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6365
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 14.11.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)	
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]				
1	bod č.1	1856	1822	1802	1827	1,00	1827	100,5	
		2,60	2,90	3,10	2,87				
2	bod č.2	1788	1798	1821	1802	1,00	1802	99,1	
		2,80	2,60	3,00	2,80				
3	bod č.3	1829	1799	1819	1816	1,00	1816	99,9	
		2,50	2,70	2,50	2,57				
4	bod č.4	1810	1827	1805	1814	1,00	1814	99,8	
		2,60	2,90	2,70	2,73				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		15/2017/PS/Z/ZV					1818	[kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 22.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nezhody sa vyjadruje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PP	Výsledok	Vyhovuje/ Newhovuje
EBROVIA	jún	2017	14.6.2017	SPB/2017/2871	SO 125	0,100 PJP	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	14.6.2017	SPB/2017/2872	SO 125	0,200 EJP	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,3	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	14.6.2017	SPB/2017/2873	SO 125	0,300 PJP	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	14.6.2017	SPB/2017/2874	SO 125	0,400 EJP	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 2,6	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	14.6.2017	SPB/2017/2879	SO 125	0,450 EJP	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 1,9	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	12.6.2017	SPB/2017/2785	SO 125	0,500 PS	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,4	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	12.6.2017	SPB/2017/2784	SO 125	0,700 LS	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	85,65 Mpa 1,9	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	12.6.2017	SPB/2017/2783	SO 125	0,900 LS	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	12.6.2017	SPB/2017/2782	SO 125	1,100 PS	násyp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,4	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2880	SO 125	0,500 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,0	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2881	SO 125	0,570 EJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 2,3	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2882	SO 125	0,630 Os	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2883	SO 125	0,710 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	171,30 Mpa 1,6	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2884	SO 125	0,780 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 2,2	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2885	SO 125	0,850 EJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2886	SO 125	0,950 EJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	171,30 Mpa 2,4	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2887	SO 125	1,050 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	15.6.2017	SPB/2017/2888	SO 125	1,100 EJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,5	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	16.6.2017	SPB/2017/2909	SO 125	0,350 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 1,9	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	16.6.2017	SPB/2017/2910	SO 125	0,250 EJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,0	Vyhovuje
EBROVIA	jún	2017	16.6.2017	SPB/2017/2911	SO 125	0,150 PJP	násyp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	18.7.2017	SPB/2017/2819	SO 125	0,000	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 1,9	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	18.7.2017	SPB/2017/2818	SO 125	0,025	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 2,1	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	18.7.2017	SPB/2017/2817	SO 125	0,075	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,0	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	18.7.2017	SPB/2017/2816	SO 125	0,125	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,7	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	19.7.2017	SPB/2017/2880	SO 125	0,050	3. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	80,61 Mpa 1,6	Vyhovuje
EBROVIA	júl	2017	19.7.2017	SPB/2017/2881	SO 125	0,100	3. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 70 Mpa	80,61 Mpa 1,6	Vyhovuje

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TČP/STN/PP	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2871	SO 125	0,100 PIP	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2872	SO 125	0,200 LJP	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2873	SO 125	0,300 PIP	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2874	SO 125	0,400 LJP	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 2,6	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2879	SO 125	0,450 LJP	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	12.6.2017	SPB/2017/2785	SO 125	0,500 PS	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	12.6.2017	SPB/2017/2784	SO 125	0,700 LS	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	85,65 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	12.6.2017	SPB/2017/2783	SO 125	0,900 LS	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	12.6.2017	SPB/2017/2782	SO 125	1,100 PS	náryp 1 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2880	SO 125	0,500 PIP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,0	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2881	SO 125	0,570 LJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2882	SO 125	0,630 Os	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2883	SO 125	0,710 PJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2884	SO 125	0,780 PIP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	171,30 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2885	SO 125	0,850 LJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	152,27 Mpa 1,6	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2886	SO 125	0,950 LJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,2	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2887	SO 125	1,050 PJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	171,30 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	15.6.2017	SPB/2017/2888	SO 125	1,100 LJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	137,04 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	16.6.2017	SPB/2017/2909	SO 125	0,350 PJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,5	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	16.6.2017	SPB/2017/2910	SO 125	0,250 LJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	Jún 2017	16.6.2017	SPB/2017/2911	SO 125	0,150 PJP	náryp 2 vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,0	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	18.7.2017	SPB/2017/3819	SO 125	0,000	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	18.7.2017	SPB/2017/3818	SO 125	0,025	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	18.7.2017	SPB/2017/3817	SO 125	0,075	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	18.7.2017	SPB/2017/3816	SO 125	0,125	2.vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,0	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	19.7.2017	SPB/2017/3880	SO 125	0,050	3. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	Júl 2017	19.7.2017	SPB/2017/3881	SO 125	0,100	3. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	80,61 Mpa 1,6	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/2871
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 1. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 0,100 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2871
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 14.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
 pomer ≤ 2,6

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2872
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125-00
Konštrukcia / Construction: Násyp - 1. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odkychky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
Materiál name:
Druh materiálu: Pohranice 0/125
Material type:


Miesto merania: stavba
Stationing: km 0,200 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2872
Records note nr.:

Počasie: Jasno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 14.06.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
ŠČERBAK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2873
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 1. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
 Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,300 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:
Records note nr.: SPB/2017/2873

Počasie:
Weather: Jasno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 14.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 14.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 15.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2874
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 1. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Pohranice 0/125


Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,400 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:
Records note nr.: SPB/2017/2874

Počasie:
Weather: Jasno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 14.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 14.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 15.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2879
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,450 - LJP
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2879
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2785
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125


Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,500 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2785

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 12.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 12.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANGS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 13.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2784

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Stančenie:
Stationing: km 0,700 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2784

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 12.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 12.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 13.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2783
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Materiál name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Materiál type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,900 LŠ
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2783
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 12.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 12.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANČS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 13.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2782
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/125

Miesto merania: stavba Staničenie: km 1,100 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasia:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	12.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	12.06.2017
SPB/2017/2782	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	12.06.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DÁNCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 13.06.2017

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2880
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,500 - PJP
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2880
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)


Skúšal - Tested by:
 ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2881
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/125

Miesto merania: stavba
 Measuring site: Staničenie: km 0,570 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasié:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	15.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	15.06.2017
SPB/2017/2881	Jasno	Koniec skúšky (dátum-čas):	15.06.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2882
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistoť $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,630 - v osi
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Záznamový list č.: SPB/2017/2882 Počasie: Jasno
 Records note nr.: Weather:
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 70 $\leq 2,6$
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: ŠČERBÁK Miroslav **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
 Dátum vystavenia: 15.06.2017 vedúci laboratória a skupiny
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.
 F17A-Z08-1-04/17 (N) - neakreditované / unaccredited strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2017/2883
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125-00
Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis,: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Materiál name:
Druh materiálu: Žirany
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,710 - PJP
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2883
Records note nr.:
Počasie: Jasno
Weather:
Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav
Dátum vystavenia: 15.06.2017
Date of issuance:


Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2884
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,780 - PJP
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2884
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2885

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125-00
Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
Druh materiálu: Žirany 0/125
Miesto merania: stavba
Staničenie: km 0,850 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2885
Records note nr.:

Počasie: Jasno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2886
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Pohranice 0/125


Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,950 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2886

Počasie: Jasno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2887
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis,: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation,: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Materiál name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Materiál type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: km 1,050 - PJP
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/2887 Počasie: Jasno
 Records note nr.: Weather:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 70 $\leq 2,6$
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: ŠČERBÁK Miroslav **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
Kontroloval - Controlled by: Mgr. TOKOŠ Marek vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 15.06.2017



Protokol / Protocol: SPB/2017/2888
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125-00
 Konštrukcia / Construction: Násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 1,100 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2888
 Records note nr.:

Počasie: Jasno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠČERBÁK Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2909
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,350 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2909
 Records note nr.:

Počasie:
Weather: oblačno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 16.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 16.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia:
Date of issuance: 20.06.2017


Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2910
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis,: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchytky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation,: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,250 - LJP
 Measuring site: Stationing:


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový list č.: SPB/2017/2910 Počasie: oblačno
 Records note nr.: Weather:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 16.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 16.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥70 ≤2,6
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: Mgr. TOKOŠ Marek **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 20.06.2017 KUCHÁR Jaroslav

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2911
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: násyp - 2. vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125

Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,150 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2911

Počasie:
Weather: oblačno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 16.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 16.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DÁNCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 20.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3819
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63

Miesto merania:
Measuring site: stavba

Staničenie:
Stationing: km 0,000 - LJP


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3819

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 18.07.2017

Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 18.07.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 19.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3818
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,025 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3818

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 18.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 18.07.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 19.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3817
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
Materiál name:
Druh materiálu: Žirany 0/63
Material type:
Miesto merania: stavba
Stationing: km 0,075 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3817
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥70 ≤2,6

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.07.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3816
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: žirany 0/63
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,125 - PJP


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3816

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test begining (date-time): 18.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 18.07.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]	pomer
≥ 70	$\leq 2,6$
	(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia:
Date of issuance: 19.07.2017

Kontroloval - Controlled by:
SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3880
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: 3. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63

Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,050 v osi

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3880

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 19.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 19.07.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 24.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3881

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: 3. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Materiál: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/63

Materiál: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba

Staničenie: km 0,100 v osi


Measuring site: stavba

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3881

Počasie: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.07.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 19.07.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
pomer $\leq 2,6$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán


Kontroloval - Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 24.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
SPOLUHRNÁ	Jún 2017	16.6.2017	SPB/2017/2966	SO 125	0,300	náryp 2 vrstva	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Jún 2017	16.6.2017	SPB/2017/2967	SO 125	0,100	náryp 2 vrstva	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Jún 2017	11.6.2017	SPB/2017/2959	SO 125	1,100	náryp 1 vrstva	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Jún 2017	13.6.2017	SPB/2017/2960	SO 125	0,500	náryp 2 vrstva	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Jún 2017	14.6.2017	SPB/2017/2961	SO 125	0,800	náryp 2 vrstva	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Júl 2017	19.7.2017	SPB/2017/3878	SO 125	0,100	3. vrstva nárypu	zrntosť kameniva	0-63 mm Lom žirany	1			Vyhovuje
SPOLUHRNÁ	Júl 2017	18.7.2017	SPB/2017/3829	SO 125	0,050	2.vrstva nárypu	zrntosť kameniva	0-63 mm Lom žirany	1			Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/2966

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu - násyp mimo aktívnu zónu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Odbor (dátum-čas):	16.6.2017
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	16.6.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Začiatok skúšky (dátum-čas):	16.06.2017
		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	20.06.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2966
Records note nr.:
Metóda: mokrý rozbor
Method: wet analysis

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	9080,3	5,5		164,978	156,879	8,099
90	14548,0	8,8				
63	13369,7	8,1				
56						
45	11397,8	6,9				
31,5	11887,6	7,2				
22,4	11952,9	7,2				
16	10348,0	6,3				
11,2	11348,8	6,9				
8	9906,3	6,0				
5,6	7006,9	4,2				
4	6003,1	3,6				
2,8						
2	9078,6	5,5				
1	9087,6	5,5				
0,5	7708,5	4,7				
0,25	5034,9	3,1				
0,125	4978,6	3,0				
0,063	3540,0	2,1				
0,063P	601,4					
0,063T	8099,0	5,3				
Σ	164978,0	100,0				



Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	94	78	-	-	5,3
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₇

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Mária	Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOTÁK Júraj	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 21.06.2017		



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2967
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: 2.vrstva násypu - násyp mimo aktívnu zónu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 /O1:2013
 Skúšobný postup: SP-K02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral: Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: 0/125	Odber (dátum-čas): 16.6.2017
Miesto odboru: stavba	Prezatie (dátum-čas): 16.6.2017
Označenie vzorky: 240/2017/MH/K	Začiatok skúšky (dátum-čas): 16.06.2017
Staničenie: km 0,100	Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2967
 Metóda: mokry rozbor
 Records note nr.: SPB/2017/2967
 Method: wet analysis

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	9014,6	5,4		167,547	160,847	6,700
90	16467,8	9,8				
63	17698,2	10,6				
56						
45	15977,7	9,5				
31,5	13970,2	8,3				
22,4	11056,4	6,6				
16	8406,9	5,0				
11,2	10087,0	6,0				
8	16674,8	10,0				
5,6	13379,5	8,0				
4	6043,1	3,6				
2,8						
2	6063,8	3,6				
1	4238,4	2,5				
0,5	4017,5	2,4				
0,25	2037,9	1,2				
0,125	2254,6	1,3				
0,063	3054,7	1,8				
0,063P	403,9	4,2				
0,063T	6700,0	0,0				
Σ	167547,0	100,0				

Čiara zrntosti / Grading curve



Kategória podľa /Category according to:

Síto / Sieve:	[-] [mm]	STN EN 13242						
		2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
		-	-	95	74	-	-	4,2
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	-	-	-	-	f _s
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f _s

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. HALAJ Májor

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2959

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: 1.vrstva násypu - násyp mimo aktívnu zónu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 /O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral:	SMATANA Zoltán
Materiál name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Odber (dátum-čas):	11.6.2017 -
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	14.6.2017 -
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Metóda:	mokrý rozbor	Začiatok skúšky (dátum-čas):	15.06.2017
Records note nr.:	Method:	wet analysis	Test beginning (date-time):	
SPB/2017/2959			Koniec skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
			Test ending (date-time):	

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	6951,6	4,2		164,508	161,808	2,700
90	7964,4	4,8				
63	5005,1	3,0				
56						
45	8708,5	5,3				
31,5	24147,6	14,7				
22,4	30536,3	18,6				
16	18781,2	11,4				
11,2	16363,2	9,9				
8	11979,5	7,3				
5,6	8202,1	5,0				
4	5694,0	3,5				
2,8						
2	6429,6	3,9				
1	3822,0	2,3				
0,5	2358,0	1,4				
0,25	1338,0	0,8				
0,125	1348,8	0,8				
0,063	1725,7	1,0				
0,063P	452,4					
0,063T	2700,0	1,9				
Σ	164508,0	100,0				

Čiara zrntosti / Grading curve



Kategória podľa /Category according to:

Sito / Sieve:	STN EN 13242							
	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
[mm]		250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	96	88	-	-	1,9
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₃

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Miroslav

Kontroloval - Controlled by:


Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2960
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: 2.vrstva násypu - násyp mimo aktívnu zónu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhychky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odbрал:	SMATANA Zoltán
Material name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Odber (dátum-čas):	13.6.2017 -
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	14.6.2017 -
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Začiatok skúšky (dátum-čas):	15.06.2017
		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/2960
 Records note nr.:
 Metóda: mokrý rozbor
 Method: wet analysis

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	6041,2	3,6		165,877	160,542	5,335
90	13145,9	7,9				
63	12748,0	7,7				
56						
45	8560,3	5,2				
31,5	19076,9	11,5				
22,4	19882,1	12,0				
16	14175,5	8,5				
11,2	15568,5	9,4				
8	10017,0	6,0				
5,6	7547,7	4,6				
4	7063,8	4,3				
2,8						
2	5560,0	3,4				
1	6064,7	3,7				
0,5	4014,5	2,4				
0,25	3036,8	1,8				
0,125	3027,0	1,8				
0,063	4574,6	2,8				
0,063P	437,5					
0,063T	5335,0	3,5				
Σ	165877,0	100,0				



Čiara zrntosti / Grading curve

Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-] [mm]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
		250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	96	81	-	-	3,5
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Ing. HALAJ Miroslav

Kontroloval - Controlled by:
Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2961
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Záказka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu - násyp mimo aktívnu zónu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
 Skúšobný postup: SP-K02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral: Sampler:	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/125	Označenie vzorky: Markings of sample:	234/2017/MH/K
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	km 0,800
		Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	14.6.2017 -
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	14.6.2017 -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: 0/125
 Records note nr.: 0/125
 Metóda: mokrý rozbor
 Method: wet analysis
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.06.2017
 Test beginning (date-time): 15.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time): 19.06.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	8786,1	5,3		166,452	160,848	5,604
90	10683,3	6,4				
63	15468,5	9,3				
56						
45	10348,8	6,2				
31,5	19789,2	11,9				
22,4	12291,6	7,4				
16	13648,0	8,2				
11,2	18909,0	11,4				
8	10347,9	6,2				
5,6	6048,5	3,6				
4	8076,1	4,9				
2,8						
2	10368,7	6,2				
1	4067,8	2,4				
0,5	4309,6	2,6				
0,25	3021,0	1,8				
0,125	2587,5	1,6				
0,063	1289,4	0,8				
0,063P	807,0					
0,063T	5604,0	3,9				
Σ	166452,0	100,0				



Kategória podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	95	79	-	-	3,9
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₅


Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Mária
 Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOFÁK Juraj
 Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3878

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. **objednávka**
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad, -


Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 125
 Konštrukcia / Construction: 3. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis,: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
 Skúšobný postup: SP-K02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
Názov materiálu: štrkodrvina Žirany **Odobral:** SMATANA Zoltán
Materiál name: **Frakcia materiálu:** 0/63 **Označenie vzorky:** 339/2017/js/k **Markings of sample:** **Odber (dátum-čas):** 19.7.2017 -
Material fraction: **Miesto odboru:** stavba **Staničenie:** km 0,100 **Prevzatie (dátum-čas):** - -
Sampling site: **Stationing:** **Entrance (date-time):** - -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
Záznamový lis č.: SPB/2017/3878 **Metóda:** mokry rozbor **Začiatok skúšky (dátum-čas):** 19.07.2017
Records note nr.: **Method:** wet analysis **Koniec skúšky (dátum-čas):** 20.07.2017

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		65,650	63,874	1,776
90	0,0	100				
63	4159,3	94				
56		87				
45	8548,4	81				
31,5	8614,5	68				
22,4	7714,9	56				
16	6520,9	46				
11,2	5766,1	37				
8	4845,8	30				
5,6	4070,7	24				
4	5065,3	16				
2,8		14				
2	2338,4	12				
1	1923,9	9				
0,5	1803,8	7				
0,25	898,2	5				
0,125	821,2	4				
0,063P	101,0	2,9				
0,063T	1776,0	0,0				
Σ	65650,0	100,0				



Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	94	68	-	-	2,9
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-		f ₃	


Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Mgr. SOTÁK Juraj **Kontroloval - Controlled by:** Ing. HALAJ Maroš **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANGS Norbert
 Dátum vystavenia: 20.07.2017 **vedúci laboratória a skupiny:**



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3829
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad, -

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 125
 Konštrukcia / Construction: 2. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
 Skúšobný postup: SP-K02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
 Odchyľky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina Žirany
 Materiál name: štrkodrvina Žirany
 Frakcia materiálu: 0/63
 Material fraction: 0/63
 Miesto odberu: stavba
 Sampling site: stavba
 Označenie vzorky: 334/2017/js/k
 Markings of sample: 334/2017/js/k
 Staničenie: km 0,050
 Stationing: km 0,050
 Odborai: Mgr. TOKOŠ Marek
 Sampler: Mgr. TOKOŠ Marek
 Odber (dátum-čas): 18.7.2017 - 09:00
 Sampling (date-time): 18.7.2017 - 09:00
 Prevzatie (dátum-čas): -
 Entrance (date-time): -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3829
 Records note nr.: SPB/2017/3829
 Metóda: mokrý rozbor
 Method: wet analysis
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test beginning (date-time): 18.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.07.2017
 Test ending (date-time): 19.07.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		65,478	63,214	2,264
90	0,0	0,0				
63	4159,3	6,4				
56						
45	8548,4	13,1				
31,5	8614,5	13,2				
22,4	7714,9	11,8				
16	6520,9	10,0				
11,2	5766,1	8,8				
8	3845,8	5,9				
5,6	4411,0	6,7				
4	5065,0	7,7				
2,8						
2	2338,4	3,6				
1	1923,9	2,9				
0,5	1803,8	2,8				
0,25	898,2	1,4				
0,125	821,2	1,3				
0,063	681,6	1,0				
0,063P	101,0					
0,063T	2264,0	3,6				
Σ	65478,0	100,0				



Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	94	67	-	-	3,6
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 90					f ₃	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:
 Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

OPROJEKT
OPROJEKT
OPROJEKT

Firma	Mesiac fakturácie	Datum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Pešia dĺžka podľa TKP/STN/PSD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2969	SO 125	1,150 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 1,8	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2970	SO 125	1,120 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2979	SO 125	1,050 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,0	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2972	SO 125	1,000 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2973	SO 125	0,950 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 1,8	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2974	SO 125	0,900 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2975	SO 125	0,850 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	124,58 Mpa 2,5	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2976	SO 125	0,800 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2977	SO 125	0,750 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2978	SO 125	0,700 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2980	SO 125	0,650 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2981	SO 125	0,600 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2982	SO 125	0,550 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2983	SO 125	0,500 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,2	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2984	SO 125	0,450 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	114,20 Mpa 2,0	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2985	SO 125	0,400 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 1,8	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2986	SO 125	0,350 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2987	SO 125	0,300 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	80,61 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2988	SO 125	0,250 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 2,2	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2989	SO 125	0,200 PS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/2990	SO 125	0,150 IS	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-125 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	júl 2017	20.7.2017	SPB/2017/2903	SO 125	0,090	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	88,41 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	júl 2017	20.7.2017	SPB/2017/2902	SO 125	0,020	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	83,05 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	júl 2017	20.7.2017	SPB/2017/2904	SO 125	0,130	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	november 2017	20.11.2017	SPB/2017/6298	SO 125	bod č. 3 (parkovisko)	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 (2,1)	Vyhovuje
EUROVIA	november 2017	20.11.2017	SPB/2017/6297	SO 125	bod č. 2 (parkovisko)	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 (1,8)	Vyhovuje
EUROVIA	november 2017	20.11.2017	SPB/2017/6296	SO 125	bod č. 1 (parkovisko)	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	171,30 (2,0)	Vyhovuje

opravný
protokol



Protokol / Protocol: SPB/2017/2969

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odkchyľky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 1,150 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2969
 Počasie: slnečno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 21.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2970

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Material name: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/125

Material type: Žirany 0/125

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 1,120 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2970

Počasie: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2979
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 1,050 LS
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2979
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

opravné meranie

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2972
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 1,000 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2972
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán


Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2973
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Materiál name:
Druh materiálu: Žirany 0/125
Materiál type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,950 L'S
Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
Test ending (date-time):

Záznamový lis č.: SPB/2017/2973
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2974
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Staničenie:
Stationing: km 0,900 PS


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2974

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test begining (date-time): 19.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 19.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2975
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,850 L'S
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2975
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2976

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,800 PS
 Stationing:

(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	19.06.2017
SPB/2017/2976	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
		Test ending (date-time):	19.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
 pomer ≤ 2,6

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017


Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2977
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava plánu pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchyľky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 0,750 L'S


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time):

Záznamový lis č.: SPB/2017/2977
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2978
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:

Staničenie: km 0,700 PS
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2978
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2980
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,650 L'S
 Stationing:

(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	20.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	
SPB/2017/2980	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	20.06.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
 pomer ≤ 2,6

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2981

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 0,600 PS


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2981
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protocol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2982

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,550 L'S
 Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2982
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70
 pomer ≤ 2,6

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2983
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Žirany 0/125
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,500 PS
Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2983
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2984
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Materiál name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,450 LS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2984
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2985
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchyľky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Staničenie:
Stationing: km 0,400 PS


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:
Records note nr.: SPB/2017/2985

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 20.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 20.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2986
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,350 ĽS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2986
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2987
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,300 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2987

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 20.06.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 20.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/2988
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/125
 Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,250 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/2988

Počasia:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 20.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 20.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán
 Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.06.2017

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2989
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,200 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2989
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
 SMATANA Zoltán


Kontroloval - Controlled by:
 KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2990
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Material name: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/125

Material type: Žirany 0/125

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,150 LS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2990

Počasia: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 20.06.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3903
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.


Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchyľky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)

Názov materiálu: Štrkodrvina 0/63 Žirany
 Materiál name:
 Druh materiálu: štrkodrvina 0/63
 Materiál type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Stančenie: km 0,090
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový list č.: SPB/2017/3903
 Records note nr.:
 Počasie: slnečno
 Weather:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem
 Edef2 [MPa] ≥ 70
 pomer ≤ 2,6
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Miroslav
Kontroloval - Controlled by: Mgr. TOKOŠ Marek
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.07.2017
 Date of issuance:
 Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protocol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3902
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.

Technické údaje stavby - Technical building data:
Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
Norma, predpis,: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne
Norm, regulation,: STN 736133:2010 príloha F
Test procedure: SP-Z08/1
Expand. uncertainty U(k=2): 6,0%
Deviation from test procedure: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
Názov materiálu: Štrkodrvina 0/63 Žirany
Material name: Štrkodrvina 0/63
Druh materiálu: štrkodrvina 0/63
Material type: štrkodrvina 0/63
Miesto merania: stavba
Measuring site: stavba
Staničenie: km 0,020
Stationing: km 0,020


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
Záznamový list č.: SPB/2017/3902
Records note nr.: SPB/2017/3902
Počasie: slnečno
Weather: slnečno
Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
Test beginning (date-time): 20.07.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
Test ending (date-time): 20.07.2017



Požiadavka - Requirement: Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem
E_{def2} [MPa] **≥70** pomer **≤2,6**
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Mária
Kontroloval - Controlled by: Mgr. TOKOŠ Marek
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: 21.07.2017
Date of issuance: 21.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3904
Statická zaťažovací skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odkchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: Štrkodrvina 0/63 Žirany

Druh materiálu: štrkodrvina 0/63


Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,130

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3904

Počasie: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.07.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]	pomer
≥ 70	$\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Miroslav

Kontroloval - Controlled by:


Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6298
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. **objednávka**
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Stančenie: bod č.3
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Test ending (date-time):
 Záznamový list č.: SPB/2017/6298
 Records note nr.:
 Počasie: slnečno
 Weather:



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,5$
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán
Kontroloval - Controlled by: KUCHÁR Jaroslav
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 20.11.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6297
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchytky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/125
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: bod č.2
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Test beginning (date-time):
 Záznamový lis č.: SPB/2017/6297 Počasie: slnečno
 Records note nr.: Weather:
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 70 ≤ 2,5

Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
Kontroloval - Controlled by: KUCHAR Jaroslav vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 20.11.2017 (N)

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6296
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F Skúšobný postup: SP-Z08/1 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0% Odhychky od skúšobného postupu: žiadne
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: bod č.1
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Test begining (date-time):
 Záznamový lis č.: SPB/2017/6296 Počasie: slnečno Koniec skúšky (dátum-čas): 20.11.2017
 Records note nr.: Weather: Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 70 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán **Kontroloval - Controlled by:** KUCHÁR Jaroslav **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
 Dátum vystavenia: 20.11.2017 (N) vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požadavky podľa TRP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EUROVIA	jún 2017	18.6.2017	SPB/2017/2998	SO 125	1,100	úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	19.6.2017	SPB/2017/2999	SO 125	0,800	úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
EUROVIA	jún 2017	20.6.2017	SPB/2017/3000	SO 125	0,400	úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-125 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
EUROVIA	júl 2017	20.7.2017	SPB/2017/3907	SO 125	0,100	úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-63 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
EUROVIA	november 2017	27.11.2017	SPB/2017/6325	SO 125		úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-63 mm Lom Pohranice	1			Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/2998

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral:	SMATANA Zoltán
Material name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Odber (dátum-čas):	18.6.2017
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	19.6.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Začiatok skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	21.06.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/2998
Records note nr.:
Metóda: mokry rozbor
Method: wet analysis

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	12470,4	7,6		163,554	157,678	5,876
90	15453,8	9,4				
63	14367,0	8,8				
56						
45	13347,2	8,2				
31,5	11047,3	6,8				
22,4	9880,9	6,0				
16	11467,2	7,0				
11,2	10339,0	6,3				
8	10806,4	6,6				
5,6	7064,3	4,3				
4	8004,0	4,9				
2,8						
2	9063,8	5,5				
1	7093,1	4,3				
0,5	5746,3	3,5				
0,25	6038,9	3,7				
0,125	3026,8	1,9				
0,063	2054,4	1,3				
0,063P	407,2					
0,063T	5876,0	3,8				
Σ	163554,0	100,0				

Čiara zrntosti / Grading curve



Kategoríe podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	93	74	-	-	3,8
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Miroslav	Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOTÁK Júraj	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 21.06.2017		

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/2999

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 /O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral:	SMATANA Zoltán
Material name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Odber (dátum-čas):	19.6.2017
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	19.6.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/2999	Metóda:	mokrý rozbor	Začiatok skúšky (dátum-čas):	19.06.2017
Records note nr.:		Method:	wet analysis	Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	21.06.2017
				Test ending (date-time):	

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	9778,3	6,0		164,222	157,554	6,668
90	13447,7	8,2				
63	14669,0	8,9				
56						
45	13547,2	8,2				
31,5	12348,8	7,5				
22,4	15963,1	9,7				
16	13347,7	8,1				
11,2	9907,5	6,0				
8	14347,9	8,7				
5,6	8403,7	5,1				
4	7606,3	4,6				
2,8						
2	5002,0	3,0				
1	4661,8	2,8				
0,5	4064,7	2,5				
0,25	3596,8	2,2				
0,125	4016,3	2,4				
0,063	2143,8	1,3				
0,063P	701,4					
0,063T	6668,0	4,5				
Σ	164222,0	100,0				



Kategoríe podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	94	77	-	-	4,5
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f _s

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Májos	Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOTÁK Júraj	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 21.06.2017		

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3000
Zrinitosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: Úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Štrkodrvina 0/125 Žirany	Odobral:	SMATANA Zoltán
Materiál name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/125	Označenie vzorky:	243/2017/MH/K
Material fraction:		Markings of sample:	
Miesto odberu:	stavba	Staničenie:	km 0,400
Sampling site:		Stationing:	
		Odber (dátum-čas):	20.6.2017
		Sampling (date-time):	
		Prevzatie (dátum-čas):	20.6.2017
		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/3000	Metóda:	mokrý rozbor	Začiatok skúšky (dátum-čas):	20.06.2017
Records note nr.:		Method:	wet analysis	Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	22.06.2017
				Test ending (date-time):	

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	8016,6	4,8		165,454	159,878	5,576
90	14677,5	8,9				
63	12446,8	7,5				
56						
45	11234,4	6,8				
31,5	15798,0	9,5				
22,4	21067,0	12,7				
16	14782,2	8,9				
11,2	12300,8	7,4				
8	9098,7	5,5				
5,6	7593,2	4,6				
4	6087,8	3,7				
2,8						
2	7006,3	4,2				
1	5034,7	3,0				
0,5	4604,8	2,8				
0,25	4036,2	2,4				
0,125	3008,9	1,8				
0,063	2780,1	1,7				
0,063P	304,0					
0,063T	5576,0	3,6				
Σ	165454,0	100,0				



Kategorické podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	95	79	-	-	3,6
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Mária

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOFÁK Juraj


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 22.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3907
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad, -

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO 125
Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhychky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina Žirany	Odobral:	Ing. HALAJ Maroš
Material name:		Sampler:	
Frakcia materiálu:	0/63	Odber (dátum-čas):	20.7. 2017
Material fraction:		Sampling (date-time):	
Miesto odberu:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	-
Sampling site:		Entrance (date-time):	-

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/3907	Metóda:	mokrý rozbor	Začiatok skúšky (dátum-čas):	20.07.2017
Records note nr.:		Method:	wet analysis	Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	21.07.2017
				Test ending (date-time):	




Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	94	67	-	-	3,3
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-		f ₅	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Mgr. SOTÁK Juraj	Kontroloval - Controlled by: Ing. HALAJ Maroš	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 21.07.2017		

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6325a
Zrniťosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: Úprava pláne 500 mm pod konštrukčnou pláňou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina 0/63 Pohranice	Odobral: Sampler:	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Označenie vzorky: Markings of sample:	525a/2017/MH/K
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	stavba
		Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	27.11.2017
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	-

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2017/6325a	Metóda: Method:	mokry rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	27.11.2017
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	30.11.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Zvyšky / Residue [%]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125			100		63,790	60,850	2,940
90	0,0	0,0	100				
63	1870,0	2,9	97				
56			94				
45	4580,0	7,2	90				
31,5	6805,0	10,7	79				
22,4	4915,0	7,7	72				
16	5870,0	9,2	62				
11,2	4550,0	7,1	55				
8	6010,0	9,4	46				
5,6	4890,0	7,7	38				
4	5175,0	8,1	30				
2,8			28				
2	3005,0	4,7	25				
1	4080,0	6,4	19				
0,5	3605,0	5,7	13				
0,25	2715,0	4,3	9				
0,125	1870,0	2,9	6				
0,063	850,0	1,3	4,7				
0,063P	60,0						
0,063T	2940,0	4,7	0,0				
Σ	63790,0	100,0	-				



Kategoríe podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	97	79	-	-	4,7
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-		f ₅	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Mária

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOFÁK Juraj


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 30.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TPK/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ nevhovuje
EUROVIA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3368	SO 125	0,200	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3367	SO 125	0,300	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	27.6.2017	SPB/2017/3195	SO 125	0,400 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	91,36 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún	27.6.2017	SPB/2017/3196	SO 125	0,500 IS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3194	SO 125	1,100 IS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3193	SO 125	1,000 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3192	SO 125	0,900 IS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3191	SO 125	0,800 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	130,51 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3190	SO 125	0,700 IS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 1,6	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3189	SO 125	0,600 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,2	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3959	SO 125	0,025	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	91,36 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3961	SO 125	0,150	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3960	SO 125	0,100	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,6	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6404	SO 125	bod č. 1 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	152,27 (1,9)	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6405	SO 125	bod č. 2 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	137,04 (1,9)	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6406	SO 125	bod č. 3 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	161,22 (2,0)	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/3368

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO 125-00
Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Materiál: Žirany 0/63


Druh materiálu: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba

Staničenie: km 0,200

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:	Počasié:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	30.06.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	30.06.2017
SPB/2017/3368	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	30.06.2017
		Test ending (date-time):	30.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥90 ≤2,5

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.07.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3367
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO 125-00
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,300

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3367
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3195
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,400 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/3195
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 27.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] pomer
 ≥ 90 ≤ 2,5
 (N)

Poznámky - Comments:


Skúšal - Tested by:
 SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
 KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3196
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,500 ĽS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/3196

Počasie: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 27.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 ≤ 2,5

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3194
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. **objednávka**
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 1,100 LS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/3194
 Počasie: slnečno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017



Požiadavka - Requirement: Edef2 [MPa] pomer $\leq 2,5$
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 90 (N)

Poznámky - Comments:
 Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán
 Kontroloval - Controlled by: KUCHAR Jaroslav
 Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.
 F17A-Z08-1-04/17 (N) - neakreditované / unaccredited strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2017/3193
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General Information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchytky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: km 1,000 PS
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/3193 Počasie: slnečno
 Records note nr.: Weather:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem ≥ 90 $\leq 2,5$
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán **Kontroloval - Controlled by:** KUCHAR Jaroslav **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 27.06.2017



Protokol / Protocol: SPB/2017/3192
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,900 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3192

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 26.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 26.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)


Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 27.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3191
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Miesto merania: stavba
 Stančenie: km 0,800 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3191
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán


Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3190
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: koňštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63
 Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,700 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/3190

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 26.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 26.06.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 27.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3189
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,600 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3189
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)


Skúšal - Tested by:
 SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
 KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3959
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km 0,025 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3959
 Records note nr.:

Počasie: zamračené
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] pomer
 ≥ 90 ≤ 2,5
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3961
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Žirany 0/63


Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Staničenie:
Stationing: km 0,150 v osi

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:
Records note nr.: SPB/2017/3961

Počasie:
Weather: zamračené

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 25.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 25.07.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jarosláv

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia:
Date of issuance: 25.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3960

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,100 v osi

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3960

Počasie: zamračené

Začiatok skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] pomer
 ≥ 90 ≤ 2,5

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANČS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6404
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: bod č.1
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/6404	Počasie:	oblačno	Začiatok skúšky (dátum-čas):	27.11.2017
Records note nr.:		Weather:		Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	27.11.2017
				Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.11.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6405
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr. **objednávka**
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,


Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: bod č.2

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/6405
 Počasie: oblačno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.11.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 27.11.2017
 Test ending (date-time):




Požiadavka - Requirement: Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem E_{def2} [MPa] ≥ 90 pomer $\leq 2,5$

Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán
Kontroloval - Controlled by: KUCHÁR Jaroslav
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny.
 Dátum vystavenia: 27.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6406
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:


Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Stančenie: bod č.3
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/6406
 Records note nr.:

Počasie: oblačno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.11.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 27.11.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{defz} [MPa] ≥ 90 pomer $\leq 2,5$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.11.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TRP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
INTEKO	jún 2017	30.6.2017	SPB/2017/3390	SO 125	0,150 - 1,050	konštrukčná plášť	Troxler	0-63 mm Lom Žirany	10	95%	97 - 103	Vyhovuje
INTEKO	júl 2017	25.7.2017	SPB/2017/3962	SO 125	0,025-0,075-0,125	konštrukčná plášť	Troxler	0-63 mm Lom Žirany	3	95%	99,4 - 99,7	Vyhovuje
INTEKO	november 2017	27.11.2017	SPB/2017/6407	SO 125	bod 1,2,3	konštrukčná plášť	Troxler	0-63 mm Lom Pohranice	1	min. 97%	100,9 - 101,8	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/3390

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO 125-00
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	KUCHÁR Jaroslav
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Žirany 0/63	Odber (dátum-čas):	30.06.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prezatie (dátum-čas):	30.06.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	vid. nižšie	
	Stationing:		

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3390
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)	
		vlhk. ₁ / moist. ₁ [kg/m ³] / [%]	vlhk. ₂ / moist. ₂ [kg/m ³] / [%]	vlhk. ₃ / moist. ₃ [kg/m ³] / [%]	vlhk. _{pr} / moist. _{avr} [kg/m ³] / [%]				
1	km 0,150	2058	2061	2066	2062	1,00	2062	97,1	
		2,10	1,80	2,00	1,97				
2	km 0,250	2116	2114	2119	2116	1,00	2116	99,7	
		1,20	1,10	1,10	1,13				
3	km 0,350	2154	2141	2147	2147	1,00	2147	101,1	
		1,00	1,20	1,30	1,17				
4	km 0,450	2188	2191	2179	2186	1,00	2186	103,0	
		1,80	1,70	1,70	1,73				
5	km 0,550	2141	2143	2144	2143	1,00	2143	100,9	
		1,10	1,00	1,20	1,10				
6	km 0,650	2160	2158	2166	2161	1,00	2161	101,8	
		1,10	0,80	1,40	1,10				
7	km 0,750	2071	2059	2064	2065	1,00	2065	97,3	
		1,20	1,20	1,10	1,17				
8	km 0,850	2161	2162	2154	2159	1,00	2159	101,7	
		1,40	1,20	1,10	1,23				
9	km 0,950	2104	2110	2114	2109	1,00	2109	99,3	
		1,20	1,10	1,10	1,13				
10	km 1,050	2064	2054	2060	2059	1,00	2059	97,0	
		1,50	1,20	1,30	1,33				
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							SPB/2017/1473c	2123	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.07.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3962

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záказka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	SMATANA Zoltán
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Žirany 0/63	Odber (dátum-čas):	25.07.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	25.07.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	viď. nižšie	
	Stationing:		

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3962
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]			
1	km 0,025	2090	2131	2131	2117	1,00	2117	99,7
		1,70	1,70	1,70	1,70			
2	km 0,075	2118	2104	2116	2113	1,00	2113	99,5
		1,30	1,60	1,50	1,47			
3	km 0,125	2118	2103	2113	2111	1,00	2111	99,4
		1,40	1,80	1,90	1,70			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: SPB/2017/1473 Maximal buld density specified in protocol:							2123	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCŠ Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 25.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6407

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	SMATANA Zoltán
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Pohranice 0/63	Odber (dátum-čas):	27.11.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	27.11.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
Staničenie:	viď. nižšie	Začiatok skúšky (dátum-čas):	27.11.2017
Stationing:		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	27.11.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6407
 Records note nr.:

P.Č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)	
1	bod č.1	1853 2,50	1839 2,70	1842 2,40	1845 2,53	1,00	1845	101,5	
2	bod č.2	1849 2,60	1873 2,80	1831 2,50	1851 2,63	1,00	1851	101,8	
3	bod č.3	1829 2,50	1840 2,70	1837 2,50	1835 2,57	1,00	1835	100,9	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		15/2017/PS/Z/ZV						1818	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 27.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

ZODNEVANIE INŽENÝRSKEJ PRÁCE
Pracovisko: Bratislava
Pracovník: **STAVEX**

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Podlažka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ nehovuje
STAVEX	jún 2017	26.6.2017	SP8/2017/3384	SO 125	0,900	konštrukčná plášť	zrntnosť kameniva	0-63 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
STAVEX	jún 2017	27.6.2017	SP8/2017/3385	SO 125	0,400	konštrukčná plášť	zrntnosť kameniva	0-63 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
STAVEX	júl 2017	25.7.2017	SP8/2017/3975	SO 125	0,100	konštrukčná plášť	zrntnosť kameniva	0-63 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
STAVEX	november 2017	27.11.2017	SP8/2017/6447a	SO 125	bod č. 3 (parkovisko)	konštrukčná plášť	zrntnosť kameniva	0-63 mm Lom Pohranice	1			Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/3384
Zrniťnosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: Konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina 0/63 Žirany	Odobral: Sampler:	Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Označenie vzorky: Markings of sample:	302/2017/MH/K
Miesto odboru: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	km 0,900
		Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	26.6.2017 -
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	27.6.2017 -


Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:
 Records note nr.: SPB/2017/3384

Metóda:
 Method: mokrý rozbor
 wet analysis

Začiatok skúšky (dátum-čas):
 Test beginning (date-time): 28.06.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
 Test ending (date-time): 30.06.2017

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		66,992	65,462	1,530
90	0,0	100				
63	6044,0	91				
56		83				
45	10122,0	76				
31,5	10922,0	60				
22,4	7706,0	48				
16	4394,0	42				
11,2	4706,0	35				
8	5544,0	26				
5,6	3080,0	22				
4	2622,0	18				
2,8	2032,0	15				
2	2084,0	12				
1	1728,0	9				
0,5	1438,0	7				
0,25	1754,0	4				
0,125	910,0	3				
0,063	376,0	2,3				
0,063P	0,0	0,0				
0,063T	1530,0					
Σ	66992,0	100,0				



Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	91	60	-	-	2,3
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85			-		f ₃	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:


Skúšal - Tested by:
 Ing. HALAJ Mária

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 03.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3385
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:125
Konštrukcia / Construction: Konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina 0/63 Žirany	Odobral: Sampler:	Mgr. TOKOŠ Marek
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Označenie vzorky: Markings of sample:	303/2017/MH/K
Miesto odboru: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	km 0,400
		Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	27.6.2017 -
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	27.6.2017 -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:	SPB/2017/3385	Metóda:	mokrý rozbor	Začiatok skúšky (dátum-čas):	28.06.2017
Records note nr.:		Method:	wet analysis	Test beginning (date-time):	
				Koniec skúšky (dátum-čas):	30.06.2017
				Test ending (date-time):	

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		64,550	62,874	1,676
90	0,0	100				
63	4064,5	94				
56		87				
45	8467,2	81				
31,5	8495,0	67				
22,4	7750,2	55				
16	6708,5	45				
11,2	5567,8	36				
8	4071,2	30				
5,6	4078,8	24				
4	5030,1	16				
2,8		14				
2	2304,5	12				
1	1975,6	9				
0,5	1846,3	7				
0,25	901,2	5				
0,125	805,6	4				
0,063	705,2	2,8				
0,063P	102,3	0,0				
0,063T	1676,0					
Σ	64550,0	100,0				



Kategorije podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	94	67	-	-	2,8
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85					f ₃	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Matěj

Kontroloval - Controlled by:


Mgr. SOTÁK Jiraj

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 03.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3975
Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad, -

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 125
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	štrkodrvina Žirany	Označenie vzorky: Markings of sample:	354/2017/js/k	Odobral: Sampler:	Ing. HALAJ Maroš
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Staničenie: Stationing:	km 0,100	Odbor (dátum-čas): Sampling (date-time):	25.7. 2017
Miesto odboru: Sampling site:	stavba			Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	-

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: Records note nr.:	SPB/2017/3975	Metóda: Method:	mokrý rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	25.07.2017
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	26.07.2017

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		65,235	63,489	1,746
90	0,0	100				
63	4358,6	93				
56		87				
45	8407,5	80				
31,5	9170,7	66				
22,4	7388,0	55				
16	6313,4	45				
11,2	6180,4	36				
8	3504,0	31				
5,6	4204,0	24				
4	4953,4	17				
2,8		15				
2	2240,8	13				
1	1973,2	10				
0,5	1780,2	7				
0,25	1478,2	5				
0,125	794,8	4				
0,063	653,2	2,8				
0,063P	88,6	0,0				
0,063T	1746,0					
Σ	65235,0	100,0				



Kategoríe podľa /Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	93	66	-	-	2,8
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85					f ₃	

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Mgr. SOTÁK Juraj	Kontroloval - Controlled by: Ing. HALAJ Maroš	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance:	26.07.2017	

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

SPRACOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA
Dokument
10000000

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EUROVIA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3368	SO 125	0,200	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3367	SO 125	0,300	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	27.6.2017	SPB/2017/3195	SO 125	0,400 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	91,36 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún	27.6.2017	SPB/2017/3196	SO 125	0,500 LS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,1	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3194	SO 125	1,100 LS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3193	SO 125	1,000 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,3	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3192	SO 125	0,900 LS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3191	SO 125	0,800 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	130,51 Mpa 2,4	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3190	SO 125	0,700 LS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 Mpa 1,6	Vyhovuje
EUROVIA	jún	26.6.2017	SPB/2017/3189	SO 125	0,600 PS	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	114,20 Mpa 2,2	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3959	SO 125	0,025	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	91,36 Mpa 1,7	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3961	SO 125	0,150	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,9	Vyhovuje
EUROVIA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3960	SO 125	0,100	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Žirany	1	Edef 2 min 90 Mpa	105,41 Mpa 1,6	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6404	SO 125	bod č. 1 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	152,27 (1,9)	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6405	SO 125	bod č. 2 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	137,04 (1,9)	Vyhovuje
EUROVIA	november	27.11.2017	SPB/2017/6406	SO 125	bod č. 3 (parkovisko)	konštrukčná pláš	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Lom Pohranice	1	Edef 2 min 90 Mpa	161,22 (2,0)	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/6447a
Zrornosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,.

Záказka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125 - Parkovisko
 Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013	SP-K02	3,2%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Material name:	Štrkodrvina 0/63 Pohranice	Odobral: Sampler:	SMATANA Zoltán
Frakcia materiálu: Material fraction:	0/63	Označenie vzorky: Markings of sample:	525/2017/MH/K
Miesto odberu: Sampling site:	stavba	Staničenie: Stationing:	stavba
		Odber (dátum-čas): Sampling (date-time):	27.11.2017
		Prevzatie (dátum-čas): Entrance (date-time):	-

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2017/6447a	Metóda: Method:	mokry rozbor wet analysis	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	27.11.2017
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	30.11.2017

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		64,850	61,955	2,895
90	0,0	100				
63	2470,0	96				
56		90				
45	8690,0	83				
31,5	6420,0	73				
22,4	7005,0	62				
16	5100,0	54				
11,2	6780,0	44				
8	4960,0	36				
5,6	5600,0	28				
4	3905,0	22				
2,8		20				
2	2450,0	18				
1	2015,0	15				
0,5	2980,0	10				
0,25	1500,0	8				
0,125	1215,0	6				
0,063	810,0	4,5				
0,063P	55,0					
0,063T	2895,0	4,5				
Σ	64850,0	100,0				



Kategoríe podľa / Category according to:		STN EN 13242						
Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	96	73	-	-	4,5
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85						f ₅

Požiadavka - Requirement:


Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by: Ing. HALAJ Miroslav	Kontroloval - Controlled by: Mgr. SOTÁK Juraj	Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
Dátum vystavenia: Date of issuance: 30.11.2017		

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Poľadávka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
ESPOVA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3391	SO 125	0,150 - 1,050	konštrukčná pláň	pozdiľna nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	10	max 40 mm	max 34 mm	Vyhovuje
ESPOVA	jún	30.6.2017	SPB/2017/3391	SO 125	0,150 - 1,050	konštrukčná pláň	príčná nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	10	max 30 mm	max 29 mm	Vyhovuje
ESPOVA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3972	SO 125	0,010/0,110	konštrukčná pláň	pozdiľna nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	4	max 40 mm	max 12 mm	Vyhovuje
ESPOVA	júl	25.7.2017	SPB/2017/3972	SO 125	0,010/0,110	konštrukčná pláň	príčná nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	4	max 30 mm	max 13 mm	Vyhovuje
ESPOVA	november	27.11.2017	SPB/2017/6408a	SO 125	bod 1,2,3	konštrukčná pláň	pozdiľna nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	3	max 40 mm	max 29 mm	Vyhovuje
ESPOVA	november	27.11.2017	SPB/2017/6408a	SO 125	bod 1,2,3	konštrukčná pláň	príčná nerovnosť	0-63 mm Lom žirany	3	max 30 mm	max 20 mm	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/3391

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO 125-00
 Konštrukcia / Construction: koňštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina

Druh materiálu: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba

Staničenie: vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3391

Metóda: 3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 30.06.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
Measured evenness:		Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
P.č. No.	staničenie stationing	Lavá strana / Left side	Pravá strana / Right side	Lavá strana / Left side	Pravá strana / Right side
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1	km 0,150	28	32	19	22
2	km 0,250	34	30	24	21
3	km 0,350	14	21	22	27
4	km 0,450	21	17	11	14
5	km 0,550	11	14	7	18
6	km 0,650	33	25	21	22
7	km 0,750	31	24	22	29
8	km 0,850	24	28	11	24
9	km 0,950	18	21	13	11
10	km 1,050	27	19	17	13
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 40 priečna [mm] ≤ 30

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.07.2017


Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3972

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General Information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:125
 Konštrukcia / Construction: Konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63
 Material name:
 Druh materiálu: štrkodrvina 0/63 Žirany
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: vid'. nižšie
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3972
 Records note nr.:

Metóda: 3m lata
 Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 25.07.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral		Measured evenness:			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	km 0,010	7	13	9	6
2	km 0,110	12	10	11	7
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 40 priečna [mm] ≤ 30

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Miroš

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.07.2017
 Date of issuance:



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/6408a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125 - Parkovisko
Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Norm, regulation, ...:	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odhychky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Pohranice 0/63
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Staničenie:
Stationing: viď. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/6408a

Metóda:
Method: 3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 27.11.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 27.11.2017

Meraná rovinatosť: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	bod č.1	27	28	15	17
2	bod č.2	24	26	19	20
3	bod č.3	29	22	16	17
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných KSP je požadovaná hodnota v mm

pozdižna [mm] priečna [mm]
≤ 40 ≤ 30

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán


Kontroloval - Controlled by:
KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 27.11.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Material	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4579	SO 125	1,050	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	124,58 (2,0)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4580	SO 125	0,950	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	152,27 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4581	SO 125	0,850	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	124,58 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4582	SO 125	0,750	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	137,04 (1,9)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4583	SO 125	0,650	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	137,04 (2,1)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4584	SO 125	0,550	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	124,58 (1,9)	Vyhovuje
EURONIA	august	21.8.2017	SPB/2017/4585	SO 125	0,450	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	124,58 (2,1)	Vyhovuje
EURONIA	september	28.9.2017	SPB/2017/5241	SO 125	0,400	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	171,90 (2,0)	Vyhovuje
EURONIA	september	27.9.2017	SPB/2017/5229	SO 125	0,200	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	137,04 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	máj	29.5.2018	SPB/2018/1597	SO 125	0,150	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	130,51 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	máj	29.5.2018	SPB/2018/1598	SO 125	0,075	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	124,58 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	máj	29.5.2018	SPB/2018/1599	SO 125	0,200	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	130,51 (2,2)	Vyhovuje
EURONIA	máj	29.5.2018	SPB/2018/1600	SO 125	0,250	UMŠD	statická zaťažovacia skúška	UMŠD Pohranice 0/31,5	1	Edef 2 min 120 Mpa	171,90 (2,0)	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/4579
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General Information Zákazka č. / Order nr. objednávka
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odkchytky od skúšobného postupu: žiadne
 Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Miesto merania: stavba
 Stančenie: km: 1,050 v osi
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/4579
 Počasie: slnečno
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] pomer
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem
 ≥120 ≤2,2
Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: ŠKORVAGA Peter
Kontroloval - Controlled by: SMATANA Zoltán
Schválil - Confirmed by: Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 22.08.2017
 Date of issuance:



Protokol / Protocol: SPB/2017/4580
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr. objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
Miesto merania: stavba
Staničenie: km: 0,950 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/4580
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥120 ≤2,2

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.08.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4581
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km: 0,850 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/4581	Počasie: slnečno	Weather:	Začiatok skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
Records note nr.:			Test beginning (date-time):
			Koniec skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
			Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 120 $\leq 2,2$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:


SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.08.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4582
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
 Druh materiálu:
Material type: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Miesto merania:
Measuring site: stavba
 Stančenie:
Stationing: km: 0,750 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/4582

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 21.08.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 21.08.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 120 $\leq 2,2$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:


SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 23.08.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4583
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: km: 0,650 v osi
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/4583
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test begining (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Edef2 [MPa] pomer

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.08.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4584

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Staničenie:
Stationing: km: 0,550 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/4584

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 21.08.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 21.08.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥120 ≤2,2

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 23.08.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4585
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Stančenie: km: 0,450 PS
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Časie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	21.08.2017
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	
SPB/2017/4585	slniečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	21.08.2017
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 120 $\leq 2,2$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 23.08.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5241
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:


Norma, predpis, Norm, regulation,	Skúšobný postup: Test procedure:	Rozšírená neistota U(k=2): Expand. uncertainty U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
Miesto merania:
Measuring site: stavba
Staničenie:
Stationing: km 0,400 L'S

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: Records note nr.:	SPB/2017/5241	Počasie: Weather:	slniečno	Začiatok skúšky (dátum-čas): Test beginning (date-time):	28.09.2017
				Koniec skúšky (dátum-čas): Test ending (date-time):	28.09.2017



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 120 pomer $\leq 2,2$

Poznámky - Comments:

opravné meranie

Skúšan - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 29.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5229

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,200 v osi
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5229
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 120
pomer ≤ 2,2

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 29.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1597
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
STN 736133:2017 príloha F	SP-Z08	6,0%	žiadne
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
Miesto merania: stavba
Staničenie: km 0,150

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1597
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 120
pomer ≤ 2,2

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán.

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.05.2018
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1598
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test


Všeobecné údaje - General information Záležka č. / Order nr. **objednávka**
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis, ...: STN 736133:2017 príloha F Skúšobný postup: SP-Z08 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0% Odchylky od skúšobného postupu: žiadne
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,075
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2018/1598 Počasie: slnečno Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Records note nr.: Weather: Test begining (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
Test ending (date-time):




Požiadavka - Requirement: E_{def2} [MPa] ≥ 120 pomer $\leq 2,2$
 Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments: (N)

Skúšal - Tested by: SMATANA Zoltán **Kontroloval - Controlled by:** KUCHÁR Jaroslav **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert vedúci laboratória a skupiny
 Dátum vystavenia: 31.05.2018 (N)

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1599
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchyty od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 736133:2017 príloha F	SP-Z08	6,0%	žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,200
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	Počasie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	29.05.2018
Records note nr.:	Weather:	Test beginning (date-time):	
SPB/2018/1599	sinečno	Koniec skúšky (dátum-čas):	29.05.2018
		Test ending (date-time):	



Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥ 120 ≤ 2,2

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán.

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.05.2018
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1600
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Záležka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2017 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08
 Rozšírená neistota U(k=2): 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 0,250

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2018/1600
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test ending (date-time):



Požiadavka - Requirement:

Mínimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 120
 pomer ≤ 2,2

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.05.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
EUROVIA	august 2017	21.8.2017	SPB/2017/4567	SO 125	0,100 - 1,150	UMŠD	Tromler	UMŠD Pohranice 0/31,5	8	97%	98,7 - 104,7	Vyhovuje
EUROVIA	september 2017	27.9.2017	SPB/2017/5410	SO 125	0,200 - 0,300	UMŠD	Tromler	UMŠD Pohranice 0/31,5	2	97%	100,8 - 101,3	Vyhovuje
EUROVIA	máj 2018	29.5.2018	SPB/2018/1601	SO 125	0,125 - 0,225	UMŠD	Tromler	UMŠD Pohranice 0/31,5	2	97%	98,5-99,0	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/4567

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: nestmelná vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchytky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	SMATANA Zoltán
Materiál name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5	Odber (dátum-čas):	21.08.2017
Materiál type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	21.08.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
Staničenie:	viď. nižšie	Začiatok skúšky (dátum-čas):	21.08.2017
Stationing:		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	21.08.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/4567
Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)	
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]				
1	km 0,100	2134	2004	2112	2083	1,00	2083	98,7	
		1,30	1,60	1,50	1,47				
2	km 0,250	2111	2142	2139	2131	1,00	2131	101,0	
		1,30	1,80	1,30	1,47				
3	km 0,400	2171	2191	2205	2189	1,00	2189	103,7	
		1,10	0,70	1,30	1,03				
4	km 0,550	2134	2131	2135	2133	1,00	2133	101,1	
		1,90	1,70	2,10	1,90				
5	km 0,700	2190	2162	2119	2157	1,00	2157	102,2	
		1,30	1,90	2,20	1,80				
6	km 0,850	2171	2121	2192	2161	1,00	2161	102,4	
		3,10	2,90	3,10	3,03				
7	km 1,000	2058	2087	2109	2085	1,00	2085	98,8	
		2,70	2,80	2,90	2,80				
8	km 1,150	2202	2207	2219	2209	1,00	2209	104,7	
		3,10	3,30	3,30	3,23				
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		30-15-0425					2110	[kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 22.08.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/5410

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	UM (ŠD) - Dmax 31,5	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Pohranice 0/31,5	Odber (dátum-čas):	27.09.2017
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	27.09.2017
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	vid. nižšie	
	Stationing:		

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5410
Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp.degree	
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]				
1	km 0,200	2148	2133	2130	2137	1,00	2137	101,3	
		2,20	1,90	2,30	2,13				
2	km 0,300	2121	2131	2125	2126	1,00	2126	100,8	
		1,90	1,80	1,90	1,87				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		30-15-0425						2110	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:


SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.10.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/1601

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis,	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Ochýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation,	Test procedure:	Expanded uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	SMATANA Zoltán
Materiál name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5	Odber (dátum-čas):	29.05.2018
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prezatie (dátum-čas):	29.05.2018
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	vid. nižšie	
	Stationing:		

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1601
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]			
1	km 0,125	2151 1,50	2128 1,20	2149 1,40	2143 1,37	1,00	2143	98,5
2	km 0,225	2178 1,40	2153 1,60	2131 1,50	2154 1,50	1,00	2154	99,0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:						30-15-0425	2176	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.05.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu s požiadavkami sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA
Ing. Jozef Štefánik, s.r.o.
Ing. Jozef Štefánik, s.r.o.

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stančenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	august 2017	21.8.2017	SPB/2017/4588a	SO 125	0,36 - 1,08	UMŠD	pozílna nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	25	max 20 mm	max 9 mm	Vyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	august 2017	21.8.2017	SPB/2017/4588a	SO 125	0,36 - 1,08	UMŠD	príčná nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	16	max 20 mm	max 8 mm	Vyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	september 2017	27.9.2017	SPB/2017/5408a	SO 125	0,002 - 0,392	UMŠD	pozílna nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	14	max 20 mm	max 9	Vyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	september 2017	27.9.2017	SPB/2017/5408a	SO 125	0,002 - 0,392	UMŠD	príčná nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	8	max 20 mm	max 5	Vyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	2018 máj	29.5.2018	SPB/2018/1602	SO 125	0,055 - 0,295	UMŠD	pozílna nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	9	max 20 mm	max 9	Vyhovuje
SPOLUŽIENKA INŽENIEROV A ARCHITEKTOV NITRA	2018 máj	29.5.2018	SPB/2018/1602	SO 125	0,055 - 0,295	UMŠD	príčná nerovnosť	UMŠD Pohranica 0/31,5	6	max 20 mm	max 6	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/4589a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information Zákazka č. / Order nr.
 Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad objednávka
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Technické údaje stavby - Technical building data:
 Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 125
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:
 Norma, predpis,: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyľky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation,: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling: (N)
 Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba Staničenie: viď. nižšie
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:
 Záznamový lis č.: SPB/2017/4589a Metóda: 3m lata
 Records note nr.: Method:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 21.08.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral		Measured evenness:			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	1,08	8;9;5;2;1;2;9;7;6;5;2;8;6;3;8	1;3;9;8;2;9;6;2;8;6;8;5;9;3;1		
2	1,05	5;8;4;4;8;2;4;3;8;6;8;3;9;4;8	4;4;8;7;7;3;4;6;8;1;2;9;9;5;4	4	6
3	1,02	2;3;5;4;4;3;5;2;4;3;7;5;8;3;2	1;6;5;4;3;8;2;5;6;8;2;5;1;7;8		
4	0,99	5;8;2;9;4;5;4;5;5;4;3;6;4;9	5;9;4;6;6;8;5;3;5;6;4;4;8;3;3		
5	0,96	3;5;2;3;5;5;2;5;4;8;8;3;5;5;8	6;6;2;7;9;2;8;8;6;8;2;6;1;6;9	5	3
6	0,93	4;7;2;4;7;3;9;5;8;4;5;7;3;6;4	5;7;3;8;9;9;2;4;2;6;7;2;8;4;8		
7	0,9	8;6;2;5;7;2;6;2;8;7;5;5;6;1	4;7;7;4;4;4;7;7;6;5;5;3;2;5;6		
8	0,87	5;4;2;4;9;6;4;8;2;4;7;7;3;2;6	8;7;4;6;5;8;2;5;3;2;5;5;8;2;5	7	4
9	0,84	8;2;7;1;8;7;2;8;1;3;4;5;6;9;2	9;9;3;6;6;6;6;6;5;9;7;2;7;6;6		
10	0,81	5;4;6;3;6;9;2;5;8;6;7;2;6;6;8	4;7;4;3;7;3;2;8;8;2;2;1;6;6;9		
11	0,78	7;5;7;2;1;2;7;4;9;6;7;9;8;4;2	7;3;3;4;8;8;5;3;8;4;5;9;2;5;4	8	5
12	0,75	3;1;7;4;7;4;7;5;7;8;4;6;1;7;8	9;6;4;6;2;5;4;7;3;8;3;9;7;4;7		
13	0,72	2;3;4;7;5;1;6;8;6;4;5;4;6;3;2	3;9;7;1;2;8;3;5;3;4;2;7;6;6;7		
14	0,69	4;9;3;1;5;3;1;1;6;2;5;9;7;9;8	7;5;3;3;5;2;9;5;4;3;7;8;2;8;9	3	7
15	0,66	3;2;1;5;3;5;8;2;7;4;5;6;6;9;8	8;6;3;9;4;8;6;6;4;4;8;8;4;7;8		
16	0,63	2;4;5;4;2;2;7;7;4;9;3;7;6;7;2	9;7;7;8;5;4;6;3;2;3;7;6;8;8;6		
17	0,6	5;3;6;7;5;5;2;6;2;2;2;5;4;2;5	1;9;6;4;6;9;5;8;8;6;4;6;5;8;6	4	3
18	0,57	5;3;5;4;9;4;8;5;4;2;7;4;5;4;2	3;4;2;8;6;7;6;9;8;9;4;8;4;8;4		
19	0,54	2;4;4;3;8;5;4;4;3;2;1;4;8;4;3	8;7;3;6;7;8;4;8;2;8;7;7;1;3;8		
20	0,51	1;8;1;9;5;4;5;7;4;8;4;2;3;2;4	4;9;4;8;8;4;4;8;7;2;3;4;9;2;4	5	7
21	0,48	1;9;1;6;4;7;1;4;7;2;5;3;7;6;2	9;3;9;4;6;1;1;3;6;7;3;1;3;2;5		
22	0,45	8;2;3;8;5;9;2;2;3;7;7;4;8;9;7	2;3;3;3;2;6;4;2;8;5;8;7;6;5;6		
23	0,42	2;1;6;1;6;8;7;8;1;5;7;6;7;6;2	3;6;1;6;2;6;2;2;6;5;2;6;8;3;4	7	3
24	0,39	8;6;2;9;7;6;8;2;3;8;3;2;8;9;8	7;7;4;5;6;6;4;5;6;2;3;6;9;8;2		
25	0,36	5;3;6;4	2;6;2;4		

Požiadavka - Requirement: pozdlžna [mm] priečna [mm]
 Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm ≤ 20 ≤ 20
Poznámky - Comments: (N)


Skúšal - Tested by: ŠKORVAGA Peter **Kontroloval - Controlled by:** SMATANÁ Zoltán **Schválil - Confirmed by:** Ing. DANCS Norbert
 Dátum vystavenia: 23.08.2017 **Schválil - Confirmed by:** vedúci laboratória a skupiny



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agencies of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/5409a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr. **objednávka**

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 125
Konštrukcia / Construction: ochranná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: UM (ŠD) - Dmax 31,5
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/31,5
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: vid. nižšie
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: **SPB/2017/5409**
Records note nr.:

Metóda: **3m lata**
Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): **27.09.2017**
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): **27.09.2017**
Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral		Measured evenness:			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,002	6;4;7;7;7;5;5;4;6;6;3;5;4;4;4	5;7;6;7;2;7;4;4;8;8;3;2;8;3		
2	0,032	4;6;2;7;6;5;2;6;4;3;4;4;8;3;6	4;3;5;4;6;6;5;5;4;8;5;6;6;7;7	4	5
3	0,062	2;2;7;5;8;4;4;8;7;4;7;4;3;8;6	3;5;2;4;5;5;3;3;7;3;4;4;7;4;4		
4	0,092	8;5;2;5;6;5;5;5;4;3;5;6;3;7	6;3;4;4;6;4;5;5;6;4;6;3;7;8;4		
5	0,122	3;5;6;6;2;8;6;8;3;8;3;5;5;6;5	3;5;7;3;5;7;4;3;3;5;4;3;7;2;3	3	4
6	0,152	7;7;6;3;4;5;6;7;3;6;6;7;4;4;6	2;4;7;8;2;4;7;4;5;4;8;4;2;6;5		
7	0,182	4;3;8;6;7;3;4;7;3;5;3;6;5;2;7	6;6;3;7;2;4;5;3;8;7;9;3;3;5;7		
8	0,212	2;8;3;7;5;3;5;5;8;8;2;3;4;4;6	3;7;4;7;7;4;5;3;7;4;4;4;4;4;6		
9	0,242	6;6;6;2;5;7;4;5;6;3;5;2;6;7;6	5;5;7;4;6;7;2;4;5;4;5;4;5;7;3	5	4
10	0,272	7;7;3;6;2;5;5;6;4;6;6;7;7;8;6	8;2;6;2;8;7;4;5;5;7;6;2;3;4;7		
11	0,302	7;4;5;6;3;9;2;3;4;5;8;7;4;6;4	6;5;6;7;5;5;6;5;6;3;4;4;2;2;7		
12	0,332	7;7;7;4;4;5;4;3;6;6;2;7;7;3;6	5;4;6;5;4;5;3;4;5;3;5;3;4;7;3	3	4
13	0,362	2;6;3;3;2;4;7;4;4;5;7;4;5;7;7	4;4;3;6;2;6;5;3;3;6;3;6;7;3;5		
14	0,392	3;4;4	6;2;5		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných KSP je požadovaná hodnota v mm

pozďĺžna [mm] ≤ 20
priečna [mm] ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.10.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu/nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.