

Úseková protokol

Úsek úsek RŠ1-Retencia

Horní šachta RŠ1
Dolní šachta Retencia

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 120,70 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál plast zesílený skelnými vlákny
Vystýlka
Stav k dispozici (v provozu)
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 1700 mm
Výška 1700 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 20.09.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	120,70 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	22 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_071

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:13	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, RŠ1
002	00:02:09	9,40	BCA.A.A		Poz: 1; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 300mm, Šířka = 300mm
003	00:10:39	120,70	BCE.F		Koncové uzel, Spojení kanálů bez šachty/inspekčního otvoru, Retencia, Retenčné potrubie

Grafika úseku

Úsek	úsek RŠ1-Retencia	Datum insp	20.09.2018
Horní šachta	RŠ1	Druh kanál	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Retencia		

Kmenová data

Délka úseku	120,70 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	plast zesílený skelnými vlákny
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	1700 / 1700

Inspekce

Insp. délka	120,70 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_071
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

