

Přípojky - statistika

20.09.2018 - 20.09.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
20.09.2018	úsek RŠ1-Retencia	vyhovela	sklolaminát	120,70	1700 / 1700	3
20.09.2018	úsek RŠ1-RŠ2	vyhovela	sklolaminát	159,90	1700 / 1700	5
20.09.2018	úsek RŠ2-RŠ3	vyhovela	sklolaminát	1,40	1700 / 1700	2
20.09.2018	úsek RŠ4-RŠ3	vyhovela	sklolaminát	155,60	1700 / 1700	5
20.09.2018	úsek RŠ4-Retencia	vyhovela	sklolaminát	117,80	1700 / 1700	2

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	5 ks	Součet délek	Úseky	555,40 m
	Inspekce	5 ks		Inspekce	555,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	21 ks			
	Fota	19 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	5 ks	Součet délek	Úseky	555,40 m
	Inspekce	5 ks		Inspekce	555,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	21 ks			
	Fota	19 ks			

Přípojky - statistika

30.10.2017 - 30.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
30.10.2017	úsek ŠA2-ŠA1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	33,00	300 / 300	9
30.10.2017	úsek ŠA3-ŠA2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	32,10	300 / 300	12

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	65,10 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	65,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	65,10 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	65,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			

Přípojky - statistika

30.10.2017 - 30.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
30.10.2017	úsek ŠB1-ŠB2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	31,50	300 / 300	6
30.10.2017	úsek ŠB2-ŠB3	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	32,90	300 / 300	10

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	64,40 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	64,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	18 ks			
	Fota	16 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	64,40 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	64,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	18 ks			
	Fota	16 ks			

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠC2-ŠC1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	35,50	300 / 300	11
26.10.2017	úsek ŠC3-ŠC2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	34,20	300 / 300	10

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	69,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	69,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	21 ks			

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠD2-ŠD1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	35,00	300 / 300	9
26.10.2017	úsek ŠD3-ŠD2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	34,00	300 / 300	8

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	71,00 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	20 ks			
	Fota	17 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	71,00 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	69,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	20 ks			
	Fota	17 ks			

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek Š2-Š1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	29,30	300 / 300	8
26.10.2017	úsek Š3-Š2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	29,60	300 / 300	9
26.10.2017	úsek Š3-Š4	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	26,20	300 / 300	5

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	85,10 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	85,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	23 ks			
	Fota	22 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	85,10 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	85,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	23 ks			
	Fota	22 ks			

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠE5-ŠE3	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	10,00	300 / 300	4

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	10,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	10,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	4 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	10,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	10,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	4 ks			

Přípojky - statistika

26.10.2017 - 26.10.2017

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
26.10.2017	úsek ŠE7-ŠE6	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	34,00	300 / 300	7

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	34,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	34,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	8 ks			
	Fota	7 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	34,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	34,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	8 ks			
	Fota	7 ks			

Přípojky - statistika

14.03.2018 - 14.03.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
14.03.2018	úsek ŠF1-ŠF2	vyhovela	PP-polypropylen	30,60	300 / 300	7
14.03.2018	úsek ŠF2-ŠF3	vyhovela	PP-polypropylen	31,70	300 / 300	15

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	62,30 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	62,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	22 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	62,30 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	62,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	22 ks			

Přípojky - statistika

14.03.2018 - 14.03.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
14.03.2018	úsek ŠG2-ŠG1	vyhovela	PP-polypropylen	32,10	300 / 300	19
14.03.2018	úsek ŠG3-ŠG2	vyhovela	PP-polypropylen	30,80	300 / 300	15
14.03.2018	úsek ŠG3-ŠG4	vyhovela	PP-polypropylen	18,80	300 / 300	7

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	81,70 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	81,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	42 ks			
	Fota	41 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	81,70 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	81,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	42 ks			
	Fota	41 ks			

Přípojky - statistika

14.03.2018 - 14.03.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
14.03.2018	úsek ŠH2-ŠH1	vyhovela	PP-polypropylen	31,80	300 / 300	14
14.03.2018	úsek ŠH3-ŠH2	vyhovela	PP-polypropylen	30,90	300 / 300	16
14.03.2018	úsek ŠH3-ŠH4	vyhovela	PP-polypropylen	17,80	300 / 300	10

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	80,50 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	80,50 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	42 ks			
	Fota	40 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	80,50 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	80,50 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	42 ks			
	Fota	40 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠI2-Š1	vyhovela	PP-polypropylen	46,10	300 / 300	11

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	46,10 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	46,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	11 ks			
	Fota	11 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	46,10 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	46,10 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	11 ks			
	Fota	11 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠJ2-ŠJ1	vyhovela	PP-polypropylen	31,40	300 / 300	17

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	31,40 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	31,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	19 ks			
	Fota	17 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	31,40 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	31,40 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	19 ks			
	Fota	17 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠK2-ŠK1	vyhovela	PP-polypropylen	45,30	300 / 300	11

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	45,30 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	45,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	12 ks			
	Fota	11 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	45,30 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	45,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	12 ks			
	Fota	11 ks			

Přípojky - statistika

20.09.2018 - 20.09.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
20.09.2018	úsek ŠL1-Ak. potrubie DN1800	vyhovela	PP-polypropylen	4,00	300 / 300	2

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	4,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	4,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	4 ks			
	Fota	2 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	4,00 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	4,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	4 ks			
	Fota	2 ks			

Přípojky - statistika

14.03.2018 - 14.03.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
14.03.2018	úsek ŠM2-ŠM1	vyhovela	PP-polypropylen	47,20	300 / 300	23
14.03.2018	úsek ŠM3-ŠM2	vyhovela	PP-polypropylen	44,50	300 / 300	15

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	40 ks			
	Fota	38 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,70 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,70 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	40 ks			
	Fota	38 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠN2-ŠN1	vyhovela	PP-polypropylen	47,50	300 / 300	11
17.04.2018	úsek ŠN3-ŠN2	vyhovela	PP-polypropylen	44,30	300 / 300	12

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,80 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	24 ks			
	Fota	23 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,80 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	24 ks			
	Fota	23 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠO2-ŠO1	vyhovela	PP-polypropylen	47,40	300 / 300	18
17.04.2018	úsek ŠO3-ŠO2	vyhovela	PP-polypropylen	44,40	300 / 300	20

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,80 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	39 ks			
	Fota	38 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	91,80 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	91,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	39 ks			
	Fota	38 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 22.06.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠP1-ŠP2	vyhovela	PP-polypropylen	42,60	300 / 300	14
22.06.2018	úsek ŠP3-ŠP2	vyhovela	PP-polypropylen	42,00	300 / 300	14
22.06.2018	úsek ŠP3-ŠP5	vyhovela	PP-polypropylen	12,40	300 / 300	6

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	97,00 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	97,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	35 ks			
	Fota	34 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	3 ks	Součet délek	Úseky	97,00 m
	Inspekce	3 ks		Inspekce	97,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	35 ks			
	Fota	34 ks			

Přípojky - statistika

22.06.2018 - 22.06.2018

Druh odvodnění:

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
22.06.2018	úsek ŠP3-ŠP4	vyhovela	PP-polypropylen	36,80	300 / 300	5

Rozměry pro Druh odvodnění:

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	36,80 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	36,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	5 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	1 ks	Součet délek	Úseky	36,80 m
	Inspekce	1 ks		Inspekce	36,80 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	5 ks			
	Fota	5 ks			

Přípojky - statistika

17.04.2018 - 17.04.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
17.04.2018	úsek ŠP6-ŠP1	vyhovela	PP-polypropylen	41,30	300 / 300	10
17.04.2018	úsek ŠP7-ŠP6	vyhovela	PP-polypropylen	34,60	300 / 300	12

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	75,90 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	75,90 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	22 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	75,90 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	75,90 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	22 ks			
	Fota	22 ks			

Přípojky - statistika

22.06.2018 - 22.06.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
22.06.2018	úsek ŠR1-ŠR2	vyhovela	PP-polypropylen	42,40	300 / 300	17
22.06.2018	úsek ŠR2-ŠR3	vyhovela	PP-polypropylen	43,20	300 / 300	12

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	85,60 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	85,60 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	29 ks			
	Fota	29 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	85,60 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	85,60 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	29 ks			
	Fota	29 ks			

Přípojky - statistika

22.06.2018 - 22.06.2018

Druh odvodnění:

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
22.06.2018	úsek ŠS2-ŠS3	vyhovela	PP-polypropylen	42,80	300 / 300	12
22.06.2018	úsel ŠS1-ŠS2	vyhovela	PP-polypropylen	42,50	300 / 300	12

Rozměry pro Druh odvodnění:

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	85,30 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	85,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	24 ks			
	Fota	24 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	85,30 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	85,30 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	24 ks			
	Fota	24 ks			

Přípojky - statistika

20.09.2018 - 20.09.2018

Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Skúška	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
20.09.2018	úsek ŠT2-ŠT1	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	43,40	300 / 300	13
20.09.2018	úsek ŠT3-ŠT2	vyhovela	PVC-polyvinylchlorid	42,60	300 / 300	17

Rozměry pro Druh odvodnění: systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	86,00 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	86,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	32 ks			
	Fota	30 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	2 ks	Součet délek	Úseky	86,00 m
	Inspekce	2 ks		Inspekce	86,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	32 ks			
	Fota	30 ks			