

Úseková protokol

Úsek úsek TŠ2-TŠ1

Horní šachta TŠ2
Dolní šachta TŠ1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 43,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ja
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 20.09.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	43,40 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	28 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_069

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
018	00:00:07	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, TŠ2
019	00:00:42	1,70	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
020	00:01:20	2,60	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
021	00:01:59	3,60	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
022	00:03:17	12,30	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
023	00:04:35	19,10	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
024	00:04:58	20,10	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
025	00:05:37	21,10	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
026	00:06:59	32,30	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
027	00:07:57	38,50	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Úseková protokol

Úsek **úsek TŠ2-TŠ1**
Horní šachta TŠ2
Dolní šachta TŠ1

Inspekce 20.09.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	43,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	28 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_069

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
028	00:08:32	39,40	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
029	00:09:10	41,40	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
030	00:09:36	43,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, TŠ1

Grafika úseku

Úsek	úsek TŠ2-TŠ1	Datum insp	20.09.2018
Horní šachta	TŠ2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	TŠ1		


Kmenová data

Délka úseku	43,40 m
Místní část	
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	43,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_069
Komentář	


Směr pohledu: ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek TŠ2-TŠ1	Datum insp	20.09.2018
Horní šachta	TŠ2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	TŠ1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	43,40 m

Data sklonu



Výškový profil

